



KSTI

انجمن صنfi کارفرمایی شرکتهای
بازرسی فنی خراسان رضوی

انجمن صنfi کارفرمایی شرکتهای
بازرسی فنی خراسان رضوی برگزار می کند

الزمات ساخت، نصب و کنترل روآداریها در سازه های فولادی

با نگاهی به مباحث جدید ۱۰ و ۱۱ مقررات ملی ساختمان



مدرس

جناب آقای دکتر گرامی

زمان :


پنجشنبه ۲۹ دیماه ساعت ۱۶ الی ۲۱
و جمعه ۳۰ دیماه ساعت ۱۹ الی ۱۴

مکان :

سالن همایش های انجمن

هزینه ثبت نام دوره ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

به شرکت کنندگان در این دوره تکواهینامه حضور در دوره آهدا می شود.



الزامات ساخت، نصب و کنترل دواداری‌ها در سازه‌های فولادی





وزیر

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

شماره: ۲۷۷۲۳۳/۱۰۰/۰۲



بسمه تعالیٰ

جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، بدینوسیله ویرایش پنجم مبحث دهم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی» که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در این وزارت گذرانده است، بشرح پیوست ابلاغ می‌گردد. زمان انقضای ویراش سال ۱۳۹۲ این مبحث یکسال بعد از تاریخ این ابلاغ خواهد بود و بدیهی است تا آن زمان استفاده از هر گدام از این دو ویرایش مجاز است.

رسیم قاسمی

محتويات

فهرست

تعريف

الزامات عومومي

الزامات ساخت، نصب و کنترل

کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

الزامات طراحی لرزه ای

پیوست ها

منابع و مراجع



فهرست

تعاریف

۱-۱ الزامات عمومی

۱-۱-۱ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱-۲ مبانی طراحی

۱-۱-۳ روش‌های تحلیل سازه

۱-۱-۴ مصالح فولادی سازه‌ها

۱-۱-۵ مدارک فنی

۱-۱-۶ الزامات طراحی لرزه‌ای

۱-۱-۷ الزامات ساخت، نصب و کنترل

۱-۱-۸ علائم، اختصارات و واحدها

۴-۱ الزامات ساخت، نصب و کنترل

۴-۱-۱ کلیات

۴-۱-۲ مشخصات مصالح فولاد سازه‌ای

۴-۱-۳ ساخت و نصب قطعات فولادی

۴-۱-۴ اتصال با جوش

۴-۱-۵ اتصال با پیچ

۴-۱-۶ انبار کردن، حمل و رفع معاویب قطعات ساخته شده

۴-۱-۷ رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن قطعات فولادی

۴-۱-۸ رواداری‌ها

۴-۱-۹ کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و الزامات اجرایی لرزه‌ای



تعاریف

اتصال لغش بحرانی: اتصالی که در آن هیچ‌گونه لغشی بین سطوح تماس مجاز نبوده و انتقال نیروی برشی در اتصال از طریق نیروی اصطکاک بین سطوح در تماس اتصال انجام می‌پذیرد.

آزمایش طاقت نمونه شیار داده شده شارپی: آزمایش دینامیکی که بر روی نمونه شیار داده شده استاندارد فولادی تحت اثر یک ضربه استاندارد صورت می‌گیرد و میزان طاقت (جذب انرژی) نمونه فولادی را در مقابل تردشکنی مشخص می‌نماید.

بار جانبی فرضی: نیروی افقی فرضی برای منظور کردن آثار نواقص هندسی اولیه در اعضای باربر ثقلی است که در محل اثر بارهای ثقلی در نظر گرفته می‌شود.

بازرس تضمین کیفیت: به شخص حقیقی یا حقوقی مستقلی اطلاق می‌گردد که قبل و حین اجرا، بازرسی‌های تضمین کیفیت را سازماندهی و اجرا می‌نماید.

بازرس کنترل کیفیت: به شخصی حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌گردد که بازرسی کنترل کیفیت را در حین اجرا و بر روی عملیات اجراسده انجام می‌دهد.

برگشت جوش: به طولی کوتاه از جوش گوشه گفته می‌شود که برای اجتناب از قطع ناگهانی زنجیره جوش، در انتهای یک ضلع روی ضلع دیگر متقطع با آن برگشت داده می‌شود.

برنامه تضمین کیفیت: به برنامه‌ای اطلاق می‌شود که شرکت عامل یا بازرس تضمین کیفیت به منظور انطباق کار اجراسده با الزامات تعیین شده در مدارک فنی تأییدشده ساخت و استانداردهای مرجع پیاده‌سازی می‌کند.

برنامه کنترل کیفیت: به برنامه‌ای اطلاق می‌شود که در آن سازنده و نصاب در حین اجراء الزامات و روش‌های انجام کار اجراشده را با مشخصات فنی مطابقت داده و بازرسی می‌نمایند.

پیش‌خیز: به اینحای ایجادشده در یک تیر یا خرپا قبل از بارگذاری برای جبران تغییرمکان‌های حاصل از بارگذاری ثقلی اطلاق می‌گردد.

تضمین کیفیت: به برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات مدیریتی، دستورالعمل‌ها و کنترل‌هایی اطلاق می‌شود که نشان دهد مصالح به کاررفته و کار انجامشده توسط سازنده و نصاب، الزامات و مدارک تأییدشده ساخت و استانداردهای مرجع را تأمین می‌نماید.

جوش بحرانی لرزه‌ای: به جوش‌های مشخص شده در فصل ۳-۱۰ این مبحث اطلاق می‌گردد که در آن‌ها فلز جوش باید از مشخصات ویژه‌ای برخوردار باشد.

جوش گوشة تقویتی: جوش گوشه‌ای که در محل درز جوش بر روی جوش شیاری یا در زیر آن اضافه می‌شود.

چشمۀ اتصال: به ناحیه‌ای از جان یا جان‌های ستون، محصور بین بال‌های ستون و ورق‌های پیوستگی یا امتداد ورق‌های بال تیر یا امتداد ورق‌های روسربی و زیرسری در گره اتصال گیردار تیر به ستون اطلاق می‌شود. وظیفه اصلی این ناحیه انتقال لنگر خمثی تیر به ستون بوده و متحمل تنش‌های برشی زیادی علاوه بر تنش‌های محوری و خمثی خواهد بود.

ستون متکی: ستون‌های متکی به ستون‌هایی گفته می‌شود که سختی جانبی آن‌ها به واسطه اتصال مفصلی تیرها ناچیز بوده و فقط برای بارهای ثقلی طراحی می‌شوند.

عرشه فولادی: ورق‌های نازکی هستند که با نوردسرد به صورت یک صفحه گنگره‌دار فولادی شکل داده شده و به عنوان قالب ماندگار در اجرای گروهی از تیرهای مخلوط به کار می‌روند. چنانچه سطوح عرشه فولادی دارای برجستگی باشد، می‌تواند به عنوان بخشی از فولاد کششی دال بتنی عمل نماید.

عضو جمع گننده: به عضوی اطلاق می‌شود که نیروهای حاصل از بار جانبی از طریق دیافراگم کف به این عضو منتقل شده و از طریق آن به اعضای سیستم برابر جانبی منتقل می‌شود.

کنترل کیفیت: به کنترل‌ها و بازرگانی توسط سازنده و نصاب به منظور رعایت الزامات مدارک فنی تأیید و ابلاغ شده و استانداردهای مرجع اطلاق می‌گردد.

مشخصات فنی خصوصی: به مشخصات فنی مورد نظر طراح یا کارفرما اطلاق می‌گردد که در تکمیل مدارک مشخصات فنی عمومی و مقررات حاکم با درج در نقشه‌های اجرایی یا ابلاغ به صورت مجزا در زمان عقد قرارداد جزء اسناد پیمان قرار می‌گیرد و رعایت آن‌ها توسط سازنده یا نصاب ضروری است.

ناظر کارفرما: نماینده فنی کارفرما در کارگاه ساخت و نصب است که هماهنگی و پیاده‌سازی برنامه تضمین کیفیت را بر عهده دارد.

نقشه‌های طراحی: به اسناد و مدارک گرافیکی مشکل از تصاویر و نوشته‌ها اطلاق می‌گردد که در برگیرنده جزئیات و هندسه طراحی سازه باشد. این نقشه‌ها باید اطلاعات کامل مقاطع، محل قرار گرفتن اعضای سازه نسبت به یکدیگر، تراز کف‌های ساختمانی، محورهای مار بر مرکز ستون‌ها، پیش‌آمدگی‌ها و پس‌رفتگی‌ها با اندازه‌ها و اطلاعات مربوط به اتصالات و وصله‌ها را شامل باشد، به‌طوری‌که با مراجعة به آن‌ها پیمانکار بتواند نقشه‌های اجرایی کارگاهی را تهیه نماید.

ورق اتصال مهاربندی (ورق گاست): به ورق اتصال اعضای خرپا در گره‌های اتصال و ورق اتصال عضو مهاربندی به تیر یا به گره اتصال تیر-ستون و یا به گره پای ستون اطلاق می‌گردد.

ورق پرگنده: به ورق به کاررفته در نواحی وصله‌ها که فاصله بین مقطع وصله‌شونده و ورق‌های وصله را پر نموده و امکان اجرای ورق پوششی وصله بین مقاطع وصله‌شونده را فراهم نماید، گفته می‌شود.

ورق پوششی: به ورق تقویتی که بر روی ورق‌های بال تیرها یا ستون‌ها جوش یا پیچ می‌شوند و موجب افزایش سطح مقطع، اساس مقطع، ممان اینرسی و ... می‌گردد، گفته می‌شود.

ورق دیافراگمی: به ورق‌های دارای سختی و مقاومت داخل صفحه‌ای برشی اطلاق می‌گردد که برای انتقال نیروهای داخل صفحه‌ای به اجزای تکیه‌گاهی به کار می‌رond.

ورق پیوستگی: به ورق‌های تقویتی که در راستای بال‌ها یا ورق‌های اتصال بال تیر به وجه ستون در چشمۀ اتصال تعییه شده و به بال‌ها و جان (یا جان‌های) ستون متصل می‌شوند، اطلاق می‌شود.

ورق مضاعف: به ورق‌های اضافی گفته می‌شود که موازی جان تیرها یا ستون‌ها در ناحیه چشمۀ اتصال در مقابل نیروهای متمرکز تعییه می‌شود و موجب افزایش مقاومت برشی چشمۀ اتصال می‌شود.

وصله: به اتصال بین دو عضو سازه‌ای در راستای تنش‌های وارد بر عضو اطلاق می‌گردد که یک عضو سازه‌ای با طول بزرگ‌تر تشکیل دهد.

18

الزامات عمومي

۴-۱-۱۰ در مواردی که ضوابط این مبحث دارای ابهام یا مسکوت بوده و موضوع با قضاوت صحیح مهندسی یا رجوع به مدارک فنی معتبر باز از ابهام برخوردار است یا مورد اختلاف قرار دارد، پاسخ استعلام از دبیرخانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

۴-۲-۱۰ حفاظت در برابر آتش

مقاومت سازه در برابر آتش باید با پیش‌بینی تمهیدات خاص تأمین شود. در این مورد رعایت ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و ضوابط پیوست ۶ این مبحث الزامی است.

مشخصات مصالح فولادی سازه

۴-۱-۱۰ مصالح فولادی سازه‌ها

۱-۴-۱۰ مصالح قابل به کارگیری در سازه‌های فولادی شامل نیمرخ‌ها، ورق‌ها، پیچ و مهره‌ها، الکترودها، گل‌میخ‌ها و مصالح مصرفی جوشکاری باید با استانداردهای معترض مورد قبول این مبحث انطباق داشته باشند. این استانداردها در پیوست ۱ این مبحث معرفی شده‌اند. معیارهای پذیرش مصالح باید به شرح زیر مطابق الزامات بنده‌های (الف) تا (ت) باشد:

(الف) ضامن انطباق بر استاندارد، تولید مصالح توسط تولیدکنندگان باصلاحیت، استفاده از مواد اولیه با کیفیت و حاکم بودن سیستم‌های تضمین و کنترل کیفیت بر فرآیندهای تولید است. همچنین محصول باید مستقیماً توسط تولیدکننده یا فروشنده رسمی به دست مصرف‌کننده بررسد و دارای گواهینامه انطباق با یکی از استانداردهای پیوست ۱ باشد.

(ب) با تأمین شرایط بند (الف)، صدور گواهی‌نامه معترض انطباق با استاندارد، توسط تولیدکننده فولاد یا فروشنده رسمی آن با رعایت مشخصات اصلی مطابق با مقادیر جداول ۱-۱-۱۰، ۲-۱-۱۰، ۳-۱-۱۰ و نیز رعایت شرایط بخش ۴-۱-۱۰، برای اقناع ضوابط این مبحث کافی است.

پ) در صورتی که شرایط بند (الف) در مورد ضابطه‌بندی و یکنواختی فرایند تولید و توزیع برقرار باشد، ولی گواهینامه انطباق محصول نه با یکی از استانداردهای معرفی شده در پیوست ۱ این مبحث، بلکه با یکی از استانداردهای معتبر دیگر که در پیوست ۱ معرفی نشده‌اند، صادر گردد، می‌توان با انجام آزمون‌های معادل‌سازی، آن محصول را با یکی از استانداردهای معرفی شده در پیوست ۱ انطباق داد. نحوه معادل‌سازی در بخش ۱۰-۴-۲ معرفی شده است.

ت) مصالح غیرمنطبق با یکی از استانداردهای پیوست ۱ در سازه فولادی قابل استفاده نبوده و باید از حیطه کار خارج گردد.

۱۰-۴-۲ فولادهای سازه‌ای


فولاد سازه‌ای باید دارای مقاومت و شکل‌پذیری مناسب بوده و کاملاً جوش‌پذیر باشد. همچنین در بعضی از کاربردها، فولاد سازه‌ای باید طاقت ضربه‌ای مطلوب داشته و در برابر جدادگی لایه‌ای مقاوم باشد. حدود کمی هر یک از مشخصه‌های مورد اشاره، در صورت نیاز باید در نقشه‌های اجرائی

و مدارک فنی طرح معرفی گردیده یا به استانداردی که مشخصه‌های موردنظر را محدود نموده است، ارجاع داده شود.

در این مبحث، مقدار مدول الاستیسیتیه (ضریب ارتجاعی) مصالح فولادی (E) مساوی 2×10^5 مگاپاسکال و مقدار نسبت پواسون مصالح فولادی (ν) مساوی 0.3 در نظر گرفته می‌شود. همچنین مطابق این مبحث، تنش تسلیم مشخصه فولاد سازه‌ای (F_y) نباید از 460 مگاپاسکال بیشتر باشد.

تبصره: کاربرد میله‌ها و کابل‌های بسیار پر مقاومت غیرقابل جوشکاری برای عناصر کششی و اتصال به وسیله دندانه‌شدن و کاربرد مهره یا اتصالات مخصوص فولاد پیش‌تنیدگی و کابل‌ها، مجاز است. برای مشخصات فولادهای پیش‌تنیدگی و کابل‌ها به استانداردهای ASTM و EN مطابق استانداردهای ISIRI 14262 و ISO 630-2 و EN 10025 مصالح فولادی از نظر طاقت نمونه مراجعة شود.

مطابق استانداردهای ISIRI 14262 و ISO 630-2 و EN 10025 مصالح فولادی از نظر طاقت نمونه شیار داده شده شاربی به شرح زیر به سه ردۀ JR₀ و JR₂ طبقه‌بندی می‌شوند:



الف) رده JR: به رده‌ای از مصالح فولادی گفته می‌شود که طاقت نمونه شیار داده شده شاربی آن حداقل 27 ژول در دمای +20 درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاقت نمونه شیار داده شده شاربی، شرایط پذیرش این رده آسان‌تر از شرایط پذیرش رده‌های J0 و J2 است.


ب) رده J0: به رده‌ای از مصالح فولادی گفته می‌شود که طاقت نمونه شیار داده شده شاربی آن حداقل 27 ژول در دمای صفر درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاقت نمونه شیار داده شده شاربی، شرایط پذیرش این رده آسان‌تر از شرایط پذیرش رده J2 اما سخت‌گیرانه‌تر از شرایط پذیرش رده JR است.

پ) رده J2: به رده‌ای از مصالح فولادی گفته می‌شود که طاقت نمونه شیار داده شده شاربی آن حداقل 27 ژول در دمای -20 درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاقت نمونه شیار داده شده شاربی، شرایط پذیرش این رده هم از شرایط پذیرش رده JR و هم از شرایط پذیرش رده J0 سخت‌گیرانه‌تر است.



آزمایش ضربه:

تعیین مقاومت ضربه‌ای جوش‌ها و فلز پایه در یک سازه جوشکاری شده است.



Izod
Test
Apparatus

جدول ۱۰-۱-۱*: نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استانداردهای ISIRI 1600 (جديد ايران)، EN 10025 (قديم ايران)، ISIRI 14262 (اتحاديه اروپا) و ISO 630-2 (бин المللی)

کرنش نهایی (ϵ_u) (%)	تنش کششی نهایی (MPa)	تنش تسلیم مشخصه (F_y) (MPa)	ضخامت (mm)	نام رده فولاد مطابق استاندارد قدیم ایران	** نام رده فولاد مطابق استاندارد جيد ايران، EN و ISO
28	330-410	205 195	$t \leq 16$ $16 < t \leq 40$	St-34	—
22-26	360-510	235 225 215	$t \leq 16$ $16 < t \leq 40$ $40 < t \leq 100$	St-37	S235
19-23	410-560	275 265 255 245 235	$t \leq 16$ $16 < t \leq 40$ $40 < t \leq 63$ $63 < t \leq 80$ $80 < t \leq 100$	St-44	S275
20	490-610	295 285 275	$t \leq 16$ $16 < t \leq 40$ $40 < t \leq 63$	St-50	—

		355	$t \leq 16$		
		345	$16 < t \leq 40$		
		335	$40 < t \leq 63$		
		325	$63 < t \leq 80$		
		315	$80 < t \leq 100$		
18-22	470-630	450	$t \leq 16$		
		430	$16 < t \leq 40$		
		410	$40 < t \leq 63$	—	S450
		390	$63 < t \leq 80$		
		380	$80 < t \leq 100$		
17	550-720	460	$t \leq 16$		
		440	$16 < t \leq 40$		
		430	$40 < t \leq 63$	—	S460
		410	$63 < t \leq 80$		
		400	$80 < t \leq 100$		
17	540-730				

* در صورت استفاده از رده‌های فولاد این جدول برای شرایط لرزه‌ای، تأمین کلیه الزامات لرزه‌ای مصالح، مطابق بخش‌های ۱۰-۳-۲، ۱۰-۳-۴ و ۱۰-۷-۴ این مبحث ضروری است.

** برای رده‌های فولاد این جدول، تنش کششی نهایی مشخصه فولاد (F_u) باید برابر حد پایین تنش کششی نهایی در نظر گرفته شود. همچنین در تحلیل و طراحی، برای ضخامت‌های مساوی یا کوچک‌تر از ۴۰ میلی‌متر می‌توان تنش تسلیم مشخصه بزرگ‌تر را مبنای قرار داد و از کاهش آن صرف‌نظر کرد.

جدول ۱-۱-۳*: نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی بهبود یافته برای شرایط لرزه‌ای
مطابق استانداردهای ISO 24314 و ISIRI 12065


کرنش نهایی (ϵ_u) (%)	نسبت تنش تسلیم به تنش کششی نهایی (%)	تنش کششی نهایی (MPa)	تنش تسلیم (MPa)	ضخامت (mm)	** نام رده فولاد مطابق استانداردهای ISIRI 12065 و ISO 24314
21	—	400 - 510	235 - 355	6 ≤ t < 12	S235S
	≤80		235 - 355	12 ≤ t < 16	
	≤80		235 - 355	16 ≤ t < 40	
	≤80		215 - 335	40 ≤ t ≤ 125	
20	—	490 - 610	325 - 445	6 ≤ t < 12	S325S
	≤80		325 - 445	12 ≤ t < 16	
	≤80		325 - 445	16 ≤ t < 40	
	≤80		295 - 415	40 ≤ t ≤ 125	
19	≤85	≥ 450	345 - 450	6 ≤ t < 12	S345S
	≤85		345 - 450	12 ≤ t < 16	
	≤85		345 - 450	16 ≤ t < 40	
	≤85		345 - 450	40 ≤ t ≤ 125	

* برای رده‌های S235S و S325S، الزامات لرزه‌ای مصالح مقرر شده در فصل ۱۰-۳ برای حداکثر نسبت تنش تسلیم به تنش کششی نهایی و حداقل طاقت نمونه شیار داده شده شارپی، مطابق استاندارد این دو رده فولاد تضمین می‌شوند، لیکن رعایت سایر الزامات لرزه‌ای مصالح، مطابق بخش‌های ۱۰-۳، ۱۰-۷-۳ و ۱۰-۹-۴ این مبحث ضروری است.

برای رده S345S، در صورت استفاده در سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای معمولی که از اعضای آن‌ها انتظار رفتار فرا ارجاعی حداقل می‌رود، الزامات لرزه‌ای مقرر شده در فصل ۱۰-۳ برای حداکثر نسبت تنش تسلیم به تنش کششی نهایی و حداقل طاقت نمونه شیار داده شده شارپی، مطابق استاندارد این رده فولاد تضمین می‌شوند، اما رعایت سایر الزامات لرزه‌ای مصالح، مطابق بخش‌های ۱۰-۳، ۱۰-۷-۳ و ۱۰-۹-۴ این مبحث ضروری است. در صورت استفاده از این رده در سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای متوسط یا ویژه که از اعضای آن‌ها انتظار رفتار فرا ارجاعی محدود یا قابل ملاحظه می‌رود، تأمین کلیه الزامات لرزه‌ای مصالح، مطابق بخش‌های ۱۰-۳-۱۰، ۱۰-۷-۳ و ۱۰-۹-۴ این مبحث ضروری است.

** برای رده‌های فولاد این جدول، تنش تسلیم مشخصه فولاد (F_y) باید برابر حد پایین تنش تسلیم و تنش کششی نهایی مشخصه فولاد (F_u) باید برابر حد پایین تنش کششی نهایی در نظر گرفته شود.

آزمایش استحکام کششی



Academyofcivil.com

آزمایش خمث



Academyofcivil.com

جدول ۱-۱۰-۳^{*}: نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استاندارد انجمن آزمایش
مصالح آمریکا (ASTM)

کرنش نهایی (ϵ_u) (%)	تنش کششی نهایی (MPa)	تنش تسلیم (MPa)	ضخامت (mm)	** نام و رده فولاد مطابق استاندارد ASTM
21	550-400	250 220	200 بیشتر از 200	ASTM A36
24	415	290		ASTM A572
21	450	345		Grade 42
20	485	380		Grade 50
18	520	415		Grade 55
17	550	450		Grade 60
				Grade 65
21	485	345		ASTM A588
21	485	345		Grade B
				Grade C

21	550-400	250	تمام ضخامت‌ها	ASTM A709 Grade 36 Grade 50 Grade 50S
21	450	345		
21	450	450-345		

21	450	345	تمام ضخامت‌ها	ASTM A913 Grade 50 Grade 60 Grade 65
18	520	415		
17	550	450		

21	450	450-345	تمام ضخامت‌ها	ASTM A992
----	-----	---------	---------------	-----------

* در صورت استفاده از رده‌های فولاد این جدول برای شرایط لرزه‌ای، تأمین کلیه الزامات لرزه‌ای مصالح، مطابق بخش‌های ۱۰-۳-۲، ۱۰-۳-۴ و ۱۰-۷-۴ این مبحث ضروری است.

** برای رده‌های فولاد این جدول، تنش تسلیم مشخصه فولاد (F_y) باید برابر حد پایین تنش تسلیم و تنش کششی نهایی مشخصه فولاد (F_u) باید برابر حد پایین تنش کششی نهایی در نظر گرفته شود.

جدول ۱-۱-۴^{*}: نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استاندارد JIS G 3136 زاپن


کرنش نهایی (ϵ_u) (%)	نسبت تنش تسلیم به تنش نهایی نهایی (%)	تنش کششی نهایی (MPa)	تنش تسلیم (MPa)	ضخامت (mm)	^{**} نام رده فولاد مطابق استاندارد JIS G 3136
17	—	400 – 510	235	6 ≤ t < 12	SN400A
17	—		235	12 ≤ t < 16	
21	—		235	16	
21	—		235	16 < t ≤ 40	
23	—		215	40 < t ≤ 100	
18	—	400 – 510	235	6 ≤ t < 12	SN400B
18	≤80		235 – 355	12 ≤ t < 16	
22	≤80		235 – 355	16	
22	≤80		235 – 355	16 < t ≤ 40	
24	≤80		215 – 335	40 < t ≤ 100	
18	—	400 – 510	—	6 ≤ t < 12	SN400C
18	—		—	12 ≤ t < 16	
22	≤80		235 – 355	16	
22	≤80		235 – 355	16 < t ≤ 40	
24	≤80		215 – 335	40 < t ≤ 100	

17	—		325	$6 \leq t < 12$	
17	≤ 80		325 – 445	$12 \leq t < 16$	
21	≤ 80	490 – 610	325 – 445	16	SN490B
21	≤ 80		325 – 445	$16 < t \leq 40$	
23	≤ 80		295 – 415	$40 < t \leq 100$	
17	—		—	$6 \leq t < 12$	
17	—		—	$12 \leq t < 16$	
21	≤ 80	490 – 610	325 – 445	16	SN490C
21	≤ 80		325 – 445	$16 < t \leq 40$	
23	≤ 80		295 – 415	$40 < t \leq 100$	

* در صورت استفاده از رده‌های فولاد این جدول برای شرایط لرزه‌ای، تأمین کلیه الزامات لرزه‌ای مصالح، مطابق بخش‌های ۱۰-۳-۱۰، ۱۰-۳-۷ و ۱۰-۴-۹ این مبحث ضروری است.

** برای رده‌های فولاد این جدول، تنش تسلیم مشخصه فولاد (F_y) باید برابر حد پایین تنش تسلیم و تنش کششی نهایی مشخصه فولاد (F_u) باید برابر حد پایین تنش کششی نهایی در نظر گرفته شود.

مشخصات فولاد پیچ، مهره و واشر



۳-۴-۱-۱۰ پیچ و مهره و واشر


مشخصات مکانیکی انواع پیچ، مهره و واشر باید مطابق استانداردهای معرفی شده در پیوست ۱ باشد. مشخصات مکانیکی انواع مختلف پیچ‌ها در جدول ۱-۱-۵ ارائه شده است. مشخصه موردنیاز برای واشرها، هندسه و سختی آن‌ها است. شرایط کاربردی مهره‌ها و واشرها باید سازگار با پیچ‌ها و مطابق الزامات بخش ۴-۱۰-۵ باشد.

جدول ۱-۱-۵: مشخصات مکانیکی پیچ‌ها*

کرنش نهایی (ϵ_u) (%)	تنش کششی نهایی (F_u) (MPa)	تنش تسلیم مشخصه (F_y) (MPa)	ASTM	ISIRI 2874 EN-ISO 898	نوع پیچ
22	400	240	A307	4.6	پیچ‌های معمولی
14	420	320	—	4.8	
20	500	300	—	5.6	
10	520	400	—	5.8	
8	600	480	—	6.8	

12	800	کاربرد ندارد	A325 F1852	8.8	پیچ‌های بر مقاومت
9	1000	کاربرد ندارد	A490 F2280	10.9	
8	1200	کاربرد ندارد	—	12.9	

در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی فقط از پیچ‌های بر مقاومتی می‌توان استفاده کرد که مطابق استاندارد مربوطه، دارای قابلیت پیش‌تنیدگی باشند. پیچ‌هایی دارای قابلیت پیش‌تنیدگی هستند که پیچ، مهره و واشر مطابق استاندارد معتبر نظیر EN ISO 14399 تولید شده باشند.



۴-۱-۱۰ میله‌های دندانه‌شده و میل‌مهرهای

در سازه‌های فولادی، میله‌های دندانه‌شده دو سر رزوه و میل‌مهر کفستون‌ها می‌تواند از نوع پیچ‌ها مطابق با الزامات بند ۳-۱-۱۰ باشد. برای میل‌مهرهای استفاده از میلگرد ساده و آج‌دار مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مجاز است. همچنین برای میل‌مهرهای استفاده از میلگرد ساده پر مقاومت از نوع CK45 با مشخصات مکانیکی $F_y = 400 \text{ MPa}$, $F_u = 600 \text{ MPa}$ و $\epsilon_u = 25\%$ ، مطابق با استانداردهای معتبر مجاز است.





مشخصات فولاد جوش



D:\ejra\electrod.jpg


۱-۴-۵ مصالح مصرفی جوشکاری

مصالح مصرفی جوشکاری شامل انواع الکترود، سیم جوشکاری، پودر و گاز می‌شود. استانداردهای معتبر مورد قبول این مبحث در زمینه مصالح فوق، در پیوست ۱ آمده است. همچنین در جدول ۱-۱-۶ مشخصات مکانیکی فولاد مغزه الکترودهای جوشکاری قوس الکتریکی خود حفاظت معرفی شده است. سایر مشخصات الکترود نظیر جنس روکش، قطبیت و مناسب بودن برای وضعیت‌های مختلف جوشکاری در استانداردهای معتبر مورد قبول این مبحث، به صورت شناسه‌های عددی پس از تنش کششی نهایی مشخصه الکترود بر حسب آس، ذکر شده است.

قطبیت در جوشکاری:

- در جریان مستقیم یکی از قطبها مثبت و دیگری منفی است .
- در حالت، قطبیت منفی، جهت حرکت الکترون ها از الکترود به سمت قطعه کار است. الکترون ها با سرعت زیاد به قطعه کار برخورد می کنند و به دلیل بمباران الکترونی گرمای زیادی در قطعه کار به وجود می آید.
- حدود دو سوم گرمای تولیدی در قطعه کار و یک سوم در الکترود توزیع میشود.


اگر کابل انبر الکترود را به قطب منفی و کابل اتصال به قطعه کار را به قطب مثبت وصل کنیم آن را جوشکاری با قطب منفی(DCEN) (Direct Current Electrode Negative) یا قطب مستقیم(DCSP) (Direct Current Straight Polarity) می گویند.



جوشکاری با قطب منفی (DCEN)

ضریب ۱۰۰۰ psi است که در ۰.۰۷ ضرب شده و مقاومت kg/cm² بر حسب می‌آید.

مقاومت کشی جوش
60 هزار psi



۳ و ۴ رتیلی (تیتانیومی)

۱ تمام حالات
۲ افقی و کف

۳ فقط کف

۶ و ۸ قلیائی



نوع روکش الکترود

قسمت پنجم - جوشکاری با الکترود

* سلولز ماده‌ای احتراق پذیر و فرار است که سریع می‌سوزد و تولید گازهای مختلفی چون هیدروژن، منوکسید کربن و دی‌اکسید کربن می‌کند.

رقم	نوع روپوش
۰	سلولز، سدیم - اکسید آهن
۱	سلولز - پتاسیم
۲	تیتان - سدیم
۳	تیتان - پتاسیم
۴	پودر آهن - تیتان
۵	کم هیدروژن - سدیم
۶	کم هیدروژن - پتاسیم
۷	پودر آهن - اکسید آهن
۸	پودر آهن - کم هیدروژن

جدول ۱-۱-۶: مشخصات مکانیکی فولاد مغزه رده‌های اصلی الکترود جوشکاری براساس استانداردهای مورد قبول این مبحث

کرنش نهایی (ϵ_u) (%)	تنش کششی نهایی مغزه الکترود (F_{ue}) (MPa)	AWS A5.1M	AWS A5.1	EN-ISO 2560	ISIRI 871
25	430	—	—	—	E-1
22	430	E43	E60	E43	E-2
18	490	E49	E70	E49	E-3
18	510	—	—	—	E-4
22	550	E55	E80	E55	E-5

مدارک فنی

۱-۱-۵ مدارک فنی

پس از طراحی و محاسبه سازه توسط مهندس محاسب، تهیه مدارک فنی شامل مدارک طراحی (فایل‌های محاسباتی و جزئیات طراحی اجزاء و اتصالات)، نقشه‌های طراحی اعضاء، اجزاء و اتصالات با جزئیات کامل، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، علائم و پادداشت‌های فنی و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز نظیر میزان پیش‌خیز در ساخت قطعات، الزامی است. در مدارک فنی موارد زیر نیز باید رعایت شوند:

الف) نقشه‌های طراحی باید اطلاعات کامل مقاطع، محل قرار گرفتن اعضای سازه نسبت به یکدیگر، تراز کف‌های ساختمانی، محورهای مار بر مرکز ستون‌ها، پیش‌آمدگی‌ها و پسرفتگی‌ها با

اندازه‌ها و اطلاعات مربوط به اتصالات و وصله‌ها را شامل باشد، به‌طوری که با مراجعة به آن‌ها پیمانکار بتواند نقشه‌های اجرایی کارگاهی را تهیه نماید.

ب) در مدارک فنی باید سیستم سازه‌ای مقاوم در برابر بارهای تقلی و نیروهای جانبی (مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان) معروفی شود. همچنین این مدارک باید حاوی اطلاعات کلی در مورد مقادیر بارهای واردہ باشد؛ به‌طوری که با مراجعة به آن‌ها بتوان نقشه‌های طراحی را کنترل کرد.



پ) در مدارک فنی باید از حروف و علائمی که به‌طور استاندارد از طرف مقررات ملی ساختمان تعیین می‌شود، استفاده شود. در صورت ناکافی بودن آن‌ها، استفاده از علائم دیگر به همراه توضیحات کافی به‌منظور جلوگیری از هرگونه اشتباه و سوءتعبیر احتمالی مجاز است. یادداشت‌های فنی برای تفهیم روش کار یا نتایج موردنظر باید روشن و واضح باشد.

۷-۱-۱۰ الزامات ساخت، نصب و کنترل


نقشه‌های اجرایی کارگاهی، مشخصات مصالح فولاد سازه‌ای، ساخت و نصب قطعات فولادی، الزامات اجرایی جوشکاری، الزامات اجرایی پیچکاری، رنگ‌آمیزی، انبارداری، رواداری‌ها، گالوانیزه کردن قسمت‌های فولادی، کنترل اعوجاج و جمع‌شدگی، حمل قطعات، نصب، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و الزامات اجرایی لرزه‌ای و سایر مواردی که رعایت آن‌ها برای عملکرد صحیح سازه ضروری است، باید مطابق با ضوابط قیدشده در فصل ۴-۱۰ این مبحث تحت عنوان الزامات ساخت، نصب و کنترل باشد.



الزمات ساخت، نصب و کشول از نگاه مبحث ۱۱ جدید مقررات ملی



تعیین گروه ساختمان با توجه به
تعداد واحد مشابه: m
تعداد طبقات: n
زیربنای کل: A



تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

شماره : ۲۷۷۷۳۳/۱۰۰/۰۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی

(پ)

وزیر

بسمه تعالیٰ

جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۲۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، بدینوسیله
ویرایش پنجم مبحث دهم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمان های فولادی»
که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در این وزارت گذرانده است، بشرح پیوست ابلاغ
می گردد. زمان انقضای ویراش سال ۱۳۹۲ این مبحث یکسال بعد از تاریخ این ابلاغ خواهد
بود و بدیهی است تا آن زمان استفاده از هر کدام از این دو ویرایش مجاز است.


رسم قاسمی

مقررات ملی ساختمان

طرح و اجرای مدنی ساختمان های

۱۴۰۰

• مصالح، قطعات، تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در پروژه غیرانبوه کوچک، متوسط و انبوه بزرگ باید استاندارد باشند. در صورت فقدان استاندارد ملی، تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی الزامی است.





Page: 11




در پروژه‌های ساختمانی غیرانبوه کوچک و متوسط

۱۱-۲-۲-۴- فهرست مصالح فولادی مورد نیاز در پروژه باید توسط طراح تهیه و به تایید ناظر برسد.

۱۱-م




- دفترچه بهرهبرداری: مجموعه‌ای از اطلاعات ساختمان، شامل نقشه‌های چون ساخت و روش اجرای نتایج آزمایشگاهی، مشخصات مصالح، اجزا و تاسیسات، فهرست تامین‌کنندگان مصالح، و دستورات لازم راهبری، تعمیر و نگهداری است. بخشی از اطلاعات مذکور در شناسنامه فنی و ملکی، منظور می‌گردد.
- دفترچه بهرهبرداری باید در مرحله پایان‌کار ارایه شود.



- ملاحظات بارگیری، حمل، باراندازی و انبارداری اجزای پیش ساخته باید مطابق مقررات و آیین نامه های معترف باشد.



پروژه‌های غیرانبوه کوچک



۱۴۰۰

طرح و اجرای سمعتی ساختمان ها

مقررات ملی ساختمان



= شاخص تکمیلی صنعتی‌سازی ساختمان غیرانبوه کوچک

امتیاز بخش طراحی (۱۷ امتیاز) +

امتیاز بخش سازه (۳۵ امتیاز) + (۱-۲-۱۱)


امتیاز بخش دیوار (۲۰ امتیاز) +

امتیاز بخش سایر موارد اجرایی (۲۸ امتیاز)



Page: 25





۱۱-م



Page: 26



پروژه‌های غیرانبوه کوچک و متوسط و انبوه بزرگ

اعتبار	الزامات کسب استهلاز پخش طراحی
۶	انتخاب حداقل‌های ابعادی مطلوبیت و آسایش
۲	کاربرد جداسازهای لرزه‌ای / میراگرها
۶	نمای خارجی صنعتی
	نصب نما بدون نیاز به برش‌کاری در محل
	مجموع
	کاربرد جداسازهای لرزه‌ای / میراگرها



پروژه‌های غیرانبوه کوچک



۳-۵-۲-۱۱ الزامات بخش سازه کسب شاخص صنعتی‌سازی


۱-۳-۵-۲-۱۱ امتیاز بخش سازه بر حسب نوع سازه، روش اجرایی و مساحت آن باید از رابطه (۲-۲-۱۱) محاسبه شود.

$$\text{امتیاز حاصل از جدول ۲-۲-۱۱} = \sum_{i=1}^N \frac{Q_{si}}{Q_{st}} \times ۰۳۵$$

(۲-۲-۱۱) N : تعداد انواع سازه‌های به کار رفته در ساختمان

۲-۲-۱۱ Q_{si} : مساحت ساخته شده با هر کدام از انواع سازه‌های جدول ۱۱

۱۱-م Q_{st} : مساحت کل زیربنا




—	۸۵	—	۱۰۰	—	استاد و دانش مقاطع فولادی سرد نوردشده	فولادی
۷۰	۸۰	۵۰	۹۰	۹۵	ستون و تیر فولادی پیچ و مهرهای	
۵۰	۶۰	۳۰	۷۰	۷۵	ستون و تیر فولادی جوشی	

١١-م

Page: 29


سیستم	ستون و تیر / دیوار	سقف	دال پیش ساخته	دال پیش ساخته با قالب مکانیکی	دال پیش ساخته با قالب سنتی	کامپوزیت	تیرچه ها بلوری / ملی ملائی / استاندار
ستون و تیر پیش ساخته							
ستون پیش ساخته و تیر درجا با قالب صنعتی	۵۵	۶۵	۳۵	۷۵	۸۰	۶۵	۷۵
ستون پیش ساخته و تیر درجا با قالب سنتی	۴۰	۴۰	۱۰	۵۰	۵۵	۴۰	۴۰
ستون کامپوزیت و تیر پیش ساخته	۶۰	۷۰	۴۰	۸۰	۸۵	۷۰	۷۰
ستون کامپوزیت و تیر درجا با قالب صنعتی	۵۰	۶۵	۳۰	۷۰	۷۵	۵۰	۵۰
ستون کامپوزیت و تیر درجا با قالب سنتی	۴۵	۴۰	۵	۴۵	۵۰	۴۰	۴۰
ستون درجا با قالب صنعتی و تیر پیش ساخته	۵۵	۶۵	۳۵	۷۵	۸۰	۵۵	۵۵
ستون درجا با قالب سنتی و تیر پیش ساخته	۴۵	۴۵	۱۵	۵۵	۶۰	۴۵	۴۵
ستون و تیر / دیوار درجا با قالب صنعتی	۴۵	۵۵	۲۵	۶۵	۷۰	۴۵	۴۵
ستون و تیر / دیوار درجا با قالب سنتی	۲۰	۳۰	۰	۴۰	۴۵	۲۰	۲۰
استاد و رانر مقاطع فولادی سرد نورده شده	—	۸۵	—	۱۰۰	—	—	—
ستون و تیر فولادی پیچ و مهرهای	۷۰	۸۰	۵۰	۹۰	۹۵	۷۰	۷۰
ستون و تیر فولادی جوشی	۵۰	۶۰	۳۰	۷۰	۷۵	۵۰	۵۰



پروژهای غیرانبوه متوسط

= شاخص تکمیلی صنعتی سازی ساختمان غیرانبوه متوسط

- امتیاز بخش طراحی (۱۳ امتیاز) +
- (۱-۳-۱۱) امتیاز بخش سازه (۴۰ امتیاز) +
- امتیاز بخش دیوار (۲۵ امتیاز) +
- امتیاز بخش سایر موارد اجرایی (۲۲ امتیاز)



پروژه‌های غیرانبوه متوسط


۱-۳-۱۱ امتیاز بخش طراحی، بر حسب ملاحظات انجام شده در طراحی، باید از جدول ۱-۳-۱۱ محاسبه شود.

۲-۵-۳-۱۱ الزامات بخش طراحی کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی

تیرچه ۶۰ بلوک سالار / پلاس استریون	کامپوزیت	دلای پتی با قلب سنگی	دلای پتی با قلب مذکور / صنعتی	دلای پتی با پیش ساخته	ستف	ستون و تیر / دیوار	سینه
۶۵	۷۵	۴۵	۸۵	۹۰	ستون و تیر پیش ساخته		
۵۵	۶۵	۳۵	۷۵	۸۰	ستون پیش ساخته و تیر درجا با قالب صنعتی		
۴۰	۴۰	۱۰	۵۰	۵۵	ستون پیش ساخته و تیر درجا با قالب سنگی		
۶۰	۷۰	۳۰	۸۰	۸۵	ستون کامپوزیت و تیر پیش ساخته		
۵۰	۶۵	۳۰	۷۰	۷۵	ستون کامپوزیت و تیر درجا با قالب صنعتی		
۲۵	۴۰	۵	۴۵	۵۰	ستون کامپوزیت و تیر درجا با قالب سنگی		
۵۵	۶۵	۲۵	۷۵	۸۰	ستون درجا با قالب صنعتی و تیر پیش ساخته		
۲۵	۴۵	۱۵	۵۵	۶۰	ستون درجا با قالب سنگی و تیر		

ستون کامپوزیت و تیر پیش ساخته	ستون کامپوزیت و تیر درجا با قالب صنعتی	ستون کامپوزیت و تیر درجا با قالب سنگی	ستون و تیر فولادی چوب و مهره‌ای	ستون و تیر فولادی جوشی	پتنی
۶۰	۷۰	۴۰	۸۰	۸۵	
۵۰	۶۵	۳۰	۷۰	۷۵	
۲۵	۴۰	۵	۴۵	۵۰	
۲۰	۸۰	۵۰	۶۰	۶۵	
۵۰	۶۰	۳۰	۷۰	۷۵	







- سقف‌های پیش‌دال و عرشه‌فولادی در گروه «دال بتنی با قالب ماندگار» قرار می‌گیرند.



۱۱-۲





تهرجهه با بلوک سنگی / بلوک استاندار	کامپوزیت	دل بتنی با قالب ستنی	دل بتنی با قالب ملدکار / صنعتی	دل بتنی پیش ساخته	ستون و تیر / دیوار	سوستم
۶۵	۷۵	۴۵	۸۵	۹۰	ستون و تیر پیش ساخته	
۵۵	۶۵	۳۵	۷۵	۸۰	ستون پیش ساخته و تیر درجا با قالب صنعتی	
۳۰	۴۰	۱۰	۵۰	۵۵	ستون پیش ساخته و تیر درجا با قالب ستنی	
۶۰	۷۰	۴۰	۸۰	۸۵	ستون کامپوزیت و تیر پیش ساخته	

—	۸۵	—	۱۰۰	—	استاد و رائز مقاطع فولادی سرد نوردشده	فولادی
۷۰	۸۰	۵۰	۹۰	۹۵	ستون و تیر فولادی پیچ و مهرهای	
۵۰	۶۰	۳۰	۷۰	۷۵	ستون و تیر فولادی جوشی	

پروژه های غیر انبوه متوسط


۲-۵-۳-۱۱ الزامات بخش طراحی کسب شاخص تکمیلی صنعتی سازی

۱-۳-۱۱ امتیاز بخش طراحی، بر حسب ملاحظات انجام شده در طراحی، باید از جدول ۱-۳-۱۱

محاسبه شود.

۲۵	۴۵	۱۵	۵۵	۶۰	ستون درجا با قالب سننی و تیر پیش ساخته	
۴۵	۵۵	۲۵	۶۵	۷۰	ستون و تیر / دیوار درجا با قالب صنعتی	
۲۰	۳۰	۰	۴۰	۴۵	ستون و تیر / دیوار درجا با قالب سنی	
—	۸۵	—	۱۰۰	—	استاد و رائز مقاطع فولادی سرد نوردشده	
۷۰	۸۰	۵۰	۶۰	۶۵	ستون و تیر فولادی پیچ و مهرهای	
۵۰	۶۰	۳۰	۷۰	۷۵	ستون و تیر فولادی جوشی	






(امتیاز حاصل از جدول ۳-۳-۱۱) $\sum_{i=1}^N \frac{Q_{wi}}{Q_{wt}} \times (3-3-11)$ = امتیاز بخش دیوار
 N: تعداد انواع دیوارهای به کار رفته در ساختمان،
 Q_{wi}: طول ساخته شده با هر یک از دیوارها،
 Q_{wt}: طول کل دیوارها.

ردیف	دیوار فلزی پیش ساخته	ردیف
۱	دیوار خشک پیش ساخته	۱
۲	دیوار ساندویچ یا زل	۲
۳	دیوار فلزی پیش ساخته	۳
۴	دیوار چوبی پیش ساخته	۴
۵	دیوار چوبی با قالب پیش ساخته	۵
۶	دیوار فلزی غیرپیش ساخته	۶
۷	دیوار بتونی سبک پیش ساخته	۷
۸	دیوار بتونی درجا با قالب صنعتی	۸
۹	دیوار بتونی با قالب ماندگار	۹
۱۰	دیوار گچی با قطعات پیش ساخته	۱۰
۱۱	دیوار فلزی غیرپیش ساخته	۱۱
۱۲		۱۲

۳۰




پروژه‌های ساختمانی متوسط و بزرگ

۱۱-۳-۴-۳ تجهیز کارگاه باید یا به صورت پیش‌ساخته با قابلیت استفاده مجدد باشد، یا امکان تغییر کاربری آن برای استفاده دائمی درنظر گرفته شده باشد.




Page: 53





۱۱-۴-۵ الزامات مدیریتی

- ۱۱-۴-۶-۱ عوامل اجرا باید به صورت نظری و عملی آموزش دیده باشند.
- ۱۱-۴-۶-۲ پروژه باید نظام کنترل کیفیت داشته باشد.
- ۱۱-۴-۶-۳ پروژه باید نظام موثر بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) مستقر در کارگاه داشته باشد.
- ۱۱-۴-۶-۴ برنامه زمان‌بندی باید با منابع همراه و مبتنی بر تکرار باشد.
- ۱۱-۴-۶-۵ مدارک لازم برای مقایسه اجرا با برنامه زمان‌بندی باید ارایه شود.




۱۱-۴-۳-۶ الزامات اجرایی کسب شاخص تکمیلی صنعتی‌سازی

۱۱-۴-۳-۶-۱ با کاربرد یکی از سه مورد زیر، ۷ امتیاز برای شاخص تکمیلی صنعتی‌سازی منظور می‌شود:

- شبکه آرماتور پیش‌ساخته جوشی، در اسکلت بتن آرمه.
- واشر ویژه مشخص کننده رسیدن به کشش لازم در قطعات اسکلت فولادی پیچ و مهره‌ای.
- انواع سقف سبک غیربتنی در روش قاب سبک فولادی.



استفاده از واشر های DTI



- گیج کنترلی فیلر به منظور بررسی میزان پیش تنیدگی اتصال



الزمات ساخت، نصب و کشی

از نگاه مبحث ۱۰ جدید مقدرات ملی

٤-١٠ کلیات

این فصل به ارائه مشخصات فنی و ضوابط تهیه مصالح، برشکاری، مونتاژ، جوشکاری، حمل، پیش نصب، برپاداشتن، نصب، کارهای تکمیلی جوشکاری و محکم کردن پیچ‌ها، آماده سازی سطوح و رنگ‌آمیزی و رواداری‌ها اختصاص دارد.

٤-١٠ الزامات ساخت، نصب و کنترل

QC : Quality Control

کنترل کیفیت: به کنترل‌ها و بازرسی توسط سازنده و نصاب به منظور رعایت الزامات مدارک فنی تأیید و ابلاغ شده و استانداردهای مرجع اطلاق می‌گردد.

برنامه کنترل کیفیت: به برنامه‌ای اطلاق می‌شود که در آن سازنده و نصاب در حین اجرا، الزامات و روش‌های انجام کار اجراشده را با مشخصات فنی مطابقت داده و بازرسی می‌نمایند.

بازرس کنترل کیفیت: به شخصی حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌گردد که بازرسی کنترل کیفیت را در حین اجرا و بر روی عملیات اجراشده انجام می‌دهد.

QA : Quality Assurance

تضمين کيفيت: به برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات مدیریتی، دستورالعمل‌ها و کنترل‌هایی اطلاق می‌شود که نشان دهد مصالح به کار رفته و کار انجام شده توسط سازنده و نصاب، الزامات و مدارک تأیید شده ساخت و استانداردهای مرجع را تأمین می‌نماید.

برنامه تضمين کيفيت: به برنامه‌ای اطلاق می‌شود که شركت عامل یا بازرس تضمين کيفيت به منظور انطباق کار اجرا شده با الزامات تعیین شده در مدارک فنی تأیید شده ساخت و استانداردهای مرجع پیاده‌سازی می‌کند.

بازرس تضمين کيفيت: به شخص حقیقی یا حقوقی مستقلی اطلاق می‌گردد که قبل و حین اجرا، بازرسی‌های تضمين کيفيت را سازماندهی و اجرا می‌نماید.

(الف) مشاهده (O)**Observation**

بازرس مربوطه باید این موارد را مشاهده و بررسی نماید. این بررسی و مشاهده شامل تمامی موارد نشده و می‌تواند به صورت غیرمنظمه ولی روزانه انجام شود. به هر حال تعداد بازرسی‌ها رافع مسئولیت QC و QA نیست. در این حالت ادامه ساخت موقول به انجام بازرسی نیست.

(ب) انجام (P)**Procedure**

این فعالیت‌ها باید برای هر مورد انجام پذیرد و انجام مرحله بعدی منوط به صدور تأییدیه مرحله قبل است.

(پ) مستندسازی (D)

بازرس باید گزارش‌هایی تهیه نماید که نشان دهد که کار براساس مستندات قرارداد انجام می‌شود. برای ساخت در کارخانه گزارش باید دربردارنده شماره قطعه بازرسی شده باشد برای کار در کارگاه، گزارش باید شامل محور، طبقه و تراز ارتفاعی بازرسی شده باشد. کارهایی که مطابق قرارداد اجرا نشده یا مطابق قرارداد نبوده ولی به صورت رضایت بخشی تعمیر شده است، باید در گزارش بازرسی قید شوند.

الف) وظایف سازنده اسکلت فولادی

براساس مفاد این فصل و طبق نقشه‌ها و مدارک فنی، سازنده فولادی موظف به انجام کنترل کیفیت (QC) در موارد زیر است:

- تهیه مصالح^۱، تجهیزات و نیروی انسانی لازم
- تهیه نقشه‌های اجرایی در هماهنگی با نقشه‌ها و مدارک فنی محاسباتی، تجهیزات و امکانات اجرایی
- برشکاری، سوراخکاری و مونتاژ قطعات
- جوشکاری قطعات مونتاژ شده
- آماده‌سازی سطوح، تمیزکاری و رنگ‌آمیزی قطعات
- حمل قطعات ساخته شده به محل نصب
- ایجاد امکانات لازم برای ابزار کردن قطعات فولادی
- پیش‌نصب قسمت‌های کار در محل کارگاه ساخت در صورت نیاز
- برپا‌داشتن و تکمیل جوشکاری یا محکم کردن پیچ‌ها، مونتاژ قطعات طبق نقشه‌ها و کارهای تکمیلی

ب) وظایف نماینده کارفرما یا مقام قانونی مسئول
براساس مفاد این فصل و طبق نقشه‌ها و مدارک فنی، تضمین کیفیت (QA) همهٔ عملیات اجرایی بند
(الف) بر عهده نماینده کارفرما یا مقام قانونی مسئول است.

**الزامات ساخت، نصب و کنترل:
مشخصات مصالح مقاطع فولادی**

۳-۴-۱۰ مشخصات مصالح فولاد سازه‌ای

کلیه فولادهای سازه‌ای اعم از ورق، تیرآهن، ناودانی، نبشی، تسمه و غیره باید از انواع مورداشاره در فصل‌های ۱-۱۰ تا ۳-۱۰ باشد.

قطعات فولادی باید از معایبی که به مقاومت یا شکل ظاهری آن لطمه می‌زنند، عاری باشند. همه قطعات فولادی سازه ساختمان باید حتی‌الامکان یکپارچه باشد و از وصله کردن قطعات کوتاه خودداری شود، مگر آنکه محل درز جوشی یا وصله در نقشه‌های اجرایی مشخص شده باشد یا موافقت مهندس طراح برای وصله موردنظر جلب شود.


هرگاه مطابق مفاد بند ۳-۱۰-۴ نیاز به تعیین مشخصات و انطباق مصالح فولادی باشد، نماینده کارفرما باید از هر محموله مصالح فولادی (مطابق تعریف انتهای این بخش) واردشده به کارخانه یا مشابه


ب - وصله

وصله به اتصال دو قسمت از یک عضو گفته می‌شود. بدینهی است ساخت و نصب اعضای با طول کامل از دیدگاه طراحی، بهترین گزینه است ولی محدودیت‌های ابعادی، محدودیت‌های حمل و نصب و سایر محدودیت‌های اجرایی، مجری را به استفاده از وصله‌ها ملزم می‌کند. قطعات فولادی اعم از اجزای قاب، ستون‌ها و تیرها باید تا حد امکان یک پارچه بوده و از وصله کردن قطعات کوتاه خودداری گردد، مگر آنکه محل وصله در نقشه‌های اجرایی مشخص شده باشد یا موافقت مهندس طراح برای اتصال مورد نظر جلب گردد.

وصله‌ها، از دیدگاه محل اجرای آنها، به دو دسته وصلة کارخانه‌ای و وصلة کارگاهی تقسیم می‌شوند. وصلة کارخانه‌ای، وصلة‌ای است که در کارخانه اجرا شده و در نتیجه ضمن استفاده از امکانات بیشتر مانند جوش زیر پودری، از نظارت مستمر بر اجرای اتصال نیز برخوردار است. دلیل اصلی استفاده از این وصلة، محدودیت ابعادی پروفیل و ورق است. وصلة کارگاهی، وصلة‌ای است که در محل کارگاه و پس از نصب قطعه صورت می‌گیرد. دلیل اصلی استفاده از این نوع وصلة، محدودیت‌های حمل و نصب می‌باشد.



وصله‌ها از دیدگاه عملکرد و هندسه اتصال، به **دو دسته وصله مستقیم و وصله پوششی** تقسیم می‌شوند. وصله **مستقیم** معمولاً توسط جوش نفوذی در کارخانه انجام می‌شود ولی **وصله پوششی** معمولاً توسط جوش گوشه یا اتصال پیچ و مهره‌ای صورت می‌گیرد و در کارخانه یا کارگاه اجرا می‌گردد. به دلیل وجود امکانات اجرایی و نظارتی کمتر در کارگاه، وصله‌های کارگاهی عموماً از نوع پوششی هستند.





هرگاه مطابق مفاد بند ۱۰-۴ نیاز به تعیین مشخصات و انطباق مصالح فولادی باشد، نماینده کارفرما باید از هر محموله مصالح فولادی (مطابق تعریف انتهای این بخش) واردشده به کارخانه یا مشابه آن به تعداد ۲ نمونه اتفاقی انتخاب و آزمایش‌های زیر را مطابق استانداردهای ملی یا بین‌المللی^۲ در مورد آن‌ها انجام دهد:

- برای همه نمونه‌ها آزمایش تعیین ترکیب آلیاژی فولاد
- برای همه نمونه‌ها آزمایش تعیین مقاومت کششی با اندازه‌گیری تغییرشکل نسبی
- برای همه نمونه‌ها آزمایش ضربه محموله مصالح فولادی جهت نمونه‌گیری شامل مقاطع مشابه با رده مقاومتی مشابه و محدوده ضخامت مشابه تهیه شده از یک منبع، به شرح زیر است:
 - به ازای هر 40 تن و کسر آن برای همه مقاطع
 - به ازای هر 60 تن و کسر آن برای مقاطع سنگین با وزن واحد طول بیش از 100 کیلوگرم بر متر
 - به ازای هر 80 تن و کسر آن برای همه مقاطع با شماره ذوب پکسان براساس برچسب محصول یا گواهی کارخانه



مقطع تیرآهن داخلی و خارجی

الزامات ساخت، نصب و کنترل:

ساخت و نصب قطعات فولادی

۱-۳-۴-۱۰ کلیات

- الف) سازنده موظف است براساس نقشه‌های محاسباتی ابتدا نقشه‌های اجرایی کارگاهی را تهیه و به تصویر طراح سازه برساند. کنترل مهندس طراح در حد انطباق با نقشه‌های محاسباتی و مشخصات فنی بوده و مسئولیت هندسه قطعات، فواصل سوراخها و زاویه پیخها بر عهده سازنده اسکلت است.
- ب) نقشه‌های اجرایی باید کلیه اطلاعات و جزئیات لازم برای برش کاری و ساخت قطعات اعم از ابعاد و اندازه‌ها، آماده‌سازی لبه‌ها، اندازه جوش‌ها، اندازه پیچ‌ها و سوراخ‌کاری را شامل شود.
- پ) نقشه‌های اجرایی، باید جوش‌های کارخانه‌ای را از جوش‌های کارگاهی متمایز کرده، نوع اتصال (اتکایی، پیش‌تنیده و لغزش بحرانی) را مشخص نموده و نیز حد و روش سفت کردن پیچ‌ها و نوع سطوح تماس را به‌وضوح معین نماید.
- ت) قبل از شروع به ساختن و نصب قطعات باید اندازه‌های مندرج در نقشه‌ها به منظور تطبیق کامل و جلوگیری از بروز هرگونه اشکال در موقع ساخت و نصب توسط سازنده به دقت کنترل شود.

۲-۱-۳ نقشه ها و مدارک فنی

هر ساختمان سبک فولادی سرد نورد شده، باید دارای مجموعه‌ای از نقشه‌های محاسباتی، نقشه‌های کارگاهی، نقشه‌های نصب و مدارک مربوط به مشخصات فنی خصوصی باشد. با توجه به اهمیت و پیچیدگی ساختمان، ممکن است تعدادی از این مدارک مورد نیاز نبوده و یا با هم ادغام گردند. لازم است نقشه‌های محاسباتی به همراه مدارک مربوطه، قبل از آغاز هرگونه عملیات اجرایی، در محل اجرای پروژه آماده باشد. نقشه‌های کارگاهی و نصب را می‌توان به تناسب عملیات اجرایی تحويل مهندس ناظر نمود که پس از مطالعه از نظر کامل بودن اطلاعات اجرایی و تصویب مراجع ذی‌صلاح، به سازنده ابلاغ گردد.

مشخصات فنی، عمومی و خصوصی، باید حاوی کلیه اطلاعات لازم برای اجرای پروژه با کیفیت مطلوب، معیارهای رد و پذیرش قطعه و یا اطلاعات ابعادی، وزنی و مهاربندی قطعه باشد. قسمتی از این مشخصات ممکن است در حاشیه نقشه قید شود یا به صورت دفترچه‌های مجزا به سازنده تحويل گردد.

ث) هر قطعه پس از آن که با اندازه و شکل مشخص شده در نقشه‌های اجرایی کارگاهی ساخته شد، باید با شماره مشخص شده در نقشه، علامت گذاری شود.

ج) برش، مونتاژ، جوشکاری و متصل کردن قطعات به یکدیگر به استثنای اتصالات وصله‌های کارگاهی (در محل)، باید در کارخانه سریوشیده و مجهر ساخت اسکلت‌های فولادی توسط استادکاران و کارگران ماهر و زیر نظر متخصص فن انجام شود.

ج) در تمام مراحل تولید، هر قطعه یا هر بسته از قطعه‌های مشابه از اجزای فولادی، باید قابل شناسایی باشند. شناسایی می‌تواند به وسیله دسته‌بندی یا به وسیله شکل و اندازه جزء یا با استفاده از علامت‌های قابل تشخیص و با دوام انجام گیرد. علامت گذاری باید به صورتی باشد که باعث ایجاد آسیب به قطعه نشود.

ح) علامت گذاری با مهرهای سخت برای فولادهای بالاتر از رده S355 مجاز نیست و در سایر موارد باید فقط در نواحی مشخصی به کار رود که بر مقاومت و شکل پذیری محصول تأثیری نداشته باشد.


- ۴- استفاده حداکثری از ساخت در کارخانه یا ساخت در فضایی پیش‌بینی شده در کارگاه با تامین تمهیدات لازم برای پایش مراحل ساخت و عمل‌آوری؛
- ۵- حداقل نمودن ساخت در محل احداث ساختمان و بیشینه‌سازی نصب در آن؛
- ۶- حداقل استفاده از قطعات پیش‌ساخته در حد عضو یا مجموعه‌ای از اعضاء؛



پروژه‌های ساختمانی انبوه بزرگ


۱۱-۴-۵-۴-۵ قطعات اسکلت فولادی باید در کارخانه، تولید و اتصالات آن در محل، به صورت پیچ و مهره اجرا شود.






شکل هزینه نسبی جوش های لب به لب بال (وصله کارخانه ای)

سه درز در سه مقطع مختلف قرار داردند




(الف)



(ب)


درزهای بال ها در یک مقطع
درز جان در مقطع دیگری قرار دارد



(ج)

درزهای بال و جان در یک
مقطع قرار دارند

شکل سه روش اجرای اتصال جوشی با وصله کارگاهی




شكل جوش یک در میان بال و جان

۱۰-۳-۲ برش و سوراخ‌کاری

- الف) قطعات باید با ابعاد و شکل‌های لازم به دقت بریده شده و در محل‌های لازم سوراخ شوند. برش ورق‌هایی که در ساختن قطعات فولادی مصرف می‌شود باید توسط دستگاه برش حرارتی ریلی یا فرایند‌های خودکار انجام گیرد. برای ورق‌های با ضخامت مساوی یا کمتر از 15 میلی‌متر، برش‌کاری توسط دستگاه گیوتین مجاز است. در این حالت لبه‌های برش باید کاملاً یکنواخت و خالی از ناهمواری‌های سطحی بیش از 0.5 میلی‌متر باشند. ناهمواری‌ها و زخم‌های بیش از حد مجاز را باید با سنگ‌زن و در صورت لزوم تعمیرکاری توسط جوش، هموار کرد.
- ب) در قطعات و نیمرخ‌های سنگین با ضخامت اجزای تشکیل‌دهنده بیش از 40 میلی‌متر، باید قبل از برش حرارتی، پیش‌گرمایش تا دمای حداقل 65 درجه سلسیوس انجام شود.
- پ) برش انتهایی نیمرخ‌های فولادی که برای ساخت مهاربندها، تیرهای ستون‌ها و اتصالات آن‌ها مصرف می‌شوند، در صورت موافقت مهندس ناظر می‌تواند با اره یا برش حرارتی به صورت دستی انجام گیرد. در هر صورت کلیه ناصافی‌هایی که بر اثر برش‌کاری به وجود می‌آید، باید با سنگ‌زن بر طرف شوند.

ت) سوراخ کاری نهایی ورق‌ها و نیمرخ‌ها با ضخامت بیش از 15 میلی‌متر باید به کمک متله دوار انجام پذیرد. برای سوراخ‌های با قطر زیاد می‌توان ابتدا سوراخی با قطر کوچک‌تر توسط منگنه (پانچ) ایجاد نمود و سپس با متله، سوراخ را به قطر دلخواه رساند. قطعاتی که با پیچ به هم متصل می‌شوند در صورت امکان باید همه به هم خال‌جوش شده و با هم سوراخ کاری شوند. **سوراخ کاری ورق‌ها و نیمرخ‌ها به کمک منگنه برای ضخامت‌های بیش از 15 میلی‌متر مجاز نیست.**

ث) تیرهای با مقطع کاهش‌یافته باید با استفاده از برش حرارتی برای ایجاد قوسی ملایم ساخته شوند. زبری سطح بریده شده با برش حرارتی باید حداقل 13 میکرون باشد. تمام نواحی انتقالی بین تیر با مقطع کاهش‌یافته و مقطع دست‌نخورده باید در جهت طول بال تیر برای کاهش آثار نامطلوب ناشی از تغییر ناگهانی مقطع گرد شوند. گوشه‌های بین سطح مقطع کاهش‌یافته و بالا و پایین بال‌های تیر جهت برداشتن لبه‌های تیز باید سنگ زده شوند، ولی رعایت حداقل شعاع گردی یا زاویه پخشی نیاز نیست.



شكل سوراخکاری با دریل و منگنه

سوراخ کاری



دریل رادیال



دریل رادیال

سوراخ کاری

دریل ستونی



دستگاه پانچ



ج) حداکثر رواداری برش حرارتی از خط برش تئوری $6 \pm$ میلی‌متر است. حداکثر رواداری عرض مؤثر ورق‌ها در هر مقطع $10 \pm$ میلی‌متر است.

چ) تورفتگی‌ها و زخم‌های ایجادشده در اثر برش حرارتی در سطح برش کاهش یافته با حداکثر عمق 6 میلی‌متر را می‌توان با سنگ زدن اصلاح نمود. طول ناحیه دارای تورفتگی و زخم که سنگ زده می‌شود، نباید از 5 برابر عمق تورفتگی در هر طرف کمتر باشد. از جوشکاری می‌توان برای اصلاح تورفتگی‌ها و زخم‌های ایجادشده با عمق حداقل 6 میلی‌متر و حداکثر 13 میلی‌متر استفاده نمود. همچنین برای اصلاح نواحی که بر اثر سنگ زدن عمق مؤثر برش ناحیه کاهش یافته از رواداری‌های مجاز بیشتر شده است، نیز می‌توان از جوش استفاده نمود. تورفتگی‌ها و زخم‌ها باید برداشته شده و در محل آن‌ها گودی با عمق حداقل 6 میلی‌متر با سنگ زدن ایجاد شود. همچنین در ناحیه مورد نظر پیش‌گرمايش با دمای حداقل 66 درجه سانتی‌گراد انجام شود. تورفتگی‌ها و زخم‌های با عمق بیش از 13 میلی‌متر باید توسط روشی که به تأیید نماینده کارفرما رسیده است، اصلاح شوند.

۴-۳-۴ ساخت و آماده کردن قطعات قبل از مونتاژ

الف) قطعات فولادی باید طوری ساخته شوند که هیچ نوع تغییرشکلی علاوه بر مقادیر رواداری ساخت، غیر از آنچه در نقشه مشخص شده، در آنها به وجود نیاید. اینها و تغییرشکل‌هایی که طبق نقشه یا دستور مهندس طراح لازم باشد، باید هنگام ساختن قطعات ایجاد شود.

ب) پخزنی و آماده کردن لبه قطعات برای جوشکاری باید هنگام برش حرارتی، با زاویه دادن به سر مشعل و با سنگرزی‌های بعدی انجام پذیرد. استفاده از دستگلهای پخزن ضربه‌ای یا مکانیکی برای قطعات و ورق‌های با ضخامت بیش از 15 میلی‌متر مجاز نیست. پخزنی و آماده کردن لبه‌ها باید مطابق جزیئات اجرایی دستورالعمل جوشکاری (WPS) باشد.

پ) الزامات مربوط به پیش‌خیز و پیش‌تنظیم در قطعات باید پس از تکمیل مونتاژ، کنترل شوند.

ت) به کارگیری روش‌های گرم کردن موضعی برای ایجاد اینها یا صاف کردن قطعات با تأیید نماینده کارفرما مجاز است^۴. دمای موضع گرم شده نباید از 650 درجه سلسیوس برای فولاد معمولی و 565 درجه سلسیوس برای فولاد پر مقاومت و آلیاژی بیشتر شود. این دما باید به کمک گج‌های رنگی مخصوص که در دمای زیاد تغییر رنگ می‌دهند، مورد کنترل قرار گیرد. استفاده از روش‌های مکانیکی برای صاف کردن تا سه برابر مقادیر رواداری‌های مجاز، قابل قبول است.



۴-۳-۴-۱۰ پیش نصب

الف) در صورتی که در اسناد پیمان مشخص شده باشد، پیمانکار موظف است تیرها و ستون‌های فولادی را در محل کارخانه یا پایی کار پیش نصب نماید. هدف از پیش نصب قطعات فولادی حصول اطمینان از دقت ساخت و کیفیت جفت و جور شدن قطعات در هنگام نصب است.

ب) به هنگام پیش نصب باید حداقل 25 درصد از پیچ‌های هر اتصال که کمتر از دو پیچ نباشد، بسته شوند. پیچ‌های پیش نصب می‌توانند از نوع پیچ‌های معمولی انتخاب شوند.

۴-۳-۵ نصب قطعات فولادی

الف) صفحات پایی ستون‌ها (کف‌ستون‌ها) باید مطابق ضوابط زیر اجرا شوند:

۱- به جز موارد اشاره شده در بندهای ۲ و ۳، استفاده از ورق‌های اتکایی و صفحه‌ستون‌ها (کف‌ستون‌ها) تا ضخامت حداقل 50 میلی‌متر بدون صفحه تراشی، مشروط به ایجاد سطح اتکایی صاف و بدون زخم مجاز است. ورق‌های با ضخامت 50 تا 100 میلی‌متر را می‌توان با پرس کردن صاف نمود. اگر پرس در دسترس نبود، می‌توان از صفحه تراشی برای دستیابی به سطح صاف و بدون زخم استفاده کرد. برای ورق‌های با ضخامت بیش از 100 میلی‌متر باید از فرزکاری استفاده نمود.

■ مشکل (حادثه) اجرایی:



- بروز تند باد پیش از تکمیل اتصالات سازه.
- شروع واژگونی از خمش حول محور ضعیف ستون های دیوار برشی.

■ در روز حادثه، سازه در مرحله نصب اسکلت فلزی و در مراحل تراز کردن و شاقولی نمودن اسکلت فلزی بوده است.





■ در شب حادثه همزمان با وزش بادهای شدید، شروع جابجایی های بزرگ از دو محور آغاز گردیده است.
■ با توجه به اینکه در این دو محور، دیوارهای برشی ساختمان قرار داشته است، ستون ها دارای مقاطع کوچکتری بوده اند.






■ پس از جابجایی دو محور، سایر قسمت های سازه نیز به دنبال آن جابجا گردیده است.

■ با توجه به اینکه عملیات نصب ناقص بوده است، کل سازه واژگون گردیده است.









- ۲- سطح زیرین ورق‌های اتکایی و صفحه‌ستون‌ها (کف‌ستون‌ها) که با دوغلب ریزی تماس اتکایی کامل با شالوده برقرار می‌کند، نیازی به صفحه تراشی ندارد.
- ۳- در صورتی که برای اتصال ستون به صفحه‌ستون از جوش شیاری با نفوذ کامل استفاده شده باشد، نیازی به صفحه تراشی سطح فوقانی ورق اتکایی نیست.
- ۴- سوراخ میل‌مهارها را می‌توان با استفاده از برش حرارتی براساس ضوابط بخش ۱۰-۳-۴-۲ ایجاد کرد.
- ۵- در مواردی که آب می‌تواند در اعضای با مقطع قوطی شکل در زمان ساخت یا در طول مدت بهره‌برداری جمع شود، باید با ایجاد سوراخ زهکش در صفحه پایی ستون زهکشی شود یا از عضو در برابر نفوذ آب محافظت شود.
- ۶- صفحه‌ستون (کف‌ستون) باید در رقوم ارتفاعی صحیح تراز شده و تماس اتکایی کامل با بتن یا مصالح بنایی به کمک گروت داشته باشد. در صورتی که برای نصب سازه نیاز به تعبیه سوراخ‌های با قطر بزرگ‌تر از سوراخ استاندارد باشد، باید الزام مورد ب-۵ از بند ۲-۹-۳-۱۰ تأمین شود.

ب) در نصب قاب‌های فولادی موارد زیر باید مدنظر قرار گیرند:

- ۱- قاب‌های سازه‌های فولادی باید به درستی برپا شده و مطابق محدودیت‌ها و رواداری‌های ارائه شده در بخش ۴-۱۰-۸ نصب شوند. در حین نصب، سازه باید برای تحمل بارهای مرده و سایر بارهای حین نصب ایمن باشد. مهاربند‌های موقت باید در محل‌هایی که سازه تحت بارهای ناشی از تجهیزات و عملیات اجرایی قرار می‌گیرد، تأمین شود. این مهاربند‌ها تا زمانی که برای تأمین ایمنی نیاز باشد، باید در جای خود باقی بمانند.
- ۲- تا زمانی که بخش‌های مختلف سازه نصب شده مطابق مدارک ساخت شاقول نشده باشند، باید هیچ‌یک از اتصالات جوشی یا پیچی دائمی آن و نیز سقف‌ها شامل اتصالات عرضه‌های فولادی (در صورت کاربرد) اجرا شود.
- ۳- نبود سطح تماس کامل بین سطوح با فاصله کمتر از ۲ میلی‌متر، صرف‌نظر از نوع اتصال (جوش شیاری با نفوذ نسبی یا پیچی)، مجاز است. اگر این فاصله بین ۲ تا ۶ میلی‌متر باشد و بررسی مهندسی نشان دهد که سطح تماس کافی وجود ندارد، باید فواصل خالی با پرکننده فولادی مناسب پر شوند. فولاد پرکننده صرف‌نظر از نوع قطعه اصلی، می‌تواند از جنس فولاد نرمۀ ساختمانی باشد.

فیلر پلیت جهت اتصالات اصطکاکی

مطابق مشخصات فنی RCSC حداقل ضخامت فیلر ۶٪ اینچ معادل ۱۶ میلیمتر است. در صورت نیاز به افزایش ضخامت فیلر، طراحی مجدد اتصال با تنش مجاز کاهش یافته، نیاز است.



شكل استفاده از ورق پر کننده جهت اصلاح اتصال




اصلاح اتصال با صفحات پر کننده



فیلر پلیت ها در اتصالات اصطکاکی

- انتقال بار در اتصالات اصطکاکی با استفاده از فیلر پلیت ها از طریق نیروی اصطکاک روی سطوح اتصال انجام می گیرد.



کترل کیفیت و تضمین کیفیت

122

۴-۳-۶ کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

فعالیت‌هایی که در خصوص کنترل کیفیت (QC) مطرح است، باید توسط سازنده و نصب‌کننده سازه فولادی انجام پذیرد. فعالیت‌هایی که در خصوص تضمین کیفیت (QA) مطرح است باید به درخواست مقام قانونی مسئول یا کارفرما توسط دستگاه نظارت ذیصلاح انجام پذیرد.

۴-۳-۶-۱ برنامه کنترل کیفیت سازنده و نصب‌کننده

سازنده و نصب‌کننده باید روش‌های کنترل کیفیت را برای اطمینان از اجرای کار براساس الزامات این مبحث و مدارک ساخت پایه‌ریزی و اجرا کنند. سازنده باید مراحل اجرائی ساخت و برپایی حاوی جزئیات کنترل‌ها و سمت‌های سازمانی مجری این کنترل‌ها را مکتوب داشته و در اختیار مقام قانونی مسئول و کارفرما قرار دهد.

۴-۳-۶-۱-۱ شناسایی مصالح

سازنده باید روش کاربردی، مدون و مکتوبی منطبق بر استانداردهای ملی یا بین‌المللی برای شناسایی مصالح در زمان اجرا تا قبل از نصب ارائه دهد. این روش باید توسط مسئول کنترل کیفیت سازنده، بررسی و تأیید شود.

۴-۱-۶-۳-۱ رویه کنترل کیفیت نصب کننده

کنترل کیفیت نصب کننده باید حداقل بازرسی موارد زیر را شامل شود:

الف) جوش در محل، پیچ پر مقاومت و جزئیات آن‌ها مطابق ضوابط بندهای ۱۰-۴-۴-۱ و ۸-۵-۴

ب) اجرای عرشه‌های فولادی مطابق ضوابط استانداردهای ملی یا بین‌المللی^۵

پ) جاگذاری و اتصال گل‌میخ‌های فولادی مطابق ضوابط بند ۱۰-۴-۴-۱

ت) سطوح برش یافته در محل مطابق ضوابط بند ۲-۳-۴-۱۰

ث) صاف کردن از طریق گرما در محل مطابق ضوابط بند ۲-۳-۴-۱۰

ج) رواداری‌های نصب در محل مطابق ضوابط بخش ۸-۴-۱۰

۱۰-۴-۳-۶-۲ مدارک سازنده و نصاب

الف) سازنده یا نصاب موظف است مدارک زیر را جهت تائید، قبل از ساخت یا نصب ارائه کند:

- ۱- نقشه‌های کارگاهی ساخت
- ۲- نقشه‌های کارگاهی نصب
- ۳- برنامه کلی بازرگانی و آزمایش (ITP)
- ۴- دستورالعمل رویه‌های جوشکاری (WPS)
- ۵- گواهی انطباق با استانداردهای مربوطه و گواهی صلاحیت تولیدکننده برای الکترود جوش، سیم جوش، پودر جوشکاری و گاز محافظ مطابق بخش ۱۰-۱-۴

۶- کاتالوگ اطلاعات یا برگه‌های معرفی‌کننده محصول برای فلز پرکننده جوش و روکش آن. این برگه‌های اطلاعات شامل شرح محصول، محدودیت‌های استفاده، پارامترهای جوش نمونه یا پیشنهادی، روش‌های انبار کردن و الزامات قرارگیری در معرض شرایط محیطی از جمله پیش‌گرمايش و ... است.

۷- گواهی کفايت طاقت نمونه شiar داده شده شاري براي مصالح جوش به کاررفته در اتصالات و وصله‌های سیستم با برابر جانبی لرزه‌ای. این گواهی در صورتی مورد تأیید است که طاقت نمونه شiar داده شده شاري براي فلز جوش در دمای ۱۸- درجه سلسیوس، حداقل ۲۷ ژول باشد. در صورت ارائه نکردن این گواهی توسط تولیدکننده مصالح جوش، سازنده یا نصاب باید آزمایش‌های لازم را به هزینه خود انجام داده و گزارش کاربردی از نتایج آزمایش‌ها جهت مستندسازی کفايت مصالح مصرفی تهیه کند.

۸- دستورالعمل پیچکاري

۹- تعیین ترتیب مونتاژ اتصالات، روش و ترتیب اجرای جوشکاری و سایر موارد اجرائی خاص تعیین شده در نقشه‌ها، مشخصات فنی و استانداردها

- ۱۰- طرح اختلاط بتن و نتایج آزمایش‌های مربوطه برای اعضای مختلف
- ۱۱- نقشه‌های کارگاهی میلگردهای اعضای مختلف
- ۱۲- توالی بتن‌ریزی و روش‌ها و محدودیت‌های آن در اعضای مختلف
- ب) مدارک زیر باید جهت بازبینی توسط نماینده کارفرما قبل از ساخت یا نصب به صورت فایل الکترونیکی یا نسخه کاغذی در دسترس باشد:
- ۱- نتایج آزمایش‌های مصالح برای اعضای اصلی فولادی ساختمان، مطابق ضوابط بخش ۴-۱-۱۰
 - ۲- نتایج آزمایش‌های مصالح برای فولاد ریخته‌گری شده، مطابق ضوابط بخش ۴-۱-۱۰
 - ۳- گواهی صلاحیت تولیدکننده برای بسته‌ها، مطابق ضوابط بخش ۴-۱-۱۰
 - ۴- نتایج آزمایش‌های میل‌مهر کفستان‌ها و میله‌های رزوهد شده، مطابق ضوابط بخش ۴-۱-۱۰
 - ۵- گواهی صلاحیت تولیدکننده برای گل‌میخ‌ها، مطابق ضوابط بخش ۴-۱-۱۰

۶- مدارک صلاحیت دستورالعمل رویه‌های جوشکاری (PQR)، برای آن دسته از جوش‌هایی که منطبق بر جوش‌های پیش‌پذیرفته نیستند.

۷- مدارک صلاحیت اجرایی پرسنل جوشکاری (WPQ)

۸- دستورالعمل مکتوب کنترل کیفیت سازنده یا نصب‌کننده که باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

- روش‌های کنترل مصالح
- روش‌های بازرگانی
- روش‌های بررسی عدم انطباق
- مدارک صلاحیت بازرگانی کیفیت سازنده یا نصب‌کننده
- مدارک صلاحیت پرسنل آزمایش‌های غیر مخرب (NDT) سازنده

۱۰-۹-۳-۲-۳ ارزیابی صلاحیت بازرگانین

الف) بازرگانین مسئول تأیید یا رد مصالح و اجرا باید مورد ارزیابی و تشخیص صلاحیت قرار گیرند.

مبانی ارزیابی بازرگانین باید مستند شود.

ب) ارزیابی بازرسین باید بر مبنای «آییننامه ملی ارزیابی بازرسین» انجام شود. در نبود آییننامه ملی، می‌توان از آییننامه‌های بین‌المللی یا معتبر استفاده نمود.^۶

پ) مهندسین یا تکنسین‌هایی که به‌واسطه تمرین یا تجربه و یا ترکیبی از آن دو، در زمینه بازرسی ساخت و انجام و تفسیر آزمایش‌های ارزیابی، دارای صلاحیت باشند، با تأیید نماینده کارفرما یا مقام قانونی مسئول، می‌توانند به عنوان بازرس جوش انجام وظیفه نمایند.

ت) بازرسین جوش می‌توانند چند کمک داشته باشد که تحت ناظارت وی در امر بازرسی عمل می‌نمایند. کمک بازرسین باید با تمرین و کسب تجربه در اموری که به آن‌ها محول می‌شود، صلاحیت عملی کسب نمایند. عملکرد کمک بازرسین باید توسط بازرس به طور منظم مورد ارزیابی قرار گیرد.

۶ معیارهای ارزیابی قابل قبول به شرح زیر هستند:

- AWS QC1: Standard for AWS Certification of Welding Inspectors
- Standard W178.2: Certification of Welding Inspectors-Canadian Standard Association



W178.2-18

AWS QC1: 2016

Specification for AWS Certification of Welding Inspectors

Certification of welding inspectors



CSA Standard W178.2-2018 "Certification of Welding Inspector"

Overview of Changes in the 2018 Edition

ث) بازرس و کمک بازرس باید تحت معاینه چشم قرار گیرند، به طوری که با یا بدون استفاده از عینک، قدرت دید نزدیک در فاصله 300 میلی‌متر و قدرت دید دور در حد 20/40 را دارا باشند. گواهی معاینه چشم باید هر سه سال یک بار (یا کمتر در صورت اعلام نیاز توسط نماینده کارفرما) تکرار شود و در صورت درخواست قابل ارائه باشد. ارزیابی قدرت بینایی مطابق الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 18490 انجام شود.

۴-۳-۶-۴ وظایف بازرس

- الف) بازرس کنترل کیفیت سازنده باید اعضای فولادی ساخته شده را بازرسی کرده و تطابق آن‌ها را با جزئیات ارائه شده در نقشه‌های کارگاهی بررسی کند.
- ب) بازرس کنترل کیفیت نصب باید قطعات فولادی نصب شده را بازرسی کرده و تطابق آن‌ها را با جزئیات ارائه شده در نقشه‌های کارگاهی بررسی کند.
- پ) بازرس تضمین کیفیت باید هنگام جاگذاری میل مهارها و سایر اقلام مدفون نگهدارنده اعضاي فولادی جهت تطابق با مدارک ساخت در محل حضور داشته باشد. حداقل باید قطر، رده، نوع و طول میل مهار یا قطعه مدفون و طول مدفون در بتن قبل از ریختن بتن بررسی و ثبت شده و به نماینده کارفرما گزارش شود.

ت) بازرس تضمین کیفیت باید قاب فولادی ساخته و نصب شده را جهت تطابق با جزئیات موجود در مدارک ساخت بازرسی کند. پذیرش یا عدم پذیرش جزئیات اتصالات باید ثبت و مستندسازی شود.

ث) وظایف بازرس نماینده کارفرما بر اساس الزامات طرح بازرسی و آزمایش پروژه مشخص می‌شود. وظایف بازرس نماینده سازنده نیز بر اساس الزامات طرح بازرسی و آزمایش پروژه و استاندارد ISIRI/ISO 14731 برای جوشکاری مشخص می‌شود.

۴-۳-۶-۵ ارزیابی و تعیین صلاحیت پرسنل آزمایش‌های غیر مخرب

الف) ارزیابی پرسنل مسئول انجام آزمایش‌های غیر مخرب، به غیراز آزمایش‌های عینی، باید منطبق بر مفاد آیین‌نامه ملی باشد. در نبود آیین‌نامه‌های ملی، می‌توان از آیین‌نامه‌های بین‌المللی معترض استفاده نمود.⁷

-
- ⁷ - Personnel Qualification and Certification Nondestructive Testing (ASNT SNT-TC-1A)
- Standard for the Qualification and Certification of Nondestructive Testing Personnel
(ANSI/ASNT CP-189)
- ISO 9712-Non-destructive testing-Qualification and certification of NDT personnel

ب) اشخاصی مجاز به انجام آزمایش‌های غیر مخرب هستند که توسط یک موسسه معتبر ایرانی یا دارای نمایندگی در ایران، در پایه دو صلاحیت آزمون‌های غیر مخرب، ارزیابی و تعیین صلاحیت شده باشند. اشخاصی که در پایه یک ارزیابی شده باشند، فقط می‌توانند زیر نظر یک کارشناس پایه دو به آزمایش بپردازند. در موسسه مورداشاره، ارزیابی افراد در پایه یک و دو باید توسط فردی از پایه سه انجام شود. افراد پایه سه باید تحت نظر انجمن آزمایش‌های غیر مخرب ارزیابی شوند یا دارای تحصیلات عالیه در این زمینه باشند.

INTERNATIONAL STANDARD

ISO
9712

Fourth edition
2012-06-15

Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel



Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel END

ISIRI/ISO
14731
1st.edition



هماهنگی جوشکاری -
وظایف و مسئولیت‌ها

Welding coordination-
Tasks and responsibilities



ASNT STANDARD

2020

EDITION

FOR QUALIFICATION
AND CERTIFICATION OF
NONDESTRUCTIVE TESTING
PERSONNEL



The American Society for Nondestructive Testing Inc.
ASNT...Creating a Safer World!®

AUDIT CHECKLIST CP-189

2020

EDITION

FOR QUALIFICATION AND
CERTIFICATION OF NONDESTRUCTIVE
TESTING PERSONNEL



The American Society for Nondestructive Testing Inc.
ASNT...Creating a Safer World!®

الزمات ساخت، نصب و کنترل: اتصال با جوش

۴-۴-۱۰ اتصال با جوش

برای برقراری اتصالات جوشی رعایت مشخصات مندرج در آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران^۸ لازم است. علاوه بر مفاد آیین‌نامه مورداشاره، رعایت الزامات بندهای زیر ضروری است.

۴-۴-۱۱ کنترل کیفیت و تضمین کیفیت جوش

رئوس برنامه‌های مربوط به کنترل و بازرگانی جوشکاری سازه‌های فولادی را می‌توان در قالب پنج مورد زیر بیان نمود:

جمهوری اسلامی ایران

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

آین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران

نشریه شماره ۲۲۸

چاپ هشتم

مورد زیر بیان نمود:

۱- جوشکاران (Personnel)

۲- فرایند جوشکاری (Process)

۳- آماده‌سازی درز جوش (Preparation)

۴- دستورالعمل جوشکاری (Procedure)

۵- بازررسی و تأیید (Prove)

فعالیت‌های بازررسی جوش شامل کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در سه مرحله قبل، حین و پس از جوشکاری انجام می‌شود که این سه مرحله در جداول ۱۰-۴-۱-۳ تا ۱۰-۴-۱-۴ ارائه شده است.

فعالیت‌هایی که باید توسط هر دو بخش کنترل کیفیت و تضمین کیفیت انجام پذیرد، می‌تواند به صورت همزمان با هماهنگی بین طرفین توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی ثالث ذیصلاح انجام پذیرد. در این جداول فعالیت‌های بازررسی مشمول یکی از دو حالت زیر است:

- مشاهده (O): بازرس مربوطه باید این موارد را مشاهده و بررسی نماید. این بررسی و مشاهده شامل تمامی موارد نشده و می‌تواند به صورت غیرمنظم انجام شود. به هر حال تعداد بازبینی‌ها، رافع مسئولیت QC و QA نیست. در این حالت ادامه ساخت موكول به انجام بازرسی نیست.
- انجام (P): این فعالیت‌ها باید برای هر مورد انجام پذیرد و انجام مرحله بعدی منوط به صدور تأییدیه مرحله قبل می‌شود.

جدول ۱۰-۴-۱: بازرسی قبل از جوشکاری

ردیف	شرح فعالیت		
	QA	QC	
۱	O	P	بررسی گواهینامه صلاحیت جوشکاران*
۲	P	P	بررسی دستورالعمل‌های جوشکاری
۳	P	P	بررسی گواهینامه مواد مصرفی جوش
۴	O	O	قابل شناسایی بودن مواد و مصالح (نوع و رده)
۵	O	O	سیستم شناسایی جوشکاران (علامت‌گذاری بند جوش)



O	O	کنترل تجهیزات جوشکاری	۶
O	P	کنترل شکل و پرداخت سوراخ دسترسی	۷
O	P	<p>کنترل آماده‌سازی درز جوش شیاری:</p> <ul style="list-style-type: none"> • آماده‌سازی اتصال • هندسه (هم راستایی، فاصله ریشه، عمق ریشه، پخ) • تمیزی درز جوش • وضعیت خال جوش‌کاری (کیفیت و محل خال جوش) • نوع پشت‌بند و موئتاژ آن 	۸
O	O	<p>کنترل آماده‌سازی درز جوش گوشه:</p> <ul style="list-style-type: none"> • هندسه (فاصله ریشه، راستا، ...) • تمیزی درز جوش • وضعیت خال جوش‌کاری (کیفیت و محل خال جوش) 	۹

* برگزاری دوره‌های آموزشی جوشکاران و صدور گواهینامه‌های صلاحیت به آن‌ها توسط مراکز ذیصلاح انجام گرفته باشد.

جدول ۱۰-۴-۳: بازرسی حین جوشکاری

ردیف	شرح فعالیت	QC	QA
۱	کنترل شرایط نگهداری و جابجایی الکترود: • بسته‌بندی • زمان در معرض هوا بودن	O	O
۲	عدم جوشکاری روی ترک‌های خال جوش	O	O
۳	شرایط محیطی: • سرعت باد • بارش و دما	O	O
۴	پیروی از WPS: • تنظیم تجهیزات جوشکاری • سرعت جوشکاری • انتخاب الکترود و سیم جوش • نوع و دبی گاز محافظ • پیش‌گرمایش و دمای بین دو عبور • وضعیت جوشکاری (H, OH, V, F مطابق شکل ۱۰-۴-۱)	O	O

O	O	کنترل تکنیک جوشکاری:	
O	P	<ul style="list-style-type: none"> • تمیز کاری بین دو عبور و عبور نهایی • هندسه جوش هر عبور • بازرگانی کیفیت چشمی هر عبور 	۵
O	P	قرار گیری و نصب گل میخ ها	۶



(ب) وضعیت افقی (H)







Figure 1. The effect of the number of training samples on the performance of the proposed model.



(ب) وضعیت افقی (H) (پ) وضعیت قائم (V)




— 1 —




Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 27, No. 4, December 2002
Copyright © 2002 by The University of Chicago

شکل ۱۰-۴-۱: چهار وضعیت اصلی جوشکاری برای جوشکاری با جوش گوشه

ب) پوزیویت چشم



ب) پوزیویت شاری




الف) وضعیت لخت

ب) وضعیت افقی

ج) وضعیت قائم

د) وضعیت سنتی

شکل انواع وضعیت های جوشکاری




. انواع جوش

جدول ۱۰-۴-۳: بازرسی پس از جوشکاری

ردیف	شرح فعالیت		
ردیف	QA		
۱	O	O	کنترل تمیز کاری جوش
۲	P	P	کنترل ابعاد جوش (بعد، طول و محل جوش)
۳	P	P	<p>بازرسی چشمی جوش:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عدم وقوع ترک • امتراج جوش با فلز پایه و عبورهای قبل • چاله جوش • هندسه مقطع جوش • بریدگی کناره جوش • تخلخل • لکه قوس
۴	P	P	بازرسی‌های غیر مخرب
۵	P	P	کنترل سوراخ دسترسی جوش مقاطع سنگین برای اطمینان از عدم ترک خوردگی
۶	P	P	کنترل برداشتن پشت‌بند و ورق گوشواره (ناودان جوش) در صورت لزوم

P	P		کنترل جوش تعمیری	۷
P	P		تهیه مستندات تأیید یا رد کیفیت قطعات جوشکاری شده	۸
O	O		کنترل عدم جوشکاری در نواحی غیرمجاز	۹
P	P	◆	* ناحیه k	۱۰


* هنگام جوشکاری ورق‌های مضاعف، ورق‌های پیوستگی و سخت‌کننده‌ها، بازرسی چشمی برای کشف ترک در ناحیه k ورق جان تا فاصله 75 میلی‌متر بالا و پایین جوش انجام شود ناحیه k مطابق شکل ۱۰-۴-۲، به حدفاصل نقطه شروع گردی ریشه اتصال بال به جان تا 38 میلی‌متر بعد از آن اطلاق می‌شود.




شکل ۱۰-۴-۲: ناحیه k

لکه قوس

عامل ایجاد: عدم مهارت جوشکار




J.Ivanova



عدم تقارن زاویه ای



عامل ایجاد: در اثر عدم مونتاز صحیح بوجود می آید.



عدم تقارن خطی

در اثر عدم مونتاژ صحیح بوجود می آید.


عامل ایجاد: در اثر عدم مونتاژ صحیح بوجود می آید.



تخلخل خوشه ای


عوامل ایجاد:

- ۱- سرعت کم حرکت ۲- شدت جریان کم



- ۱- کثیفی درز اتصال ۲- شدت جریان کم

- ۳- عدم مهارت جوشکار ۴- حبس سرباره



گلویی اضافی جوش

عوامل ایجاد:

سوراخهای کرمی شکل



عامل ایجاد:

ناخالصی ها

عمدتا در اثر حبس سرباره و گاز بوجود می آید.

عوامل ایجاد:

۱-الودگی الکترود و محل جوشکاری ۲-شدت جریان کم



۴-۴-۲ آزمایش‌های غیر مخرب جوش

آزمایش فراصوت (UT)، آزمایش ذرات مغناطیسی (MT)، آزمایش مواد نافذ (PT) و آزمایش پرتونگاری (RT) در صورت نیاز باید منطبق با ضوابط آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران به‌وسیله واحد تضمین کیفیت انجام شود. در جدول ۴-۴-۱۰ میزان آزمایش‌های غیر مخرب جوش ارائه شده است. نتیجه تمام این آزمایش‌ها باید در پرونده‌های مخصوص ثبت شده و با تفسیر در اختیار ناظر کارفرما قرار گیرند. تفسیر ناظر از نتایج آزمایش قطعی تلقی می‌شود.

جدول ۴-۴-۱۰: میزان آزمایش‌های غیر مخرب جوش هنگام تولید و نصب

درصد آزمایش‌ها برای گروه‌بندی اهمیت ساختمان مطابق استاندارد ۲۸۰۰			نوع آزمایش	نوع جوش مورد آزمایش
۴	۳	۲ و ۱		
100	100	100	بازرسی چشمی (VI)	۱- همه جوش‌ها

				۲- جوش‌های لببه‌لب عرضی بال‌های کششی، اعضاي کششی خرپاها، يك‌ششم عمق جان تيرها در مجاورت بال کششی و جوش شياری ورق روسري و زيررسري به ستون در اتصال صلب تير به ستون
25	75	100	پرتونگاري يا فراصوت (UT يا RT)	۳- جوش‌های لببه‌لب طولي بال‌های کششی و اعضاي کششی خرپاها
-	5	10	پرتونگاري يا فراصوت (UT يا RT)	۴- جوش‌های لببه‌لب عرضي و طولي در بال‌های فشاري و اعضاي فشاري خرپاها و ستون‌ها
-	10	20	پرتونگاري يا فراصوت (UT يا RT)	۵- جوش‌های لببه‌لب عرضي جان تيرها که شامل بند ۳ فوق نيست و جوش‌های لببه‌لب طولي جان تيرها
5	10	10	رنگ نافذ (PT) يا ذرات مغناطيسی (MT)	۶- جوش گوشة بال به جان و سخت‌گننده‌ها
10	20	100	رنگ نافذ (PT) يا ذرات مغناطيسی (MT)	۷- جوش‌های گوشة اتصالات مهاربندها و اتصالات تير به ستون

۱-۶ گروه‌بندی ساختمان‌ها بر حسب اهمیت

ساختمان‌ها بر حسب نوع کاربری و میزان آسیب‌رسانی ناشی از خرابی آنها به چهار گروه اهمیت تقسیم می‌شوند:

گروه ۱- ساختمان‌های «با اهمیت خیلی زیاد»

این گروه شامل دو دسته زیر است:

الف- ساختمان‌های ضروری:

این گروه شامل ساختمان‌هایی است که قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره‌برداری از آنها غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات می‌شود؛ مانند بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، مراکز آتش‌نشانی، مراکز و تأسیسات آبرسانی، ساختمان‌های نیروگاه‌ها و تأسیسات برق‌رسانی، برج‌های مراقبت فرودگاه‌ها، مراکز مخابرات، رادیو و تلویزیون، تأسیسات نظامی و انتظامی، مراکز کمک‌رسانی و به‌طور کلی تمام ساختمان‌هایی که استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر می‌باشد.

ب- ساختمان‌های خطرزا:

این گروه شامل ساختمان‌ها و تأسیساتی است که خرابی آنها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر در کوتاه‌مدت و درازمدت برای محیط زیست می‌شوند، مانند کارخانه‌های تولیدکننده مواد شیمیایی خاص.

گروه ۲- ساختمان‌های «با اهمیت زیاد»

این گروه شامل سه دسته زیر است:

الف- ساختمان‌هایی که خرابی آنها موجب تلفات زیاد می‌شود، مانند مدارس، مساجد، استادیوم‌ها، سینما و تئاترها، سالن‌های اجتماعات، فروشگاه‌های بزرگ، ترمینال‌های مسافری و یا هر فضای سرپوشیده دیگری که محل تجمع بیش از ۳۰۰ نفر در زیر یک سقف باشد.

ب- ساختمان‌هایی که خرابی آنها سبب از دست رفتن ثروت ملی می‌گردد، مانند موزه‌ها، کتابخانه‌ها، و به‌طور کلی مراکزی که در آنها اسناد و مدارک ملی و یا آثار پر ارزش دیگری نگهداری می‌شود.

پ- ساختمان‌ها و تأسیسات صنعتی که خرابی آنها موجب آلودگی محیط زیست و یا آتش‌سوزی وسیع می‌شود مانند پالایشگاه‌ها، انبارهای سوخت و مراکز گازرسانی.

گروه ۳- ساختمان‌های «با اهمیت متوسط»

این گروه ساختمان‌ها شامل کلیه ساختمان‌های مشمول این آیین‌نامه، بجز ساختمان‌های عنوان شده در سه گروه دیگر می‌باشند، مانند ساختمان‌های مسکونی و اداری و تجاری، هتل‌ها، پارکینگ‌های چندطبقه، انبارها، کارگاه‌ها، ساختمان‌های صنعتی

گروه ۴- ساختمان‌های «با اهمیت کم»

این گروه شامل دو دسته زیر است:

الف- ساختمان‌هایی که خسارت نسبتاً کمی از خرابی آنها حادث می‌شود و احتمال بروز تلفات جانی انسانی در آنها بسیار کم است، مانند انبارهای کشاورزی و سالن‌های نگهداری دام.

ب- ساختمان‌هایی موقتی که مدت بهره‌برداری از آنها کمتر از ۲ سال است.

الزامات تکمیلی جدول ۴-۴-۱۰ به شرح زیر است:

- ۱) ورق‌های با ضخامت کمتر یا مساوی ۸ میلی‌متر نیاز به آزمایش پرتونگاری (RT) یا فراصوت (UT) ندارند.
- ۲) ساختمان‌های گروه ۳ دارای ۴ طبقه یا بیشتر روی سطح زمین، مطابق گروه‌های ۱ و ۲ ارزیابی می‌شوند.

۴-۲-۴-۱۰ نرخ مردودی آزمایش پرتونگاری یا فراصوت^۹

نرخ مردودی آزمایش پرتونگاری یا فراصوت از تقسیم تعداد جوش‌های معیوب به جوش‌های کامل به دست می‌آید. جوش‌هایی که دارای ناپیوستگی در حد قابل قبول هستند، در هنگام تعیین نرخ مردودی نباید جزو جوش‌های معیوب حساب شوند. برای ارزیابی نرخ مردودی جوش‌های پیوسته با طول بیش از یک متر و گلوی مؤثر جوش حداقل ۲۵ میلی‌متر، هر ۳۰۰ میلی‌متر به عنوان یک جوش در نظر گرفته می‌شود. برای ارزیابی نرخ مردودی جوش‌های پیوسته با طول بیش از یک متر طول و گلوی مؤثر بیش از ۲۵ میلی‌متر، هر ۱۵۰ میلی‌متر به عنوان یک جوش در نظر گرفته می‌شود.

۲-۴-۴-۱۰ کاهش تعداد آزمایش پرتونگاری یا فراصوت

در پروژهایی که تعداد حداکثر 40 جوش داشته باشند، باید هیچ کاهشی در میزان آزمایش‌های پرتونگاری یا فراصوت صورت گیرد. در حالتی که در ابتدا مقرر شده باشد که 100 درصد جوش‌ها تحت آزمایش پرتونگاری یا فراصوت قرار گیرند، برای یک جوشکار مشخص می‌توان این میزان را تا 25 درصد کاهش داد، مشروط بر آنکه نرخ مردودی جوش‌های اجرashده توسط آن جوشکار حداکثر 5 درصد باشد. در هر پروژه باید به تعداد حداقل 40 جوش کامل اجرا شده باشد تا این ارزیابی برای کاهش تعداد آزمایش‌ها صورت گیرد.

۳-۴-۴-۱۰ افزایش تعداد آزمایش پرتونگاری یا فراصوت

در حالتی که از ابتدا مقرر شده باشد که 10 درصد از جوش‌ها تحت آزمایش پرتونگاری یا فراصوت قرار گیرند، در صورتی که نرخ مردودی جوش‌های اجرashده توسط یک جوشکار مشخص بیش از 5

درصد باشد، این میزان باید به 100 درصد افزایش یابد. باید تعداد حداقل 20 جوش کامل قبل از اعمال این افزایش‌ها اجرا شده باشد. اگر نرخ مردودی برای جوش‌های اجراشده توسط جوشکاری برای تعداد حداقل 40 جوش کامل به 5 درصد یا کمتر کاهش یابد، میزان آزمایش‌های پرتونگاری یا فرآصوت را مجدداً می‌توان به 10 درصد کاهش داد.

۴-۲-۴-۱۰ مستندسازی

تمام آزمایش‌های غیر مخبر اجراشده باید مستندسازی شوند. برای کارگاه ساخت، گزارش آزمایش غیر مخبر (NDT) باید جوش آزمایش شده را با اسم قطعه و موقعیت جوش معرفی کند. برای محل نصب گزارش آزمایش باید جوش آزمایش شده را بر حسب موقعیت آن در سازه، اسم قطعه و موقعیت جوش معرفی کند. اگر جوشی براساس آزمایش غیر مخبر مردود شده باشد، گزارش آزمایش غیر مخبر باید موقعیت عیب و علت مردودی را بیان کند.

ضوابط اجرایی جوشکاری

۱۰-۴-۳-۱ شرایط غیرمجاز جوشکاری

جوشکاری در شرایط زیر مجاز نیست:

- الف) زمانی که دمای محیط کار کمتر از 10- درجه سلسیوس است.
- ب) زمانی که دمای فلز پایه کمتر از مقادیر ذکر شده در جدول ۱۰-۴-۵ است.
- پ) زمانی که سطح کار مرطوب یا در معرض بارش باران و برف است.
- ت) زمانی که محل جوشکاری در معرض وزش باد با سرعت بیش از 10 کیلومتر بر ساعت است.
- ث) زمانی که پرسنل جوشکاری تحت شرایط غیر ایمن و نامتعادل هستند.

۱۰-۴-۳-۲ آماده سازی فلز پایه

سطحی که فلز جوش روی آن رسوب می کند، باید صاف، یکنواخت و عاری از هرگونه پوسته، ترک، زائد و هرگونه ناپیوستگی که اثر سوء بر کیفیت یا مقاومت جوش می گذارد، باشد. سطوحی که باید جوش شوند و سطوح مجاور نوار جوش، باید **عاری از هرگونه فلس ضخیم یا شل، گل جوشکاری، رنگ، زنگ، رطوبت، چربی** و سایر مواد که از اجرای صحیح و کامل جوش جلوگیری کرده و باعث



شكل جداً شدناً گل جوش

بخارهای مضر می‌شود، باشند. فلسفی که با برس سیمی زدوده نمی‌شود، پوشش خاص نازک ضدزنگ تا 30 میکرون و مواد ضد پاشیدگی جوش می‌توانند در جای خود باقی بمانند. در اعضای سازه‌ای که تحت بار دینامیکی قرار دارند، فلس موجود در ناحیه نوار جوش که با جوش قوسی زیرپودری یا جوش قوسی با الکترود روکش‌دار کم هیدروژن انجام می‌شود، باید برداشته شود. زخم‌ها و گود افتادگی‌های اتفاقی و پراکنده را می‌توان با اجازه بازرس، با جوش تعمیر نمود.

مراحل تعمیر باید به شرح زیر باشد:

- ۱- آماده‌سازی منطقه تعمیر به طور مناسب
- ۲- جوشکاری با استفاده از الکترود کم هیدروژن
- ۳- سنگ زدن محل تعمیر به طوری که سطح آن صاف شده و هم‌تراز با سطوح مجاور شود.

۴-۳-۴-۳ خال جوش‌ها

به استثنای موارد ذکر شده در زیر، خال جوش‌ها باید با همان ضوابط کیفیتی جوش اصلی اجرا شوند:

- ۱- برای خال جوش‌هایی که در نوار جوش اصلی ذوب می‌شوند، پیش گرمایش اجباری نیست.
- ۲- ناپیوستگی‌ها نظیر؛ بریدگی لبۀ جوش، چاله انتهای جوش و تخلخل، لازم نیست قبل از نوار جوش نهایی، تعمیر شوند.


خال جوش‌هایی که جزئی از جوش اصلی هستند، باید با الکترودی که شرایط جوش اصلی را تأمین می‌نماید، جوش شوند. خال جوش‌های چند عبوره باید دارای انتهای پله‌ای باشند. به استثنای سازه‌های تحت بار استاتیکی، خال جوش‌هایی که جزئی از جوش اصلی نیستند، باید برداشته شوند. در سازه‌های تحت بار استاتیکی نیازی به حذف خال جوش‌ها نیست، مگر اینکه بازرس این کار را الزام نماید.

۱۰-۴-۳-۴ تعمیر


برای برداشتن مصالح اضافی جوش یا قسمتی از مصالح پایه می‌توان از تراشکاری، سنگزنی، لبهزنی یا شیارزنی استفاده نمود. اعمال مذکور نباید باعث کاهش ضخامت در فلز یا جوش مجاور شوند. در فولادهای اصلاح شده شیارزنی توسط برش هواگاز مجاز نیست. در هنگام برداشتن جوش‌های مردود (غیرقابل پذیرش)، مقادیر برداشته شده از فلز پایه باید در حداقل ممکن حفظ شود. قبل از جوشکاری

محل تعمیری، باید سطح شیار ایجادشده کاملاً پاک شود. در جوشکاری تعمیری، کلیه کاهش ضخامت‌های ایجادشده در محل سنگزده شده، باید کاملاً پر شوند. سازنده می‌تواند جوش مردود را تعمیر نماید یا تمام آن را برداشته و مجدداً به طور کامل جوش دهد، مگر اینکه در مشخصات خصوصی کار به نحو دیگری مشخص شده باشد. معیار پذیرش جوش تعمیرشده، مطابق جوش‌های اصلی بوده و با همان روش باید مورد آزمایش قرار گیرد. اگر سازنده تصمیم به تعمیر جوش بگیرد، روش کار به شرح زیر است:

- الف) لوجه (بیرون‌زدگی)، تحدب بیش از حد: مصالح جوش اضافی باید به روش مناسبی برداشته شود.
- ب) تفرع بیش از حد حوضچه انتهایی، کمبود در اندازه جوش، بریدگی پای جوش: سطح جوش باید آماده‌سازی شده و سپس با انجام عبورهای متوالی، کمبود ضخامت‌ها جبران شود.
- پ) امتزاج ناقص، تخلخل بیش از حد، نفوذ گل: مناطق مشکوک باید برداشته شده و جوش شود.
- ت) ترک در جوش یا فلز پایه: در این حالت عمق نفوذ ترک باید به کمک آزمایش‌های مناسب (ذرات معنایطیسی، رنگ نافذ، فراصوت و سایر روش‌های مؤثر) تعیین شده و تا 50 میلی‌متر فراتر از ریشه ترک، مصالح باید کاملاً برداشته شده و مجدداً با جوش پر شود.



شکل ۱۲-۷ مقاطع غیر قابل پذیرش جوش گوشه



شکل ۱۳-۷ مقاطع غیرقابل پذیرش جوش نفوذی

۴-۳-۵ پر کردن سوراخ‌های اضافی با جوش

بر حسب مورد و طبق نظر مهندس طراح، سوراخ‌های اشتباه ایجاد شده توسط منگنه کردن و متنه را می‌توان به صورت باز رها نمود یا آن‌ها را توسط پیچ یا جوش پر کرد. در صورت تصمیم به پر کردن سوراخ‌های اشتباه با جوش، باید موارد زیر مراعات شود:

(۱) در صورتی که فلز پایه تحت تنشی‌های کششی دینامیکی قرار نداشته باشد، آن‌ها را می‌توان با جوش پر نمود، مشروط بر اینکه سازنده برای اجرای جوش از مشخصات فنی مربوط به تعمیرات جوش تبعیت نماید. سلامت جوش باید به کمک یکی از روش‌های غیر محرب، به تأیید برسد. معیارهای پذیرش چنین جوشی در حد جوش‌های شیاری است.

(۲) در صورتی که فلز پایه تحت تنشی‌های کششی دینامیکی قرار داشته باشد، می‌توان سوراخ را توسط جوش پر نمود، مشروط بر اینکه اولاً نماینده کارفرما تعمیر با جوش و دستورالعمل

جوشکاری را تأیید کرده باشد، ثانیاً سلامت جوش با استفاده از روش‌های غیر مخرب و در رده پذیرش جوش‌های شیاری کششی به تأیید برسد.

۶-۳-۴-۴-۱۰ پیش‌گرمایش و حرارت عبورهای میانی

به منظور جلوگیری از وقوع ترک، مقدار پیش‌گرمایش و حرارت عبورهای میانی باید کافی باشد. حداقل دماهای مقرر شده در جدول ۶-۴-۵ در اکثر حالات برای جلوگیری از وقوع ترک کافی هستند. لیکن در وضعیت‌هایی شامل گیرداری زیاد، هیدروژن زیاد، حرارت القایی جوشکاری کم و قرار گرفتن ترکیبات فولاد در شرایط حداکثری مشخصات فنی، لازم است دمای پیش‌گرمایش افزایش باید و بالعکس در شرایط معکوس حالات فوق، می‌توان دمای پیش‌گرمایش را کاهش داد.



Video by: M.Alirezaei

طبقه	نوع فولاد	روش جوشکاری	مشخصات ورق		
			ضخامت ورق (میلی متر)	حداصل درجه حرارت ورق (سانتی گراد)	
A	St37	جوش دستی با الکترود روکش دار (غیر از الکترودهای کم هیدروژن)	$t \leq 20$	20	
			$20 < t \leq 40$	65	
	St52		$40 < t \leq 65$	110	
			$t > 65$	150	
B	St37	جوش دستی با الکترود روکش دار کم هیدروژن جوش زیرپودری جوش تحت حفاظ گاز (الکترود فلزی یا تنگستن) جوش با الکترود توپودری	$t \leq 20$	10	
			$20 < t \leq 40$	20	
	St52		$40 < t \leq 65$	65	
			$t > 65$	110	
C	$F_y \geq 400 \text{ MPa}$	جوش دستی با الکترود روکش دار کم هیدروژن جوش زیرپودری جوش تحت حفاظ گاز (الکترود فلزی یا تنگستن) جوش با الکترود توپودری	$t \leq 20$	10	
			$20 < t \leq 40$	65	
			$40 < t \leq 65$	110	
			$t > 65$	150	

۱- در جوشکاری ورق‌ها با ضخامت بزرگ‌تر از 25 میلی‌متر که تحت بارهای دینامیکی قرار دارند، فقط باید از الکترودهای کم هیدروژن استفاده نمود.

۲- هر قدر گیرداری قطعه مورد جوش بیشتر باشد، دمای پیش‌گرمایش باید افزایش یابد.

۳- دمای پیش‌گرمایش لازم نیست از 230 درجه سلسیوس بیشتر باشد.

۷-۳-۴-۱۰ دستورالعمل رویه جوشکاری (WPS)

دستورالعمل رویه جوشکاری باید حاوی کلیه اطلاعات لازم جهت آماده‌سازی درز جوش، روش جوشکاری و سایر ویژگی‌های مؤثر در مشخصات جوش باشد. دستورالعمل جوشکاری باید طبق فرم استاندارد آن تهیه و به تأیید نماینده کارفرما برسد.

۷-۳-۴-۱۰ دستورالعمل جوشکاری پیش‌تأثیرشده

دستورالعمل‌های جوشکاری که از همه لحاظ منطبق بر ضوابط آیین‌نامه جوشکاری ایران (نشریه ۲۲۸) باشند، می‌توانند به عنوان پیش‌تأثیرشده فرض شوند. این جوش‌ها را می‌توان از آزمایش‌های ارزیابی معاف کرد. در هر حالت مشخصات فنی خصوصی به منظور حصول اطمینان از سلامت و کیفیت جوش، می‌تواند آزمایش ارزیابی دستورالعمل جوشکاری را الزام نماید.


۱۰-۴-۳-۷-۲ متغیرهای پایه در دستورالعمل جوشکاری پیش تأییدشده

دستورالعمل جوشکاری پیش تأییدشده باید توسط سازنده به صورت کتبی تهیه شده و برای مراجعه در دسترس باشند. دستورالعمل‌های جوشکاری پیش تأییدشده می‌تواند مطابق فرمت آیین‌نامه جوشکاری تهیه شود، لیکن درج اطلاعات زیر در آن الزامی است:


- ۱- شدت جریان (آمپراژ)
- ۲- اختلاف پتانسیل (ولتاژ)
- ۳- سرعت حرکت الکترود
- ۴- دبی گاز محافظ
- ۵- نوع الکترود
- ۶- دمای پیش‌گرمایش
- ۷- وضعیت جوشکاری
- ۸- نوع بازررسی

تغییر در هر یک از پارامترهای فوق باید با تأیید نماینده کارفرما امکان‌پذیر بوده و در صورت تغییر، نیاز به تدوین دستورالعمل جوشکاری جدید است. همچنین می‌توان از ترکیبی از دستورالعمل‌های پیش تأییدشده و نشده در کار استفاده نمود، مشروط بر اینکه محدودیت‌های اساسی هر دو دستورالعمل مورد توجه قرار گیرد.


دستورالعمل جوشکاری



شکل نمونه مشخصات لازم برای درج در دستورالعمل جوشکاری



- ١: روش جوشکاری
- ٢: نوع الکترود
- ٣: شدت جریان
- ٤: پاس - توالی عبور
- ٥: تکنیک جوشکاری
- ٦: پیشگرایی
- ٧: احتیاجات نظارتی
- ٨: قطبیت




فرم استاندارد دستورالعمل جوشکاری (W.P.S.)

تذکرہ

- اندازه، علامت، طول جوش و فاصله تکه های آن باید به همین ترتیب از جب به راست روی خط مشخصات نوشت شود.
 - جهت خط مشخصات یا محل یکان تغییری در این قاعده ایجاد نمی کند.
 - ساق قائم جوش های ۱۳، ۱۲، ۱۱ و ۱۰ باید در طرف جب قرار گیرد.
 - جوش های طرف نشانه پیکان و طرف دیگر دارای یک اندازه می باشند، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.


الزامات ساخت، نصب و کنترل:
اتصالات پیچ و مهره ای




جوش الکترواسلگ

مدرس: پروفیسور محسن گرامی

101















۴-۵ اتصال با پیچ

شکل ۴-۱۰ اجزای مختلف مجموعه پیچ و مهره را نشان می‌دهد. طول گیر پیچ، فاصله خالص مابین واشر کلگی پیچ (در صورت وجود) تا واشر مهره (در صورت وجود) است که شامل ضخامت همه قطعات اتصال می‌شود.




شکل ۴-۳: اجزای مختلف پیچ و مهره

اتصال اصطکاکی



انهصار لغزش بحرانی





نمایش تنش برشی در مقطع پیچ‌ها





Figure 2-2. Bolt Bearing Limit State
(Photo by J.A. Swanson and R. Leon,
courtesy of Georgia Institute of Technology)



Figure 2-4. Bolt Tension Proeince Limit State
(Photo by J.A. Swanson and R. Leon,
courtesy of Georgia Institute of Technology)

اتصالات اتکاپی



لهیگی ورق و پارگی پیچ تحت برش

طراحی پیج



پیج پر مقاومت سر ۶ گوش HV از پیج های پر مصرف در صنعت ساختمان سازی و اسکلت فولادی می باشد . پیج شش گوش HV با استاندارد DIN 6914 و استاندارد ASTM A490 و استاندارد ISO 7412 شناخته می شود. مهره مورد نیاز برای این این نوع پیج بایستی با استانداردهای DIN 6915 – ASTM A 563 – ISO7414 واشر ISO 4716 – ASTM F436 – DIN 6916 است. پیج های شش گوش HV با گرید ۱۰.۹ هستند که از این لحاظ از نظر مواد اولیه با DIN 931 مطابقت دارند اما تفاوت بیشتر در ابعاد آنها است. پیج HV گل بزرگتری دارد و رزووه های کوتاه تر، بنابراین در سازه های فولادی اصطکاکی که پیج با نیروی بیشتری بسته می شود و در واقع در خود نیروی پیش تنیدگی ذخیره می کند به کار گرفته می شود. (ارتفاع مهره تقریبا 0.8d)



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO
15716-1
1st Edition
2019
Modification of
BS EN 14399-1
2015



استاندارد ملی ایران
۱۵۷۱۶-۱
چاپ اول
۱۳۹۸

مجموعه پیج کاری سازه‌ای استحکام بالا با
قابلیت پیش تنیدگی -

قسمت ۱: الزامات عمومی

در اتصالات پیچی الزامات زیر باید رعایت شوند:

الف) مجموعه پیج و مهره و واشر از لحاظ خصوصیات هندسی، مکانیکی، شیمیایی و آزمایش‌های ضروری باید به نحو مناسبی انتخاب شود.

ب) در یک سازه ترجیحاً از کاربرد پیج‌های با رده‌های مقاومتی مختلف پرهیز شود. طول پیج باید به اندازه‌ای باشد که پس از محکم کردن آن، حداقل یک دندانه کامل پیج از هر طرف مهره بیرون بماند.

پ) در اتصالات پیش‌تنیده و لغش بحرانی با استفاده از پیج‌های با تنیش تسلیم 900 مگاپاسکال، در صورتی که مصالح فولادی اعضای متصل شونده دارای حد تسلیم کمتر از 280 مگاپاسکال باشند، استفاده از واشر سخت تخت در زیر مهره و گله پیج الزامی است.

ت) اگر اعضای متصل شونده دارای پوشش حفاظتی در سطوح خارجی باشند، لازم است به منظور جلوگیری از آسیب چرخش روی پوشش، از واشر زیر مهره و واشر زیر گلگی پیج استفاده شود.

ث) در صورتی که پیج در سوراخ لوبيایی یا سوراخ بزرگ‌شده نصب می‌شود، لازم است از واشر مناسب زیر گلگی پیج و مهره استفاده شود.



شکل مهره غیر استاندارد

ج) در صورتی که سطح فولاد مماس با کله پیچ یا مهره دارای زاویه‌ای بیش از ۳ درجه نسبت به صفحه عمود بر محور پیچ باشد، باید از واشر سخت گوهای در زیر پیچ یا مهره استفاده شود.

ج) هیچ نوع مصالح قابل تراکم مانند واشرهای لاستیکی یا فنری یا مواد عایق‌بندی نباید در لایه‌های اتصال وجود داشته باشد.

ح) تمامی سطوح تماس اتصال باید از هرگونه مواد خارجی یا آلودگی و فلس بهجز فلس‌های محکم طبیعی فولاد، پاک باشند.

خ) در اتصالات اتکاپی، وجود پوشش محافظ زنگزدگی با هر ترکیب شیمیایی در سطوح تماس مجاور سوراخ پیچ مجاز است.

د) سطوح تماس مجاور سوراخ پیچ در اتصالات لغزش بحرانی باید شرایط زیر را برآورده کنند:

۱- در اتصالات بدون پوشش ویره^۱، باید هرگونه پوشش یا آلودگی سطحی در محدوده‌ای نزدیک‌تر از یک قطر پیچ و حداقل ۲۵ میلی‌متر از لبه سوراخ پاک شود.


۲- در اتصالات دارای پوشش تأییدشده، باید سطوح مجاور اتصال به وسیله ماسه‌پاشی یا ساقمه‌زنی آماده‌سازی شده و با پوشش تأییدشده که حداقل ضریب اصطکاک ۰.۳۳ را تأمین نماید،

در سطح فولادی که به صورت نورد گرم تولید شده است، لایه‌ای از اکسید تشکیل می‌شود که چسبندگی دائمی با آن ندارد و به مرور زمان از فولاد جدا می‌شود. به فرآیند جدا شدن لایه اکسید شده، طبله کردن و به لایه اکسید حاصل از نورد، فلس می‌گویند. سطوح فولادی قبل از اعمال آستری، باید از کثافات و چربی‌ها پاک شده و همچنین لایه‌های ضخیم زنگ از روی سطح آن برداشته شده باشد

واشرهای گوه ای در اتصالات اتکا بی



شكل واشر گوه ای



۱۰-۹-۳-۵ مقاومت کششی و برشی موجود در اتصالات لغزش بحرانی

μ = ضریب اصطکاک به شرح زیر:

• برای وضعیت سطحی کلاس A: $\mu=0.3$

این وضعیت سطحی باید دارای یکی از شرایط زیر باشد:

۱- سطح تمیزشده فلسفدار حداقل با درجه 2 St مطابق فصل ۴-۱۰ و رنگ نشده کاملاً

محافظت شده

۲- سطح تمیزشده و ماسه پاشی شده فلسفدار حداقل با درجه 1 Sa مطابق فصل ۴-۱۰ با

پوشش تاییدشده این کلاس مطابق استانداردهای معتبر

۳- سطح گالوانیزه شده به روش حوضچه داغ و زبر شده

• برای وضعیت سطحی کلاس B: $\mu=0.5$

این وضعیت سطحی باید دارای یکی از شرایط زیر باشد:

۱- سطح تمیزشده و ماسه پاشی شده حداقل با درجه 2.5 Sa مطابق فصل ۴-۱۰ و رنگ نشده

کاملاً محافظت شده

۲- سطح تمیزشده و ماسه پاشی شده حداقل با درجه 2.5 Sa با پوشش تاییدشده این کلاس

مطابق استانداردهای معتبر

۳- سطوح گالوانیزه شده مجاز بوده و قبل از نصب باید توسط بررس دستی خشدار شوند.

۱۰-۴-۵-۱ انواع پیچ

الف) پیچ های معمولی

پیچ های معمولی که از آن ها فقط در اتصالات اتکایی (غیر پیش تنیده) استفاده می شود، از فولاد با تنش کششی نهایی (F_u) از 400 تا 600 مگا پاسکال ساخته می شوند و قابل پیش تنیدگی نیستند.

ب) پیچ های پر مقاومت

پیچ های پر مقاومت که در سازه های فولادی از آن ها در اتصالات اتکایی، پیش تنیده و لغزش بحرانی استفاده می شود، از فولاد هایی پر مقاومت با تنش کششی نهایی 800 تا 1200 مگا پاسکال ساخته

۱- پوشش ویره- پوشش های خاصی هستند که چنانچه مطابق ASTM آزمایش لغزش روی آن ها انجام شود، حداقل ضریب اصطکاک کلاس A یا B را تأمین نمایند.

می‌شوند. برای استفاده در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی، مطابق استاندارد EN 14399 این نوع پیچ‌ها در دو دسته HR و HV تولید می‌شوند. دسته HR شامل مجموعه پیچ و مهره 8.8، 10.9 و 12.9 بوده و منطبق بر استاندارد EN 14399-3 هستند. دسته HV شامل مجموعه پیچ و مهره 10.9 و 12.9 بوده و منطبق بر استاندارد EN 14399-4 هستند. مطابق استاندارد ASTM F3125 این پیچ‌ها شامل رده‌های A325 و A490 می‌شوند.

در هر حال در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی فقط از پیچ‌های پر مقاومتی می‌توان استفاده کرد که دارای قابلیت پیش‌تنیدگی باشند.

پ) میل‌مهره‌ها

مشخصات مکانیکی میل‌مهره‌ها باید منطبق بر استاندارد ISO 898-1 باشد یا از فولاد گرم نوردشده مطابق استاندارد EN 10025-2 تا EN 10025-4 استفاده شود. استفاده از میل‌گردهای ساده و آج‌دار ساختمانی با کرنش نهایی حداقل 12 درصد و با طول نشانه 10 برابر قطر میل‌گرد نیز در صورتی که در مدارک طرح مشخص شده باشد، مجاز است. در این صورت فولاد مصرفی باید مطابق استاندارد ملی

3132 پا استاندارد EN 10080 بوده و رده آن مشخص شده باشد. همچنین می‌توان از رده‌های مختلف استاندارد ASTM F1554 نیز استفاده نمود.

در مواردی که میل‌مهرهای از میلگرد‌های آج‌دار ساخته می‌شوند، در تعیین مقاومت‌های اسمی، سطح مقطع اسمی ناحیه تراشکاری شده میلگرد آج‌دار (که عموماً کوچک‌تر از قطر زمینه میلگرد است)، ملاک محاسبه خواهد بود.

رولینگ در ایجاد رزوه های میل مهار



آزمایش های پیچ، مهره و واشر

۴-۵-۲ آزمایش‌های پیچ، مهره و واشر

ویژگی انواع پیچ و مهره باید با استاندارد ملی ایران شماره 2874 یا استاندارد ISO 898 مطابقت داشته باشد. پیچ‌ها و مهره‌ها منطبق بر استانداردهای جدول ۱۰-۱-۵ یا مندرج در پیوست ۱، قابل استفاده تحت مفاد این مبحث هستند.

لیست آزمایش‌های پیچ، مهره و واشر براساس استاندارد ISO 898 مطابق جدول ۱۰-۴-۶ است که باید توسط آزمایشگاه ذیصلاح و با توجه به شرایط استاندارد انجام یزدید. در صورت استفاده از پیچ و مهره‌های با رده ASTM باید مطابق دستورالعمل‌های مربوطه در آن استاندارد انجام یزدید.

جدول ۴-۱۰: آزمایش‌های موردنیاز پیج و مهره و واشر مطابق ISO 898

(الف) پیج‌ها

استاندارد	مشخصات
EN 14399-3 ,4	ابعاد و رواداری‌ها
EN ISO 898-1	ترکیب شیمیایی
EN ISO 898-1	درصد ازدیاد طول گسیختگی
EN ISO 898-1	حداقل مقاومت کششی
EN ISO 898-1	تنش نظیر ازدیاد طول ۰.۲%
EN ISO 898-1	تنش تحت بار گواه
EN ISO 898-1	مقاومت تحت بار گوهای
EN ISO 898-1	سختی
EN 14399-3 , 4	مقاومت در برابر ضربه
EN ISO 898-1	سالم بودن کلگی
EN ISO 898-1	حداکثر سختی سطح
EN ISO 898-1	آزمایش پخت مجدد
EN ISO 898-1	یکپارچگی سطح
EN ISO 898-1	تعیین عمق کربندهی یا دکربنیزه شدن

(ب) مهره‌ها

استاندارد	مشخصات
EN 14399-3 ,4	ابعاد و رواداری‌ها
EN ISO 898-2	ترکیب شیمیایی
HR EN 14399-3 HV EN 20898-2	تنش تحت بار گواه
HR EN 14399-3 HV EN 20898-2	سختی

(پ) واشرها

استاندارد	مشخصات
EN 14399-5 ,6	ابعاد و رواداری‌ها
EN ISO 898-3	ترکیب شیمیایی
EN 14399-6 ، EN 14399-5	سختی

تعداد نمونه‌های لازم برای انجام بازررسی و آزمایش‌های پیچ‌ها، بر حسب تعداد پیچ‌های مورد ارزیابی مشابه که از یک منبع تأمین شده‌اند، مطابق جدول ۱۰-۴-۷ است. در مواردی که تعداد پیچ و مهره مورد ارزیابی زیاد باشد و درنتیجه هزینه آزمایش‌ها زیاد شود، می‌توان از استاندارد مربوط به نمونه‌برداری پیچ و مهره ISO 2859-1 استفاده نمود. ارائه گواهی انطباق توسط سازنده معتبر به معنی انجام آزمایش‌های ارزیابی به تعداد کافی در کارخانه و موجود بودن اسناد آن جهت بررسی بوده و استفاده کننده را از انجام آزمون‌های کامل جدول ۱۰-۴-۶ معاف می‌سازد.

جدول ۱۰-۴-۷: حداقل تعداد پیچ جهت بازررسی

تعداد نمونه‌ها	تعداد پیچ‌ها
1	۱۵۰ و کمتر
2	۲۰۰ تا ۱۵۱
3	۵۰۰ تا ۲۰۱
5	۱۲۰۰ تا ۵۰۱
8	۳۲۰۰ تا ۱۲۰۱
13	۱۰۰۰۰ تا ۳۲۰۱
20	۱۰۰۰۱ و بیشتر

آزمایش پیچ، مهره و واشر

به طور کلی آزمایش های زیر برای پیچ و مهره و واشر انجام می شود:

1. آزمایش های ابعادی
 2. آزمایش های متالوژیکی (اندازه گیری مواد تشکیل دهنده مانند درصد کربن فولاد).
 3. آزمایش های مکانیکی (بدست آوردن تنفس نهائی و تنفس جاری شدن پیچ)
 4. آزمایش های پوشش مقاوم خوردگی (ضخامت و نوع پوشش گالوانیزه)
 5. آزمایش ضربه (جهت پیچ های اتصالات دارای شرایط دینامیکی، با امکان استفاده از آزمایش شارپی که ضخمی در پیچ ایجاد می شود و با وارد نمودن ضربه، انرژی جذب شده توسط پیچ اندازه گیری می شود).
 6. آزمایش کشش (برای کشش پیچ، از مهره با فولاد قوی تر استفاده می شود. اگر بعد از کشش به میزان معین، مهره امکان باز و بسته شدن در پیچ را داشته باشد قابل قبول و در غیر اینصورت مردود است. برای آزمایش کشش مهره، از پیچ قوی تر استفاده می شود).
 7. آزمایش کشش گوه ای (جهت تست اتصال کله پیچ به بدنه آن بکار می رود و از واشر شیب دار در آزمایش استفاده می شود به نحوی که زیر کله پیچ بصورت ناقص مهار می شود تا میزان تحمل کششی آن اندازه گیری شود).
- آزمایش سختی سنجی (سوزنی با فشار وارد جسم می شود و میزان فرورفتگی اندازه گیری می شود. مناسب برای تشخیص واشر و مهره با جنس فولاد نرم و غیرقابل قبول).

۴-۵-۳ مشخصات مصالح پیج و مهره و پوشش آن‌ها

انتخاب مصالح جهت ساخت پیج و مهره و واشر باید به نحوی انجام شود که در نهایت مشخصات شیمیایی و مکانیکی موردنیاز در استانداردهای مربوطه برآورده شود.

فرآیند تولید پیج و مهره از رده ۱۰.۹ باید به نحوی تحت کنترل باشد که احتمال تردی هیدروژنی به خصوص در اثر فرآیند پوشش ضدزنگ به حداقل برسد. رزوئه پیج رده ۱۰.۹ باید به روش نورد انجام شود. پوشش همه اجزای پیج و مهره باید سازگار باشد و باید مقاومت در برابر خوردگی مشابه داشته باشند. در صورتی که لازم باشد از پیج و مهره با پوشش گالوانیزه گرم استفاده شود، باید الزامات استاندارد ISO 10684 رعایت شود. گالوانیزه گرم پیج و مهره‌ها باید تحت کنترل تولیدکننده پیج و مهره باشد. استفاده از پوشش گالوانیزه گرم برای پیج‌های با رده ۱۰.۹ و بالاتر توصیه نمی‌شود.



شكل بريدين پیچ تحت اثر برش

۴-۵-۴ نیروی پیش‌تنیدگی پیچ‌ها در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی

در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی، لازم است از پیچ‌های پر مقاومت و دارای قابلیت پیش‌تنیدگی استفاده شود و در پیچ‌ها حداقل نیروی پیش‌تنیدگی ایجاد شود. حداقل نیروی پیش‌تنیدگی حدود 70 درصد حداقل مقاومت کششی نهایی پیچ در سطح مؤثر پیچ^{۱۱} در نظر گرفته می‌شود^{۱۲}. در جدول ۴-۱۰-۸-الف و ب مقادیر بار گواه^{۱۳}، نیروی پیش‌تنیدگی و حداقل بار کششی پیچ‌های پر مقاومت رایج ASTM و ISO ارائه شده است.

جدول ۴-۱۰-۸-الف: حداقل نیروی پیش‌تنیدگی و بار گواه در پیچ‌های پر مقاومت طبق استاندارد ASTM

نیروی پیش‌تنیدگی (kN)	بار گواه (kN)	حداقل بار کششی (kN)	سطح مؤثر (mm ²)	قطر اسمی پیچ (mm)			
A490	A325	A490	A325	A490	A325		
61.4	49	70	50.6	87.7	70	84.3	M12
114.1	91	130	94.2	163	130	157	M16

178.5	142.1	203	147	255	203	245	M20
220.5	175.7	251	182	315	251	303	M22
256.9	205.1	293	212	367	293	353	M24
333.9	266.7	381	275	477	381	459	M27
408.1	326.2	466	337	583	466	561	M30
595	474.6	678	490	850	678	817	M36

۱۱ سطح نتش عبارت است از سطح مقطع پیچ بدون احتساب ارتفاع دنده که از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{Stress Area (mm}^2\text{)} = 0.7854(d_b - 0.9382P)^2$$

d_b = قطر اسمی پیچ (mm)

P = گام رزوہ (mm)

در نظریه ۲۶۴ (آینه نامه اتصالات ایران) جهت ساده‌سازی محاسبات از ۵۵ درصد نیروی گشتنی نهایی در سطح مقطع اسمی پیچ استفاده شده است.

۱۲ مطابق آینه نامه RCSC و استاندارد ISO 1090-2

۱۳ بار گواه عبارت است از حداکثر بار ایمن که می‌توان به پیچ و مهره بدون ایجاد تغییر شکل دائمی اعمال کرد.

Specification for Structural Joints Using High- Strength Bolts

July 15, 2009
Comments due August 7, 2009
Institution for Structural Joints Using High-Strength Bolts

Prepared by ASCE Committee A-1, Subcommittee and
approved by the Research Council on Structural Connections



جدول ۱۰-۴-۸-ب: حداقل نیروی پیش‌تنیدگی و بار گواه در پیچ‌های پر مقاومت طبق استاندارد ISO

نیروی پیش‌تنیدگی (kN)	بار گواه (kN)	حداقل بار کششی (kN)	سطح مؤثر (mm ²)	قطر اسمی پیچ (mm)	
10.9	8.8	10.9	8.8	10.9	8.8
61.4	47.2	70	48.9	87.7	67.4
114.1	87.5	130	91	163	125
178.5	142.1	203	147	255	203
220.5	176.4	252	182	315	252
256.9	205.1	293	212	367	293
333.9	266.7	381	275	477	381
408.1	326.2	466	337	583	466
595	474.6	678	490	850	678
					817
					M36

۴-۵-۵ روش تعیین لنگر پیچشی متناظر با نیروی پیش‌تندگی

در عمل نیروی پیش‌تندگی پیچهای پیش‌تندگی، با مقدار لنگر پیچشی اعمال شده توسط آچارهای مدرج که اصطلاحاً ترک‌متر نامیده می‌شوند، اندازه‌گیری و کنترل می‌شوند. **لنگر پیچشی (M_t)** متناظر با نیروی پیش‌تندگی (T_b) را می‌توان به طور تقریبی از رابطه زیر تعیین نمود:

$$M_t = K T_b d_b \quad (4-5-10)$$

که در آن:

T_b = نیروی پیش‌تندگی لازم مطابق جدول‌های ۴-۱۰ الف و ب

d_b = قطر اسمی پیچ

K = ضریب مهره (بی‌بعد). ضریب مهره باید توسط سازنده مطابق استاندارد اندازه‌گیری شده و در گواهینامه پیچ و مهره ارائه شود. اعداد مندرج در جدول ۹-۴-۱۰ می‌توانند به عنوان راهنمای حدودی مورد استفاده قرار گیرند.

لنگر پیچشی متناظر با نیروی پیش‌تندگی به عنوان لنگر بازرسی هر قطر و نوع پیچ باید به صورت ادواری (یک یا چند روزه) در شرایط کارگاهی با دستگاه مخصوص اندازه‌گیری شود و سپس ترک‌متر براساس آن لنگر کالیبره شود.

تبصره: استفاده از سایر ابزارهای تعیین لنگر پیچشی متناظر با نیروی پیش‌تندگی موردنیاز مطابق مراجع معترض نظری است EN 1090-2 مجاز است.

جدول ۱۰-۴-۹: ضریب مهره

ضریب مهره متوسط	وضعیت سطحی دندوهای پیچ و مهره
0.194-0.246	ورق کادمیم
0.332	ورق روی
0.163-0.194	اکسید سیاه
0.155	خمیر مولیبدین سولفاید
0.21	روغن ماشین
0.148	واکس کارناپا
0.22	روغن اسپیندل
0.20	پیچ نو و بدون پوشش
0.137	گریس مولیبدین سولفات
0.19	فسفات و روغن
0.12	گریس

۱۰-۴-۵-۶ بستن و محکم کردن پیچ‌ها در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بعراوی

محکم کردن پیچ‌های هر اتصال در دو مرحله انجام می‌گیرد. در مرحله اول پیچ‌ها تا حد سفتی کامل محکم می‌شوند، تا اطمینان حاصل شود که سطوح تماس کاملاً به هم چسبیده‌اند. در مرحله دوم، با چرخاندن اضافی مهره، پیچ‌ها پیش‌تنیده می‌شوند. در هر یک از مراحل محکم کردن پیچ‌ها، باید از قسمتی که اتصال صلب‌تر است و صفحات تغییرشکل کمتری می‌دهند، شروع به بستن پیچ‌ها کرد. در وصله‌ها، قسمت صلب اتصال، وسط ورق وصله است. بعد از محکم کردن پیچ‌های وسط با حفظ تقارن و ترتیب، پیچ‌های کناری تا لبه آزاد ورق اتصال محکم می‌شوند. سپس می‌توان به پیچ‌های وسط پرداخت تا اطمینان حاصل شود سفت کردن پیچ‌های کناری، آن‌ها را از حالت کاملاً سفت خارج نکرده است. در تمام مراحل محکم کردن پیچ‌ها باید دقیق از چرخیدن پیچ و مهره با هم جلوگیری به عمل آید.

در پیچ سفتی کامل^{۱۴} را به حالتی می‌گویند که کارگر ماهر با آچار معمولی بدون آنکه با وزن خود به دسته آچار نیرو وارد کند، با به کارگیری آخرین توان خود نتواند پیچ را از آن محکم‌تر نماید. برای پیش‌تنیده کردن چنین پیچی باید کله پیچ یا مهره آن را به اندازه مقداری که در جدول ۱۰-۴-۱۰ مشخص شده اضافه چرخاند. این چرخش اضافی را می‌توان به کمک آچار دسته بلند، یا با آچار

a- روش ضربدری



b- روش حلزونی



معمولی با استفاده از دو کارگر یا به وسیله آچار بادی تأمین نمود. حصول پیش‌تندیگی باید توسط آچار مدرج مطابق بند ۱۰-۵-۴-۷ تأیید شود.

جدول ۱۰-۴-۱۰: چرخش اضافی لازم برای پیش‌تندیه کردن پیچ‌های کامل‌آسفت (d_b قطر اسمی پیچ است)

دو سطح اتصال شیبدار با شیب کمتر از ۱:۲۰ نسبت به محور پیچ	یک سطح اتصال عمود بر محور پیچ و سطح دیگر شیبدار با شیب کمتر از ۱:۲۰	دو سطح اتصال عمود بر محور پیچ	طول پیچ (L)
$\frac{2}{3}$ دور	$\frac{1}{2}$ دور	$\frac{1}{3}$ دور	$L \leq 4d_b$
$\frac{5}{6}$ دور	$\frac{2}{3}$ دور	$\frac{1}{2}$ دور	$4d_b < L \leq 8d_b$
۱ دور	$\frac{5}{6}$ دور	$\frac{2}{3}$ دور	$8d_b < L \leq 12d_b$

روشهای کنترل پیش تنبیه‌گی

اگر برای چرخاندن پیچ‌ها از آچارهای بادی استفاده شود، فشار باد را باید طوری تنظیم کرد که در یک مرحله، مهره‌ها را بدون چرخیدن پیچ تا مرحله سفتی اولیه برساند و در مرحله بعد با ازدیاد فشار باد یا با دست به روشی که در بالا گفته شد، پیچ‌ها را پیش‌تنیده کرد. تنظیم باد کمپرسور متضمن استفاده از آچار مدرج کالیبره شده و انجام آزمون و خطاهای متوالی است و باید در آن دقت کامل به عمل آید.

۴-۵-۷ روش‌های کنترل پیش‌تنیدگی

سازنده موظف است کنترل کیفیت دقیقی بر عملیات بستن پیچ‌ها و مهره‌ها و نیز پیش‌تنیده کردن پیچ‌ها در کارگاه نصب اعمال داشته و گزارش‌های مربوط به این کنترل‌ها را جهت بررسی و تأیید نماینده کارفرما ارائه نماید. نماینده کارفرما می‌تواند به‌طور مستقل یا از طریق آزمایشگاه با صلاحیت، پیش‌تنیدگی پیچ‌ها را کنترل نماید. تصمیم نماینده کارفرما در مورد کفايت پیش‌تنیدگی پیچ‌ها قطعی خواهد بود.

برای پیچ‌های پر مقاومت به کار گرفته شده در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی، نیروی پیش‌تنیدگی لازم برای سفت کردن پیچ‌ها باید مطابق مقادیر جدول‌های ۴-۱۰-۸-الف و ب انتخاب شود. پیش‌تنیدگی می‌تواند به یکی از روش‌های زیر انجام شود:

آچار دستی



بُست
SPANNER



آچار بادی IMPACTOR

آچار هیدرولیک IMPACTOR



تامین کننده هوای فشرده COMPRESSOR



آچار برقی IMPACTOR



الف) چرخاندن اضافی مهره‌ها

پیچ‌هایی که به وسیله چرخاندن اضافی مهره پیش‌تندیه می‌شوند، بعد از آنکه پیچ‌ها کاملاً سفت شدند، مطابق شکل ۴-۴-۱۰ نقطه‌ای از پیچ و مهره را که رو به روی هم قرار دارند، نشانه‌گذاری کرده سپس کنترل می‌شود که چرخش اضافی مطابق جدول ۴-۱۰ به میزان کافی انجام شده باشد. برای کنترل پیش‌تندیگی پیچ‌ها باید از آچار مدرج مناسب که قبلًا مطابق بند ۴-۵-۵ کالیبره شده است، استفاده شود.





شکل علامت گذاری در روش دور اضافی

ب) آچار مدرج

برای پیش‌تئیده کردن پیج‌ها می‌توان از آچار مدرج کالیبره شده مطابق بند ۱۰-۵-۴-۵ استفاده نمود. در این حالت باید از واشر در زیر پیج و مهره تحت چرخش استفاده شود..

Torque-meter ترکمتر



MULTIPLAYER مولتی پلائر






شكل کالیبراسیون آچار تنظیم (ترک متر)

پ) پیچ‌های کشش - کنترل (TC Bolt)

پیچ‌هایی هستند که با رسیدن به نیروی پیش‌تنیدگی، قطعه شاخص متصل به انتهای بدنه توسط آچار مخصوص به صورت پیچشی کنده می‌شود. در این روش باید اطمینان حاصل شود که نیروی کششی در لحظه کنده شدن قطعه مورد اشاره، همان مقدار نیروی پیش‌تنیدگی پیچ براساس جداول



۸-۴-۱۰ (الف یا ب) یا بیشتر از آن است. ترتیب محکم کردن این پیچ نیز باید به صورت متقاض از بخش‌های صلب اتصال شروع شود و باید به گونه‌ای انجام شود که میزان کاهش در نیروی پیش‌تنیدگی پیچ‌های سفت شده به حداقل برسد. ضوابط مربوط به نگهداری، انبارداری و تمیزکاری مطابق مشخصات فنی کارخانه تولیدکننده پیچ و مهره در نظر گرفته شود و در صورت از بین رفتن و آلوده شدن پوشش، برای پوشش مجدد و تنظیم نیروی پیش‌تنیدگی به کارخانه ارسال شود.

در شکل ۸-۴-۵ جزئیات پیچ‌های کشش-کنترل در سه مرحله، قبل از بستن پیچ، حین بستن پیچ و بعد از بستن پیچ نشان داده شده است.




شکل ۸-۴-۵: پیچ کشش-کنترل (TC Bolt)


Twist off Bolts




Before tightening



During tightening



after tightening






SMART BOLT




ت) واشرهای نمایانگر پیش‌تنیدگی^{۱۵} (DTI)

واشرهای ویژه‌ای تحت عنوان واشرهای نمایانگر پیش‌تنیدگی هستند که در زیر کلگی پیچ یا مهره استفاده می‌شوند و تختشدن برآمدگی‌های واشر تا حد معینی نشان‌دهنده رسیدن نیروی کششی محوری پیچ به حد موردنظر است. در این روش باید اطمینان حاصل شود که نیروی متناظر با تختشدن برجستگی‌های روی سطح، همان نیروی پیش‌تنیدگی پیچ براساس جداول ۱۰-۴-۸ (الف یا ب) یا بیشتر از آن است. مراحل محکم کردن این پیچ‌ها نیز مانند بند (پ) در فوق است.


در شکل ۱۰-۴-۶ محل قرار گرفتن واشر در روش DTI نشان داده شده است. همچنین برای اطمینان از تختشدن واشرهای DTI لازم است مطابق شکل ۱۰-۴-۷ از فاصله‌سنج‌های مخصوص کارخانه تولیدکننده این ابزار استفاده شود.




الف) واشر DTI زیر کلگی پیچ -
مهره می‌چرخد.



ب) واشر DTI زیر مهره پیچ -
مهره می‌چرخد.




پ) واشر DTI زیر کلگی پیچ -
کلگی می‌چرخد.



ت) واشر DTI زیر مهره پیچ -
کلگی می‌چرخد.

شکل ۱۰-۴-۶: محل قرار گرفتن واشر در روش DTI



شکل ۱۰-۴-۷: فاصله قابل مشاهده در روش DTI پس از پیش تنیده کردن



واشرهای (DTI)



واشرهای (DTI)



در اجرای روش‌های فوق برای کنترل پیش‌تنیدگی لازم است قبل از آغاز عملیات پیش‌تنیدگی،
کفايت روش موردنظر و مصالح و ابزار ویژه آن از طریق فرآیندهای واسنجی کشش پیچ مطابق بند
۹-۵-۴-۱۰ توسط بازرسان QC و QA مورد آزمایش و تأیید قرار گیرد.

۱۰-۵-۸ بازرسی اتصالات با پیچ‌های پر مقاومت

وظایف بازرس QC و QA قبل، حین و پس از نصب پیچ و مهره در جداول ۱۰-۴-۱۱، ۱۰-۴-۱۲ و ۱۰-۴-۱۳ ارائه شده است. در این جدول‌ها فعالیت‌های بازرسی مشمول یکی از دو حالت زیر است:

- مشاهده^{۱۶} (O): بازرس مربوطه باید این موارد را مشاهده و بررسی نماید. این بررسی و مشاهده شامل تمامی موارد شده و می‌تواند به صورت غیرمستمر انجام شود. به هر حال تعداد بازبینی‌ها رافع مسئولیت QC و QA نیست. در این حالت ادامه ساخت موکول به انجام بازرسی نیست.
- انجام^{۱۷} (P): این فعالیت‌ها باید برای هر مورد انجام پذیرد و انجام مرحله بعدی منوط به صدور تأییدیه مرحله قبل می‌شود.

سایر الزامات عبارت اند از:

الف) برای اتصالات اتکایی غیرپیش‌تنیده، ردیف ۶ جدول ۱۱-۴-۱۰ و ردیف‌های ۲ و ۳ جدول ۱۲-۴-۱۰ ضروری نیست. همچنین الزامی به حضور بازرگان QC و QA حین بستن این نوع پیج‌ها وجود ندارد.

ب) برای اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی، زمانی که نصاب از روش چرخش مهره با علامت‌گذاری یا پیج‌های کشش-کنترل و یا واشرهای نماپانگر پیش‌تنیدگی استفاده می‌کند، همه ردیف‌های جدول ۱۲-۴-۱۰ باید انجام پذیرد. الزامی به حضور بازرگان QC و QA حین بستن این نوع پیج‌ها نیست.

پ) برای اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی، زمانی که نصاب از روش آچار مدرج یا روش چرخش مهره بدون علامت‌گذاری استفاده می‌کند، همه ردیف‌های جدول ۱۲-۴-۱۰ باید انجام پذیرد. حضور بازرگان QC و QA در حین بستن این نوع پیج‌ها الزامی است.

جدول ۱۰-۱۱-۱۱: بازرسی قبل از پیچکاری

ردیف	شرح فعالیت		
	QA		
۱	P	P	بررسی گواهینامه تولید مصالح پیچ، مهره و واشر
۲	O	O	بررسی نشانه‌گذاری کارخانه سازنده بر روی پیچ و مهره براساس ASTM ISO یا
۳	O	O	بررسی تطابق پیچ و مهره براساس جزئیات طرح اتصال (رده، نوع، طول و ...)
۴	O	O	بررسی روش و دستورالعمل پیچکاری انتخابی برای جزئیات اتصال
۵	O	O	بررسی اجزای اتصال شامل سطوح تماس اتصال و نحوه آماده‌سازی سوراخ و ...
۶	O	P	انجام آزمون‌های صحبت‌سنگی پیش‌نصب که به وسیله نفرات نصاب انجام می‌شود و مشاهده و مستندسازی روش‌های به کار رفته برای نصب و پیش‌تنیدگی پیچ‌ها
۷	O	O	بازرسی محل اثبات و نحوه نگهداری پیچ‌ها، مهره‌ها و واشرها و سایر اجزای اتصال

جدول ۱۰-۴-۱۲: بازرسی حین پیچکاری

ردیف	شرح فعالیت	QC	QA
۱	حصول اطمینان از وجود پیج در همه سوراخها و تعبیه واشر و مهره‌ها	O	O
۲	حصل اطمینان از شرایط سفتی اولیه قبل از پیش‌تنیده کردن	O	O
۳	حصل اطمینان از عدم چرخش پیج و مهره با هم	O	O
۴	حصل اطمینان از سفت کردن و پیش‌تنیده کردن همه پیج‌ها و رعایت ترتیب، بهنحوی که از نقاط صلب‌تر به سمت نقاط آزاد‌تر شروع به پیش‌تنیده کردن شود.	P	O

جدول ۱۰-۴-۱۳: بازرسی پس از پیچکاری

ردیف	شرح فعالیت	QC	QA
۱	تهیه گزارش رد یا تأیید اتصال پیچی	P	P


۴-۵-۹ واسنجی کشش

واسنجی کشش، فرآیندی است که میزان پیش‌تنیدگی پیچ‌ها را به طور مستقیم اندازه‌گیری و مشخص می‌نماید. در مواردی که پیچ‌های پیش‌تنیده به کار می‌روند، جهت اطمینان از روش‌های کنترل پیش‌تنیدگی مطابق بند ۴-۵-۱۰، این فرآیند باید در کارگاه انجام شود. در استفاده از این فرآیند، در کارگاه باید موارد زیر کنترل شوند:

- ۱- بررسی و تأیید مناسب بودن مجموعه پیچ و مهره و اجزای آن برای عملیات پیش‌تنیدگی؛
- ۲- کنترل کفایت پوشش روانکاری پیچ و مهره؛
- ۳- بررسی و تأیید روش و صحت عملکرد پرسنل پیچکار مشغول در کارگاه نصب.


پیش از نصب، باید حداقل تعداد ۳ نمونه کامل از پیچ و مهره برای هر ترکیبی از قطر، طول، رده و شماره محمولة پیچ مورد استفاده در پروژه به منظور تأیید روش‌ها و ضوابط اجرایی کنترل شود. واشرهای مورد استفاده در این مرحله باید منطبق بر واشرهای اصلی مورد استفاده در پروژه باشد. در صورتی که در این مرحله نتایج مربوط به نیروهای پیش‌تنیدگی، کمتر از مقدار مشخص شده توسط جداول ۴-۸ (الف و ب، حسب مورد) باشد، باید علت آن مشخص و اصلاح شود.

بازرسی پیش تپیدن پیچ ها با استفاده از امواج فرماصوتی





تیج ها
فراصوتی



بازرسی پیش تنبیه تیج ها
با استفاده از امواج فراصوتی

۱۰-۵-۴ اصلاح سوراخ‌ها

برای مونتاژ نهایی قطعات، بعد از آنکه قطعات علامت گذاری شده بر روی خرک چیده شدند و ورق‌های اتصال بر روی سوراخ‌ها قرار گرفتند، قطعات به وسیله سنبه‌هایی که از سوراخ‌های اتصال می‌گذرند، در جای خود ثابت می‌شوند. حداقل عدم انطباق برابر ۱۵ درصد تعداد سوراخ‌های یک اتصال است. در چنین حالتی باید این سوراخ‌ها را با گذراندن یک پیچ امتحانی پیدا کرده، به وسیله برقوزنی آن‌ها را اصلاح نمود. حداقل قطر برقوی مصرفی ۳ میلی‌متر بزرگ‌تر از قطر پیچ است و برقوزنی نباید قطر سوراخ را بیش از ۵ میلی‌متر افزایش دهد. استفاده از برش شعله برای گشاد کردن سوراخ‌ها مجاز نیست.

۱۰-۵-۶ استفاده مجدد از پیچ‌های پیش‌تنیده شده

استفاده مجدد از پیچ‌هایی که تا حد سفتی اولیه محکم شده‌اند، بلامانع است. استفاده مجدد از پیچ‌های پیش‌تنیده شده و مهره‌های آن‌ها مجاز نیست.



شكل میله تنظیم



شكل اصلاح سوراخ با برقو

سنبه زنی محل سوراخ ها

تهیه شابلون در سوراخ کاری



- در سوراخ کاری قطعات مشابه با تعداد زیاد، تهیه شابلون در کاهش اشتباه و افزایش سرعت کار موثر است.



۱۰-۵-۱۲ انبارداری و ذخیره پیچ‌ها

همه وسایل اتصال باید در بسته‌بندی کارخانه و در ظرف دربسته به خریدار تحویل شود و در محل کارگاه در بسته‌بندی فوق در برابر گردوغبار، آلوگی و رطوبت نگهداری شوند. فقط پیچ‌هایی که در هر نوبت کاری در سازه نصب می‌شوند، مجاز به خارج شدن از بسته‌بندی‌های فوق هستند. در صورتی که در انتهای نوبت کاری از وسایل اتصال استفاده نشود، باید مجدداً به بسته‌بندی‌های حفاظت‌شده برگردانده شوند. روغن مخصوصی را که در کارخانه روی سطح وسایل اتصال آغشته شده است، نباید پاک نمود. وسایل اتصال مورد نظر برای اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی، باید از آلوگی ناشی از محیط کارگاه پاک باشند.



الزامات ساخت، نصب و کنترل: انبار، حمل و رفع معایب

۴-۶- انبار کردن، حمل و رفع معايب قطعات ساخته شده

انبار کردن و حمل قطعات فولادی در کارگاه ساخت و محل نصب باید به نحوی صورت گیرد که قطعات تغییر شکل نداده و تنیش های بیش از حد در آنها ایجاد نشود و هیچ آسیبی به آنها وارد نیاید. قطعاتی که به هر علتی تغییر شکل داده یا آسیب دیده اند، باید قبل از به کار گیری به نحو رضایت بخشی

با تأیید ناظر کارفرما، اصلاح و مرمت شوند. در صورتی که تعمیر قسمتهای معیوب بدون کاهش مقاومت و تغییر مشخصات مندرج در طرح میسر نباشد، باید آن قسمتهای تعویض شوند.

در انبار کردن قطعات فولادی، **محافظت در مقابل رطوبت** باید مورد توجه قرار گیرد. در انبار کردن قطعات، باید زیر قطعات سکوهای مناسبی قرار داد تا قطعه با زمین فاصله داشته باشد. تعداد و فاصله سکوها باید به نحوی انتخاب شود که قطعات دچار تنفس یا تغییر شکل بیش از حد نشوند.

جابجا کردن قطعات باید با در نظر گرفتن ضوابط ایمنی با وسایل مناسب و به نحوی انجام گیرد که تنفس های اضافی در این قطعات ایجاد نشود. قطعات سنگین با شکل و فرم خاص باید با قالب نمودن در نقاط مناسب و یا نقاطی که قبل از تعیین و علامت گذاری شده است، بلند شوند تا هنگام جابه جا کردن و نصب، تنفس و تغییر شکل بیش از حد در هیچ قسمی ایجاد نشده و به اتصالات و سوراخ های پیچ ها نیز آسیبی وارد نشود.

اقدام های پیشگیرانه تعیین شده در جدول ۱۰-۴-۱۴ برای جابجایی و انبار کردن در صورت مصدق باید اعمال شوند.

جدول ۱۰-۴-۱۶: موارد اقدام‌های پیشگیرانه برای جابجایی، انبار کردن، حفاظت و حمل و نقل قطعات فولادی

بالابری	
۱	حفظ از اجزا در برابر آسیب در نقطه‌های بالابری
۲	پرهیز از بالابری تک نقطه‌ای برای اجزای بلند (استفاده از تیرهای پخش‌کننده ^{۱۸} یا شاهین)
۳	بستن اجزای سبک به یکدیگر، به خصوص اجزایی که اگر به صورت منفرد حمل شوند مستعد آسیب در لبه، پیچش و اعوجاج هستند. باید دقیق شود تا از آسیب موضعی به خصوص در محلهایی که اجزا با یکدیگر تماس پیدا می‌کنند و لبه‌های تقویت‌نشده در نقطه‌های بالابری یا هر ناحیه دیگری که بخش قابل ملاحظه‌ای از وزن یک دسته بر روی یک لبه تقویت نشده اعمال می‌شود، جلوگیری شود.
انبار کردن	
۴	اجزای ساخته شده که قبل از حمل یا برپایی انبار می‌شوند، به گونه‌ای انبار شوند که از تماس با زمین محفوظ و تمیز باقی بمانند.
۵	تأمین تکیه‌گاه‌های ضروری و کافی برای جلوگیری از تغییر شکل‌های دائمی
۶	انبار کردن ورق‌های شکل داده شده سرد و دیگر مصالح تأمین شده با سطوح ترئینی پیش پرداخت شده، مطابق با الزامات استانداردهای مربوطه صورت پذیرد.

حفظ	
۷	جلوگیری از جمع شدگی آب
۸	پیشگیری های لازم به منظور پرهیز از نفوذ رطوبت به بسته های مقاطع دارای پیش پوشش های فلزی یادآوری: در صورت انبار کردن روباز و طولانی مدت در محل پروژه، بسته بندی مقاطع باید باز و از یکدیگر جدا شوند تا از وقوع زنگ زدگی جلوگیری شود
۹	پیش از ارسال کارهای ساخته شده، تدبیر ویژه لازم به منظور حفاظت در برابر خوردگی اجزای فولادی شکل داده شده سرد با ضخامت کمتر از 4 میلی متر انجام شود، به صورتی که در برابر عوامل جوی در حین حمل و نقل، انبار کردن و برپایی اولیه مقاومت نمایند.
حمل و نقل	
۱۰	تدبیر ویژه موردنیاز برای حفاظت اجزای تولید شده در حین حمل و نقل

۱-۱-۱-۷ بار ترافیکی

طول، عرض، ارتفاع و وزن قطعه تولید شده در کارخانه، در شرایط شمول بار ترافیکی برای حمل موثر است، که این ابعاد در نقشه‌های کارگاهی تشریح می‌شود. بار می‌تواند در یکی از حالات زیر، در رده بارهای ترافیکی قرار گیرد:

- الف- داشتن عرض بیشتر از عرض تریلی (حدود ۲۸۰ متر).
- ب- داشتن طول بیشتر از طول تریلی (حدود ۱۲ متر).
- پ- داشتن ارتفاع بیش از حد (ارتفاع بالای بار از سطح جاده بیش از ۴ متر).
- ت- داشتن وزن غیر عادی.

بارهای ترافیکی نسبت به بارهای عادی، دارای هزینه حمل بیشتری می‌باشند، از این رو لازم است ابعاد قطعات و نحوه حمل و نصب آنها، توسط مهندس مجری برنامه‌ریزی شده و توسط مهندس ناظر، تأیید گردند. در حال حاضر کفی‌های با طول ۳۰ متر جهت حمل بار ترافیکی موجود است و برای حمل قطعات بزرگتر، باید تمهیدات خاص حمل پیش‌بینی گردد.

الزامات ساخت، نصب و کنترل:

آماده سازی و رنگ آمیزی

سطوح فولادی

۷-۴-۱۰ رنگ‌آمیزی و گالوانیزه کردن قطعات فولادی

برای حفاظت در مقابل خوردگی، تمامی سطوح سازه‌های فولادی باید رنگ‌آمیزی شوند. در موارد زیر لزومی به رنگ‌آمیزی سطوح سازه‌های فولادی نیست:

- ۱- سطوح فولادی که در بتن مدفعون می‌شوند و بتن پوششی شرایط محافظت در برابر خوردگی را فراهم می‌نماید.
- ۲- سطوح فولادی که پوشش‌های ضد حریق بر آن‌ها اعمال می‌شود و پوشش موردنظر الزامات محافظت در برابر خوردگی را تأمین می‌نماید.
- ۳- صفحاتی که قرار است در اتصالات لغزش بحرانی روی هم قرار گیرند.
- ۴- در مناطق با شرایط محیطی ملایم مطابق تعریف جدول ۱۰-۴-۱۵ که سطوح فولادی حداقل 20 میلی‌متر توسط مصالح بنایی پوشش شده‌اند.

در مناطقی که سطوح فولادی در مجاورت خاک یا رطوبت زیاد قرار می‌گیرند، باید تمهیدات حفاظتی ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفت.

۴-۷-۱۰ مواد مورد استفاده

رنگ‌های مورد استفاده برای قسمت‌های فولادی باید از نوع آماده مصرف و مناسب با شرایط آب و هوايی منطقه باشند. استفاده از رنگ‌ها پس از مشخص شدن کارخانه تولیدکننده آن‌ها منوط به تصویب نماینده کارفرما است. تمام مواد مورد استفاده جهت آماده‌سازی سطح و رنگ‌آمیزی آن باید مطابقت کامل با استانداردهای معتبر پوشش رنگ داشته و مورد تصویب نماینده کارفرما قرار گیرند. در هر صورت حصول به کیفیت نهایی مطلوب رنگ بر عهده سازنده خواهد بود.

۴-۷-۲ آماده‌سازی سطوح

تمیزکاری با مواد ساینده بهترین روش برای از بین بردن زنگ، اکسیدهای حاصل از نورد و رنگ‌های قدیمی با چسبندگی کم است. به طور کلی در مورد آماده‌سازی سطح با پاشش مواد ساینده به کمک فشار هول، موارد زیر حائز اهمیت هستند:

الف) مقدار مناسب فشار هوا در آماده‌سازی سطوح با پاشش مواد ساینده، تقریباً 0.7 MPa است. بعد از آماده‌سازی سطح با مواد ساینده، باید بلافاصله سطح را با رنگ آستری مناسب پوشش داد. قبل از اعمال رنگ آستری باید گردوخاک باقی‌مانده از خرد شدن مواد پاششی بر روی سطح را با

هوای فشرده (عاری از آب و روغن) یا جاروی برقی صنعتی کاملاً تمیز کرد.
ب) اگر مقدار زنگ و رنگ‌های با چسبندگی کم بر روی سطح زیاد باشد، بهتر است ابتدا با تراشیدن، حجم مواد زائد را کم کرده و سپس عملیات آماده‌سازی با پاشش مواد ساینده را آغاز نمود.

۱۰-۴-۷-۳ درجات مختلف کیفیت آماده‌سازی سطوح^{۱۹}

۱۰-۴-۷-۳-۱ تمیزکاری با پاشش مواد ساینده

درجات آماده‌سازی که در زیر مطابق با استاندارد ISO 8501 آورده می‌شوند، بیانگر تمیزی سطح فولاد است که باید از کثافت و چربی‌ها پاک شده و همچنین لاشه‌های ضخیم زنگ از روی سطح آن برداشته شده باشد.

Sa 1 : تمیز کردن با ماسه‌پاشی خفیف

سطح فولاد پس از ماسه‌پاشی خفیف، بدون استفاده از ذره‌بین، باید عاری از روغن، چربی، کثیفی، لاشه اکسید حاصل از نورد (که چسبندگی آن کم است)، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی باشد.

Sa 2 : تمیز کردن به صورت ماسه‌پاشی متوسط

سطح فولاد پس از ماسه‌پاشی، بدون استفاده از ذره‌بین باید عاری از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز عمده مقدار لایه اکسید حاصل از نورد، زنگ و پوشش‌های رنگی و مواد خارجی از روی سطح زدوده شده باشد. هرگونه مواد آلاینده باقیمانده باید به سختی به سطح چسبیده باشند.

Sa 2.5 : تمیز کردن با ماسه‌پاشی عمیق

سطح فولاد پس از ماسه‌پاشی، بدون استفاده از ذره‌بین باید عاری از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز باید لایه اکسید حاصل از نورد، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند. هرگونه اثر به جامانده از مواد آلاینده، فقط به صورت لکه‌های جزئی به شکل خال‌ها و نوارها به نظر بیاید.

Sa 3 : تمیز کردن با ماسه‌پاشی با حصول سطح نقره‌ای

سطح فولاد پس از ماسه‌پاشی، بدون استفاده از ذره‌بین باید عاری از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز باید لایه اکسید حاصل از نورد، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند. چنین



SAMBLAST

سطحی باید دارای نمای فلزی یکنواخت نقره‌ای باشد.

۱۰-۷-۳-۲ تمیز کاری با برس سیمی

درجات آماده‌سازی سطوح در صورت استفاده از برس سیمی، با برس دستی یا برس‌های دوار برقی یا بادی، به شرح زیر است:

St 2: تمیز کردن با برس سیمی متوسط

سطح فولاد پس از استفاده از برس سیمی، بدون استفاده از ذره‌بین، باید عاری از روغن، چربی، کثیفی، لایه اکسید حاصل از نورد که چسبندگی آن کم است، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی باشد.

St 3: تمیز کردن با برس سیمی عمیق

همانند سطح St 2، ولی سطح فولاد باید عمیق‌تر و به کمک برس‌های دوار برقی یا بادی، برس زده شود، به‌طوری‌که سطح فلز درخشنان شود.



قبل از هر کاری باید سطحی که می خواهیم از ضد زنگ استفاده کنیم را از چربی، گرد و خاک و زنگ زدگی و حتی از رنگ های قدیمی پاک کنیم تا سطحی صاف و عاری از هرگونه ناخالصی باشد. برای از بین بردن رنگ های قبلی و زنگ زدگی می توان از سنباده یا سند بلاست یا مثل ما فرجه سیمی استفاده کرد.

الف) قبل از شروع عملیات رنگآمیزی باید تمام سطوح را کاملاً تمیز، خشک و آماده نمود به طوری که برای رنگآمیزی شرایط مناسبی داشته باشند.

ب) هر لایه از رنگ مصرفی باید کاملاً سطح مورد نظر را پوشش دهد. رنگ‌های آستر و رویه باید از یک کارخانه سازنده تهیه شوند. رنگآمیزی سطوح بزرگ باید با اسپری بی‌هوا صورت گیرد. استفاده از سایر روش‌های رنگآمیزی برای لکه‌گیری و سطوح محدود مجاز است.

پ) رنگآمیزی با اسپری بی‌هوا باید در محیط مناسب و سربسته انجام شود.

ت) قطعاتی که تازه رنگ شده‌اند، تا زمان خشک شدن باید از گردوخاک محافظت شوند.

ث) رنگآمیزی باید در شرایط آب و هوایی منطبق با مشخصات فنی کارخانه سازنده رنگ صورت گیرد.

ج) سازنده موظف است عملیات رنگآمیزی را حداقل تا 48 ساعت برای شرایط ملایم و 24 ساعت برای سایر شرایط بعد از تمیزکاری سطوح انجام دهد.

چ) تمام نقاطی که رنگ قطع شده یا آسیب دیده و سطح فلز نمایان است، باید تمیز شده و مجدداً رنگآمیزی شوند به‌طوری‌که سطح کاملاً پوشیده شده و پکارچگی رنگ با سطوح مجاور رنگ شده تأمین شود.

ح) در تمام سطوحی که طبله کردن، وجود ترک‌ها و پوسته شدن رنگ و سایر علائم حاکی از این است

که چسبندگی رنگ به سطح تأمین نشده است، باید عملیات ترمیم رنگ انجام گیرد. بدین ترتیب که رنگ سطوح فوق به طور کامل برداشته شود و مجدداً عملیات مربوط به آماده نمودن سطوح و رنگ‌آمیزی صورت گیرد.

خ) سطوح تمام‌شده رنگ، باید دارای ظاهری یکنواخت، ماتی و شفافیت یکنواخت رنگ، عدم وجود موج، سایه و چروک و پخش نشدن پوسته رنگ، ایجاد پوشش کامل و بدون شره و انطباق لایه اجراشده با مشخصات، باشد.

د) رنگ‌آمیزی نباید در هوای سرد یا تاریک و یا زمانی که درصد رطوبت هوا بالا باشد انجام گیرد. در رطوبت بیش از 80 درصد و در حالتی که اختلاف دمای محیط و نقطه شبنم کمتر از 5 درجه سلسیوس باشد، رنگ‌آمیزی ممنوع است.

ذ) به جز سطوح تماس، بقیه سطوحی که بعد از ساخت، قابل دسترس نخواهد بود باید قبل از سرهم کردن قطعات، تمیز و رنگ‌آمیزی شود، مگر آنکه این سطوح آب‌بند باشند.

ر) در اتصالات اتکایی، رنگ کردن سطوح تماس به طور کلی مجاز است. در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی، رنگ‌آمیزی سطوح تماس مجاز نبوده و باید در صورت نیاز به پوشش، مقررات پوشش مربوط به پیچ‌های لغزش بحرانی رعایت شود.

ز) سطوح تماس قبل از نصب و پیش‌تنیده کردن پیچ‌ها، باید در مقابل خوردگی محافظت شوند. بدین منظور از یک لایه مصالح ضدزنگ که بتوان آن را قبل از نصب به‌آسانی برطرف کرد یا مواد یا روش‌های مخصوصی که احتیاج به برطرف کردن نداشته باشد، می‌توان استفاده کرد.

ژ) به جز حالت‌هایی که در مشخصات فنی خصوصی به عنوان شرط خاص قید شده باشد، کلیه سطوحی که در فاصله 50 میلی‌متری از محل هر جوش کارگاهی قرار می‌گیرند، باید از موادی که به جوشکاری صدمه می‌زنند یا در حین جوشکاری گاز‌های سمی و مضر تولید می‌کند، کاملاً پاک شود. قبل از جوشکاری باید رنگ کارخانه‌ای از روی سطوحی که جوش انجام می‌گیرد، توسط برس سیمی کاملاً برطرف و پاک شود.

س) سطوح گالوانیزه شده، سطوح مشکلی برای رنگ‌آمیزی هستند، زیرا چسبندگی لایه آستری به سطوح فوق بسیار کم است. در این شرایط ابتدا باید سطح را با یک حلال قوی کاملاً چربی‌زدایی کرد، سپس یک لایه واش پرایمر بر روی سطح اعمال نموده و آنگاه سیستم رنگ ارائه شده را بر روی آن اعمال کرد.



عدم رنگ آمیزی سطوح
اتصالات اصطکاکی



۵-۷-۴-۱۰ ضخامت رنگ

حداکثر ضخامت هر لایه رنگ آمیزی باید با توجه به میزان تعیین شده توسط سازنده رنگ انجام گیرد. چنانچه میزان تعیین شده در یک لایه رنگ نتواند ضخامت لازم را تأمین کند، رنگ آمیزی آن لایه باید تا حصول حداقل ضخامت لازم، به صورت چند لایه تکمیل شود. کلیه قطعات فولادی باید مطابق مشخصات جدول ۱۰-۴-۱۵ رنگ شوند.

جدول ۱۰-۴-۱۵: حداقل ضخامت رنگ آمیزی قطعات فولادی در شرایط محیطی مختلف^(۱)

نوع و ضخامت رنگ			آماده سازی سطح فولاد	شرایط محیطی
قطعه فولادی در معرض شرایط جوی	قطعه فولادی به صورت روباز لیکن درون محیط بسته	قطعه فولادی در داخل دیوار و نازک کاری		
40 میکرون ضدرنگ الکیدی 40 میکرون لایه میانی الکیدی 40 میکرون رویه الکیدی	40 میکرون ضدرنگ الکیدی 40 میکرون رویه الکیدی	40 میکرون ضدرنگ الکیدی ^(۴)	Sa 2	ملایم ^(۲)
60 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی 60 میکرون آستر میانی اپوکسی MIO 60 میکرون رویه پلی یورتان	40 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی 40 میکرون لایه میانی اپوکسی MIO 40 میکرون رویه پلی یورتان	40 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی		
			Sa 2.5	سخت ^(۳)

نواحی مانند ناحیه جزر و مدی که نیاز به مطالعه خاص دارد. در سایر موارد حداقل سه لایه اپوکسی با ضخامت کل 400 میکرون	60 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی 60 میکرون لایه میانی اپوکسی MIO 60 میکرون رویه پلی یورتان	40 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی 40 میکرون رویه اپوکسی MIO	Sa 3	بسیار سخت و ساحلی ^(۵)
---	--	---	------	--

(۱) به جای مقادیر این جدول، استفاده از یک سیستم رنگ‌آمیزی یا محافظت در مقابل خوردگی مطابق استانداردهای ملی سری ۶۵۹۴ به شرطی که مشخصات فنی مربوطه توسط کارشناص ذیصلاح تهیه شده و به تایید طراح برسد، بلامانع است.

(۲) شرایط ملائم، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط مساوی یا کمتر از 50%

(۳) شرایط سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی بیش از 50% و مساوی یا کمتر از 80%

(۴) شرایط بسیار سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط بیش از 80%

(۵) در این حالت آماده‌سازی St 2 و یا Sa 1 نیز موردنقبال است.

(۶) منظور از رطوبت نسبی متوسط، بیشترین مقدار رطوبت نسبی متوسط ماهانه در مرطوب‌ترین ماه سال است.

۴-۶-۶ انبارداری رنگ

رنگ‌ها باید مطابق دستورالعمل سازنده انبار شوند. در صورت نبودن ضابطه‌ای برای نگهداری در دمای بهخصوص، رنگ‌ها باید در مکانی با دمای محیط حداقل برابر ۱۸ و حداکثر ۳۵ درجه سلسیوس انبار شوند. مدت نگهداری رنگ در انبار باید با تاریخ انقضای خواص مطلوب رنگ مطابق مشخصات تولیدکننده، مطابقت داشته باشد.

۷-۶-۷ گالوانیزه کردن

عملیات گالوانیزه کردن باید با شیوه غوطه‌وری داغ در مخزن روی با خلوص ۹۸ درصد مطابق استاندارد ASTM A123 انجام شود. قبل از عملیات گالوانیزه کردن سطح فلز باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی‌های خارجی شود.

محل‌هایی که مورد عملیات جوشکاری قرار خواهند گرفت، باید نزدیک‌تر از ۵۰ میلی‌متر به محل جوش گالوانیزه شوند یا لایه گالوانیزه از سطح آن‌ها زدوده شود. قسمت‌هایی که گالوانیزه نشده‌اند، مطابق آنچه در بخش رنگ‌آمیزی آورده شده است، باید مورد عملیات حفاظت در برابر خوردگی قرار گیرند.

الزمات ساخت، نصب و کنترل:



رواداری ها

۸-۴-۱۰ رواداری‌ها

۸-۴-۱۰ رواداری‌های جوش


۱-۸-۴-۱۰ قطعاتی که باید به وسیله جوش گوشه به یکدیگر جوش شوند، باید تا حد امکان در تماس نزدیک با یکدیگر باشند. فاصله ریشه (بازشدگی درز) نباید از ۵ میلی‌متر بزرگ‌تر شود. اگر فاصله ریشه جوش گوشه از ۲ میلی‌متر بزرگ‌تر شود، اندازه ساق‌های جوش مندرج در نقشه، باید به اندازه آن افزایش یابد، یا مهندس طراح باید تأیید نماید که ضخامت مؤثر گلوی موردنظر طراحی حاصل شده است (شکل ۸-۴-۱۰).

بازشدگی بین سطوح در تماس جوش‌های انگشتانه و کام و همچنین فاصله بین تسمه پشت‌بند با ورق در درز‌های لب‌به‌لب نباید از ۲ میلی‌متر بزرگ‌تر شود. استفاده از مصالح پرکننده مجاز نیست، مگر اینکه استفاده از آن در نقشه‌ها تصریح شده باشد یا به تأیید مهندس طراح بررسد.



$$a_{w\,eq} = a_w$$

$$t_e = 0.707a_w$$




$$a_{w\,eq} = a_w - g$$

$$t_e = 0.707(a_w - g)$$

شکل ۴-۱۰: بازشدگی ریشه

بعد مؤثر جوش گوشه و گلوی مؤثر آن در اتصال گونیا


۴-۱-۲-۲ قطعاتی که با جوش شیاری به صورت لب به لب به یکدیگر متصل می‌شوند، باید با دقت با یکدیگر همباد و تراز شوند. حداقل ناهمترازی بین دو قطعه، مساوی ۱۰ درصد ضخامت قطعه نازک‌تر و حداقل ۳ میلی‌متر است. برای اصلاح ناهمترازی نباید شبیه بزرگ‌تر از ۴ درصد در جوش به وجود آورد. ناهمترازی باید بر مبنای میانتار قطعات اندازه‌گیری شود، مگر اینکه در مشخصات فنی خصوصی به نحو دیگری مشخص شده باشد (شکل ۴-۱۰-۹).





شکل ۱۰-۴-۹: نامهترازی و اصلاح آن

۳-۱-۸-۴-۱۰ قطعاتی که توسط جوش شیاری با نفوذ نسبی در امتداد طولی به یکدیگر متصل می‌شوند، باید تا حد امکان در تماس با یکدیگر قرار گیرند. فاصله ریشه بین دو قطعه نباید از ۵ میلی‌متر بزرگ‌تر شود.

۴-۱-۸-۴-۱۰ رواداری‌های مربوط به زاویه شیار، فاصله ریشه (R) و ضخامت ریشه (f) در جدول ۱۶-۴-۱۰ و شکل ۱۰-۴-۱۰ نشان داده شده است. در صورتی که ابعاد و اندازه مقطع جوش اختلافی بیش از مقادیر ارائه شده در شکل با اندازه نشان داده شده در نقشه‌ها داشته باشد، درز با شرایط زیر قابل پذیرش است. در صورتی که اختلاف فاصله ریشه با مقدار نقشه بزرگ‌تر از رواداری مجاز مذکور در شکل ۱۰-۴-۱۰ باشد ولی از دو برابر ضخامت ورق نازک‌تر یا 20 میلی‌متر (هر کدام که کوچک‌تر باشند) بزرگ‌تر نباشد، با استفاده از جوشکاری (قبل از جوشکاری درز اتصال) قابل اصلاح است.




شکل ۱۰-۴-۱۰: رواداری‌های مونتاژ در درزها با جوش شیاری




جدول ۱۰-۴-۱۶: رواداری‌های مونتاژ در درزها با جوش شیاری

بدون جوش پشت	با جوش پشت		
$\pm 2 \text{ mm}$	نامحدود	۱- ضخامت ریشه (f)	
$\pm 2 \text{ mm}$	$+2 \text{ mm}$ -3 mm	الف - بدون استفاده از پشت‌بند	۲- فاصله ریشه (R)
$+6 \text{ mm}$ -20 mm	-	ب- با استفاده از پشت‌بند	
$+10^\circ$ -5°	$+10^\circ$ -5°	۳- زاویه شیار	

۱۰-۴-۵-۱-۸-۵ قطعاتی که به یکدیگر جوش می‌شوند، باید همیاد یکدیگر قرار گرفته و تا اتمام جوشکاری، به وسیله پیچ، گیره، گوه، قید یا خال‌جوش در وضعیت خود ثابت شوند. در صورت امکان استفاده از قیدها و قالب‌های ثابت‌کننده، توصیه می‌شود. لازم است در قیدها آزادی‌های حرکتی مناسب برای جمع‌شدگی و تابیدگی وجود داشته باشد. جمع‌شدگی و تابیدگی معمولاً با تغییر‌شکل‌های اولیه عمدی در خلاف جهت این آثار جبران می‌شود.



شکل ۹ - ۱۵ - مراحل مونتاژ و جوشکاری ورق جان و بال تیرورق.




در ساخت قطعات فولادی، دیاق‌ها نقش سازه‌ای ندارند و فقط برای مونتاژ و ساخت قطعات و یا برای ثابت نگهداشتن قطعات در حین حمل به کارگاه استفاده می‌شوند.





۲-۸-۴-۱۰ کنترل تابیدگی و جمع شدگی

- ۱-۲-۸-۴-۱۰ در مونتاژ و انجام جوش درزهای اعضای ساخته شده از ورق یا نیمرخ و همچنین تقویت نیمرخها، دستورالعمل و توالی جوشکاری باید طوری انتخاب شود که مقادیر تابیدگی و جمع شدگی حداقل شود.
- ۲-۲-۸-۴-۱۰ تا حد امکان، توالی جوشها باید طوری انتخاب شود که حرارت جوشکاری در حین پیشرفت جوشکاری، متعادل شود.
- ۳-۲-۸-۴-۱۰ سازنده باید روش مونتاژ، دستورالعمل جوشکاری و توالی جوشکاری را طوری انتخاب نماید که قطعه به دست آمده منطبق بر ضوابط کنترل کیفی قطعه باشد. قبل از شروع جوشکاری، توالی جوشکاری و برنامه کنترل تابیدگی باید جهت اطلاع و اظهارنظر به نماینده کارفرما تسلیم شود.
- ۴-۲-۸-۴-۱۰ مسیر پیشرفت جوشکاری یک عضو، باید از نقطه با گیرداری بیشتر به سمت نقطه با آزادی بیشتر باشد.
- ۵-۲-۸-۴-۱۰ در هنگام مونتاژ، درزهایی که از آنها انتظار جمع شدگی بزرگتری می‌رود، باید قبل



دوران قطعه



از درزهایی که انتظار جمع شدگی کمتری از آن‌ها داریم، جوش شوند. جوشکاری این درزها باید تا حد امکان با به کارگیری کمترین قیدهای حرکتی کمی انجام شود.

۶-۲-۸-۱۰ در ساخت اعضای ساخته شده از ورق و نیمرخ، قطعه‌سازی باید قبل از مونتاژ انجام شود. یعنی ابتدا باید ورق‌ها مطابق ابعاد داده شده در نقشه‌ها سرهم شوند و سپس مونتاژ و جوش عضو انجام شود. اعضا با طول بلند را می‌توان به چند قطعه تقسیم نمود. در هنگام وصله کردن قطعات فوق در کارگاه یا کارخانه، جوشکاری بال‌ها و جان باید نسبت به محورهای ضعیف و قوی مقطع، متعادل باشد.


۷-۲-۸-۱۰ در جوشکاری با وجود قیدهای خارجی ممانعت‌کننده از جمع شدگی، جوشکاری باید به‌طور پیوسته تا اتمام کل کار یا رسیدن به نقطه‌ای انجام پابد که دارای آزادی حرکت است. در حین جوشکاری نباید اجراه داده شود دمای درز کمتر از دمای مقرر برای پیش‌گرمایش پا دمای بین دفعات عبور شود.

تسمه سازی




تسمه سازی به معنای ساخت و اتصال اجزاء یک عضو و اتصال آنها به یکدیگر به منظور ساخت عضو اصلی است.


تسمه سازی فقط در مورد اعضای ساخته شده از ورق به کار می رود. از آنجایی که ورق به صورت رول برش خورده و یا اغلب به طول ۶ متری برش خورده در بازار موجود می باشد و از طرفی اکثر دستگاه های برش گیوتین قابلیت برش ورق تا طول ۶ متر را دارا می باشند، جهت ساخت اعضای سازه نظیر ستون ها و یا حتی شاه تیرها که دارای طول بیش از ۶ متر می باشند تسمه سازی امری اجتناب ناپذیر می باشد.

در تسمه سازی باید از تسمه ورق های صاف و بدون پیچیدگی و یا شمشیری استفاده شود. مونتاژ و یا سرهم کردن صحیح تسمه ها و رعایت محل قرارگیری بندهای جوش در قطعه نهایی از نکات بسیار مهم در کیفیت نهایی و کارآیی تیر ورق ها می باشد. در مرحله مونتاژ' تسمه ها روی یک شاسی مسطح در راستای یک سری صفحات عمودی کوچک (به صورت لچکی) که از قبل به صورت ریسمانی در یک راستا قرار گرفته اند، قرار می گیرند و درز جوش ها هم راستا شده و با خال جوش و ناودان کنار جوش به هم متصل می شوند.




استفاده از پشت پند و گیره و گوشه برای هم راستایی ورق ها







شکل هلالی شدن بال تیر ورق




شکل روش کاهش تحدب بال



شکل فیکسچر مونتاژ نهایی قطعات الحاقی دستک ها روی هسته ستون جعبه ای شکل





(الف) درز ۷ (جناغی یک طرفه)، ساده‌ترین آماده‌سازی و دارای تمايل به تغيير شكل زاویه‌ای.



(ب) زمانی که ورق‌ها نمی‌توانند برگردانده شوند، مقدار جوش سنتزی می‌تواند با ادامه دادن بخش بالا بین درز X تا حدود کثر $\frac{3}{4}$ ضخامت ورق، کاهش یابد (جناغی دوطرفه نامتفاون).



(ب) درز X (جناغی دوطرفه)، برای ورق ضخیم‌تر مقدار فلز جوش را کاهش می‌دهد. چنانچه جوش‌ها به صورت مناوب در بالا و پایین اجرا شود، هیچ تغییر شکل زاویه‌ای ایجاد نمی‌شود.



الزمات ساخت، نصب و کنترل:

رواداری های ابعادی

۳-۸-۴-۱۰ رواداری‌های ابعادی

۱-۳-۸-۴-۱۰ برای ستون‌ها و اعضای اصلی خرپا که با استفاده از جوش ساخته می‌شوند، بدون توجه به سطح مقطع عضو، میزان انحراف مجاز در هم راستایی عضو (انحراف محور عضو از خط راست) برابر است با:

- برای اعضای با طول کمتر از ۹ متر:

$$\text{طول عضو بر حسب متر} = \frac{3 \text{ mm}}{3}$$

- برای اعضای با طول ۹ تا ۱۴ متر مساوی ۹ میلی‌متر.


- برای اعضای با طول بزرگ‌تر از ۱۴ متر:

$$(14 - \text{طول عضو بر حسب متر}) = \frac{9 \text{ mm} + 3 \text{ mm}}{3}$$

۲-۳-۸-۴-۱۰ برای تیرها و شاه‌تیرهای جوش شده که در آن‌ها پیش‌خیزی در نظر گرفته نشده باشد، بدون توجه به شکل و ابعاد مقطع، میزان انحراف مجاز از راستای مستقیم برابر است با:

$$\text{طول عضو بر حسب متر} = \frac{3 \text{ mm}}{3}$$

۳-۴-۱۰ برای تیرها و شله تیرها، (مختلط و غیر مختلط)، بدون توجه به شکل و ابعاد مقطع، در پیش نصب قطعات عضو در کارخانه، میزان انحراف مجاز از انحنای پیش خیز در نظر گرفته شده برای عضو (مطابق شکل ۱۱-۴-۱) برابر است با:



شکل ۱۱-۴-۱۰: روش اندازه گیری پیش خیز تیرها

در وسط دهانه در وسط دهانه میزان انحراف مجاز باید مطابق جدول ۱۰-۴-۱۷ در نظر گرفته شود.

جدول ۱۰-۴-۱۷: میزان انحراف مجاز در وسط دهانه

انحراف مجاز	طول دهانه
-0 تا +20 mm	< 20 m
-0 تا +30 mm	$\leq 30 \text{ m}$ و $\geq 20 \text{ m}$
-0 تا +40 mm	$> 30 \text{ m}$

در تکیه‌گاه‌ها: در تکیه‌گاه‌ها میزان انحراف مجاز باید به شرح زیر در نظر گرفته شوند:

$\pm 0 \text{ mm}$ برای تکیه‌گاه‌های انتهایی

$\pm 3 \text{ mm}$ برای تکیه‌گاه‌های میانی

در نقاط میانی: در نقاط میانی میزان انحراف مجاز باید به شرح زیر در نظر گرفته شوند:

$$-0 \leq \frac{4a(1-a/s)}{s} \times b \leq 0$$

که در آن:

a = فاصله نقطه مورد نظر تا نزدیک‌ترین تکیه‌گاه (متر)

s = طول دهانه (متر)

$b = 20$ میلی‌متر برای دهانه‌های کوچک‌تر از 20 متر،
 30 میلی‌متر برای دهانه‌های مساوی یا بزرگ‌تر از 20 متر و کوچک‌تر از 30 متر،
 40 میلی‌متر برای دهانه‌های مساوی یا بزرگ‌تر از 30 متر
یادآوری: بدون توجه به چگونگی نمایش پیش‌خیز در نقشه‌ها، علامت (+) نشان‌دهنده بالای منحنی پیش‌خیز و علامت (-) نشان‌دهنده پایین این منحنی است.
 اندازه‌گیری‌های پیش‌خیز باید در حالت بدون بار انجام شود.

۴-۳-۴-۱۰ برای تیرها با انحنای افقی، انحراف مجاز از منحنی مقرر در وسط دهانه برابر است با:

$$\pm 3 \text{ mm} \times \frac{\text{طول عضو بر حسب متر}}{3}$$

مشروط بر اینکه تیر دارای انعطاف‌پذیری جانبی کافی برای اتصال مهاربندی عرضی بدون وارد نمودن آسیب به اعضای سازه‌ای باشد.

۴-۳-۵-۱۰ برای اعضای ساخته شده از ورق (نظیر مقاطع H و I و T)، حداقل اختلاف بین محور مرکزی جان و محور مرکزی بال در محل‌های تماس، مساوی حداقل $0.01b_f$ یا 6 میلی‌متر است


(شکل ۱۲-۴-۱۰).




وضعیت پایه برداری



وضعیت جوشکاری



اگر نیاز به بیش خیز بیشتری باشد



اگر نیاز به بیش خیز کمتری باشد


(الف) وقتی که عرض ورق تقویتی کوچکتر از عرض بال است



وضعیت پایه برداری



وضعیت جوشکاری



اگر نیاز به بیش خیز بیشتری باشد




اگر نیاز به بیش خیز کمتری باشد


(ب) وقتی که عرض ورق تقویتی بزرگتر از عرض بال است

بسياری از اوقات، جهت افزایش ظرفیت خمشی تیرهای نورد شده، ورق های تقویتی به بال های آنها اضافه می شود. معمولاً دو ورق تقویتی به گونه ای قرار می گیرند که تقارن مقطع را نسبت به محور افقی حفظ کنند از آنجایی که بتن کف در تیر های مرکب (مختلط) با اتصالات برشگیر بر روی بال فوچانی، به صورت مرکب با تیر عمل می کند، امکان دارد که فقط بال تحتانی توسط ورق تقویت شود.



اتصالات جوشی ورق های تقویتی به بال تیرها، منجر به انقباض تیر در نتیجه خنک شدن فلز می شوند. با یک ورق تقویتی در هر بال، این انقباض در بالا و پایین بال های تیر، متعادل شده و تیر تغییر شکلی نخواهد داشت اما در عین حال اگر تنها یک ورق تقویتی در بال تحتانی بکار رود، انقباض نامتعادل باعث می شود که تیر به صورت خمیده یا منحنی در آید.

اگر انحنای ناشی از جوشکاری، بیش از حد لازم برای پیش خیز گردد، تیر باید طوری تکیه داده شود که افتادگی ناشی از وزن در خلاف جهت انحنای جوش باشد و چنانچه انحنای ناشی از جوشکاری برای پیش خیز کافی نباشد، باید تیر طوری تکیه داده شود که افتادگی آن به علت وزن، هم جهت با انحنای جوش باشد. یک سازنده با تجربه تیر را یا در نزدیکی دو انتهای یا در نزدیکی وسط جهت حصول خیز اولیه لازم، تکیه می دهد.






وقتی که عرض ورق تقویتی کوچکتر از عرض بال است




وقتی که عرض ورق تقویتی بزرگتر از عرض بال است



■ اگر عرض ورق تقویتی کوچکتر از عرض بال تیر باشد،
به طور معکوس به بال جوش گردد.


■ اتكای تیر در نزدیکی نقاط انتهایی آن، انحنای نهایی را
افزایش و حال آنکه اتكای تیر در نزدیکی نقطه میانی
این کمیت را کاهش می دهد.

■ اما در صورتی که عرض ورق تقویتی بیشتر از بال
تحتانی باشد، باید در موقعیت مستقیم جوش شود.



ضخامت سنجی رنگ با دستگاه رالکومتر


محور مرکزی جان و محور مرکزی بال در محلهای تماس، مساوی حداقل $0.01b_f$ یا ۶ میلی‌متر است (شکل ۱۰-۴-۱۲).



شکل ۱۰-۴-۱۳: روش اتصال محل اتصال جان به بال

۱۰-۴-۳-۶ برای تیرها، انحراف مجاز از صفحه‌ای بودن جان تیر مساوی $\frac{d}{150}$ بوده که در آن d ارتفاع تیر است.

۷-۳-۸-۴-۱۰ میزان رواداری چرخشی و افتادگی بال و اعوجاج مقطع در مقاطع ساخته شده از ورق مطابق شکل ۱۰-۴-۱۳ است.



شکل ۱۰-۴-۱۳: رواداری های انحراف بال

۱۰-۴-۳-۸-۴ برای تیرورق‌های ساخته شده از ورق، رواداری مجاز پهنانی بال مساوی ± 3 میلی‌متر برای پهنانی کوچک‌تر یا مساوی ۳۰۰ میلی‌متر و ± 4 میلی‌متر برای پهنانی بزرگ‌تر است. رواداری مجاز در ارتفاع کل تیر که در صفحه مرکزی جان اندازه‌گیری می‌شود، مطابق جدول ۱۰-۴-۳-۸ است.


جدول ۱۰-۴-۳-۸: رواداری مجاز ارتفاع کل تیرورق

رواداری مجاز (میلی‌متر)	ارتفاع کل تیر (میلی‌متر)
± 3	$d \leq 900$
± 5	$900 < d \leq 1800$
-5 و $+8$	$d > 1800$


۴-۸-۴ رواداری سخت‌کنندهٔ تکیه‌گاهی در محل بارهای متمرکز

انتهای سخت‌کنندهٔ تکیه‌گاهی باید نسبت به جان گونیا و در تماس با بال باشد. حداقل 75 درصد مساحت کل سخت‌کننده باید در تماس با بال باشد.


سطح خارجی بال تیر که بر صفحهٔ نشیمن فولادی تکیه می‌کند، در 75 درصد سطح تصویر جان و سخت‌کننده‌ها باید در تماس با صفحهٔ نشیمن با حداقل 0.25 میلی‌متر جدایی باشد. در 25 درصد باقی‌ماندهٔ حداقل جدایی 1 میلی‌متر است. در صورتی که سخت‌کنندهٔ انتهایی موجود نباشد، حداقل جدایی در 75 درصد سطح تصویر جان، 0.25 میلی‌متر و مساوی 1 میلی‌متر در 25 درصد سطح باقی‌ماندهٔ است. در این حالت زاویهٔ بین بال تحتانی و جان (با حفظ رواداری بند ۴-۳-۷) باید 90 درجه باشد. شکل‌های ۱۰-۴-۱۵ و ۱۰-۴-۱۶ رواداری‌های فوق را نشان می‌دهند.



شکل ۱۰-۴-۱۴: رواداری در محل تماس تیر با تکیه‌گاه - تیر با سخت‌گشته تکیه‌گاهی



شکل ۱۰-۴-۱۵: رواداری در محل تماس تیر با تکیه‌گاه - تیر بدون سخت‌گشته تکیه‌گاهی





۲:۳۸



۱۰-۴-۸-۴-۱ هم امتداد بودن سختکننده‌های اتکایی جفت: حداکثر رواداری غیر هم‌راستا بودن سختکننده‌های اتکایی جفت که در طرفین جان عضو قرار دارند، نسبت به یکدیگر مساوی $\frac{t_w}{3} \pm t_w$ است.

۱۰-۴-۸-۴-۲ انحنای داخل و خارج از صفحه لبه سختکننده‌های تکیه‌گاهی و جانمایی آن: میزان حداکثر رواداری در انحنای سختکننده‌های تکیه‌گاهی مطابق جدول ۱۰-۴-۹ است:

جدول ۱۰-۴-۹: انحنای سختکننده‌های تکیه‌گاهی

ارتفاع تیرورق (میلی‌متر)	رواداری (میلی‌متر)
≤ 1800	6
> 1800	13

حداکثر رواداری انحراف محور مرکزی واقعی سختکننده از محور مرکزی مقرر آن مساوی $\frac{t}{2} \pm t$ است. t ضخامت سختکننده است.

۵-۸-۴-۱۰ رواداری سخت‌کننده‌های میانی

۱-۵-۸-۴-۱۰ انحنای داخل و خارج از صفحه لبه سخت‌کننده‌های میانی؛ میزان حداقل رواداری در انحنای سخت‌کننده میانی مطابق جدول ۴-۱۰-۲۰ است:

جدول ۴-۱۰-۲۰: انحنای سخت‌کننده میانی

ارتفاع تیر (میلی‌متر)	رواداری (میلی‌متر)
≤ 1800	13
> 1800	20

ناشقولی ستون

۶-۸-۴ ناشاقولی ستون‌ها


در خصوص کنترل ناشاقولی ستون‌ها رعایت الزامات زیر ضروری است:

- الف) حداقل جابه‌جایی محور ستون از محل مقرر در نقشه‌ها مساوی 6 ± 6 میلی‌متر است.
- ب) رواداری ناشاقولی ستون‌های خارجی به سمت نما و تمام ستون‌ها به سمت داخل ساختمان، مطابق شکل ۱۰-۴-۱۶ است. رواداری ناشاقولی ستون‌های مجاور شفت آسانسور مثل ستون‌های خارجی به سمت نما است.

رواداری ناریسمانی ستون‌ها


- ✓ هر ستون نسبت به محور نظری خود می‌تواند یک ناشاقولی داشته باشد.

نمای ساختمان




T_t : رواداری ناشاقول در سمت نما

T_a : رواداری ناشاقولی در سمت داخل



قطعات مجزا در پوش ناشاقولی




شکل ۱۰-۴-۱۶: پوش ناشاقولی ستون

ت) در شکل ۱۰-۴-۱۷ پوش رواداری ناراستایی ستون‌های محور نمای ساختمان نشان داده است.

در مورد ستون‌های داخلی، ناراستایی در محدوده پوش ناشاقولی مجاز است (شکل ۱۰-۴-۱۸).


ث) رواداری ابعادی عرض و ارتفاع مقطع ستون مساوی 4 ± 4 میلی‌متر است.




شکل ۱۰-۴-۱۷: ناراستایی ستون‌های محور خارجی

رواداری ناریسمانی ستون‌های داخلی

✓ برای بررسی مقدار رواداری ناریسمانی ستون‌های داخلی محدوده ناشاقولی هر ستون را در هر دو جهت افقی و همچنین عمود بر آن پیدا می‌کنیم ستون می‌تواند بدون هیچ محدودیتی در این قسمت قرار گیرد.



(narismani ستون‌های داخلی)




شکل ۴-۱۰: ناراستایی ستون‌های داخلی

رواداری سوراخ پیچ ها

۷-۸-۴-۱۰ رواداری مرکز سوراخ پیچ‌ها


در خصوص رواداری مرکز سوراخ پیچ‌ها، رعایت الزامات زیر ضروری است:

الف) رواداری هم محور بودن مرکز سوراخ پیچ‌ها در دو قطعه متصل‌شونده مطابق شکل ۱۹-۴-۱۰ است:



شکل ۱۹-۴-۱۰: هم محور بودن مرکز سوراخ پیچ‌ها در دو قطعه متصل‌شونده


ب) رواداری فوائل مرکز سوراخ پیچ‌ها نسبت به فوائل مقرر در نقشه‌ها مطابق شکل ۲۰-۱۰ است:



بازرسی سوراخ کاری



پ) رواداری مختصات مرکز سوراخ پیچ‌ها نسبت به مختصات مقرر در نقشه‌ها مطابق شکل ۲۱-۴-۱۰ است:



شکل ۲۱-۴-۱۰: رواداری مختصات سوراخ پیچ‌ها نسبت به مختصات مقرر در نقشه‌ها

**الزمات ساخت، نصب و کنترل:
کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
و الزامات اجرایی لوزه‌ای**

۱-۹-۴-۱۰ کلیات

الزامات این بخش که تحت عنوان الزامات اجرایی لرزه‌ای ارائه می‌شود، باید علاوه بر الزامات عمومی ساخت، نصب و کنترل (الزامات عمومی بخش‌های ۱۰-۴-۱ تا ۱۰-۴-۸)، در اجرای اعضا، اجزا و اتصالات سیستم بازبر جانبی لرزه‌ای ساختمان رعایت شود.

۲-۹-۴-۱۰ مدارک تضمین کیفیت (QA)

دستگاه تضمین کیفیت باید مدارک زیر را به نماینده کارفرما، مقام قانونی مسئول و کارفرما ارائه نماید:

الف) رویه‌های انجام بازررسی مستمر و کنترل عملیات دستگاه تضمین کیفیت شامل موارد زیر:

۱- رویه انتخاب و مدیریت نفرات بازررسی، شامل نحوه آموزش، کسب تجربه و آزمون‌های موردنیاز

به منظور تأیید صلاحیت نفرات بازررسی

۲- رویه بازررسی دستگاه تضمین کیفیت شامل بازررسی عمومی، کنترل مصالح و بازررسی چشمی

ب) مدارک صلاحیت حرفه‌ای مدیریت و نفرات دستگاه تضمین کیفیت که برای پروژه به کار گرفته می‌شوند.

پ) مدارک سوابق بازرسان و تکنسین‌های آزمایش‌های غیر مخرب (NDT) که در پروژه به کار گرفته می‌شوند.

ت) رویه اجرایی NDT و سوابق واسنجی تجهیزاتی که برای NDT مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ث) رویه اجرایی و تجهیزات آزمایش بتن برای ساخت‌وساز مختلط

۳-۹-۴-۱۰ نفرات بازرسی و آزمایش‌های غیر مخرب

علاوه بر ضوابط ارائه شده در بندهای ۱۰-۳-۶-۴-۳-۵، بازرسی چشمی باید توسط بازرس ارشد صورت گیرد و همچنین اشخاصی مجاز به انجام آزمایش‌های غیر مخرب هستند که در پایه ۲ یا بالاتر آزمون‌های غیر مخرب ارزیابی شده باشند.

۴-۹-۴-۱۰ وظایف بازرس

نحوه مستندسازی و وظایف بازرس در دستگاه‌های کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) برای اعضاء و اجزای سیستم باربر لرزه‌ای باید مطابق جدول‌های ۲۱-۴-۱۰ تا ۳۰-۴-۱۰ باشد. در این جدول‌ها، علامت‌های O، P و D به شرح زیر است:

الف) مشاهده (O)

بازرس مربوطه باید این موارد را مشاهده و بررسی نماید. این بررسی و مشاهده شامل تمامی موارد نشده و می‌تواند به صورت غیرمنظم ولی روزانه انجام شود. به هر حال تعداد بازرسی‌ها رافع مسئولیت QC و QA نیست. در این حالت ادامه ساخت موکول به انجام بازرسی نیست.

ب) انجام (P)

این فعالیت‌ها باید برای هر مورد انجام پذیرد و انجام مرحله بعدی منوط به صدور تأییدیه مرحله قبل است.

پ) مستندسازی (D)

بازرس باید گزارش‌هایی تهیه نماید که نشان دهد که کار براساس مستندات قرارداد انجام می‌شود. برای ساخت در کارخانه گزارش باید دربردارنده شماره قطعه بازرسی شده باشد برای کار در کارگاه، گزارش باید شامل محور، طبقه و تراز ارتفاعی بازرسی شده باشد. کارهایی که مطابق قرارداد اجرا نشده یا مطابق قرارداد نبوده ولی بهصورت رضایت بخشی تعمیر شده است، باید در گزارش بازرسی قید شوند.

۱۰-۹-۵ بازرسی جوش و آزمایش‌های غیر مخرب

بازرسی جوش و آزمایش‌های غیر مخرب باید نیازمندی‌های این بخش را فراهم نماید.

۱) بازرسی چشمی جوش:

بازرسی چشمی جوش باید توسط نفرات در دستگاه کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) انجام شود. حداقل وظایف این دو دستگاه در جداول ۱۰-۴-۲۳ تا ۱۰-۴-۲۱ ارائه شده است.

۲) آزمایش‌های غیر مخرب اتصالات جوشی:

علاوه بر الزامات بخش‌های قبل، آزمایش‌های غیر مخرب جوش باید مطابق ضوابط این بخش انجام شود.


۲-الف) آزمایش‌های غیر مخرب جوش‌های شیاری با نفوذ کامل:

۱۰۰ درصد جوش‌های شیاری با نفوذ کامل که ضخامت فلز پایه آن بیش از ۸ میلی‌متر باشد، باید آزمایش پرتونگاری (UT) یا فراصوت (RT) شود. ضوابط پذیرش ناپیوستگی‌های جوش، مطابق ضوابط مندرج در آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران (نشریه ۲۲۸) است. علاوه بر آن برای ۲۵ درصد از جوش‌های شیاری با نفوذ کامل اتصال تیر به ستون باید آزمایش ذرات مغناطیسی (MT) انجام شود. کاهش درصد آزمایش‌های فراصوت و ذرات مغناطیسی براساس ضوابط بند ۱۰-۴-۴-۲ مجاز است.



۲-ب) آزمایش‌های غیر مخرب فلز پایه برای پارگی ورقه‌ای و لایه‌ای شدن:

در اتصالات سپری (T شکل) و گوشه (L شکل) مطابق شکل ۱۰-۴-۲، در صورتی که ضخامت فلز پایه مساوی یا بیش از ۴۰ میلی‌متر و ضخامت قطعه متصل به آن با جوش شیاری با نفوذ کامل مساوی یا بیش از ۲۰ میلی‌متر باشد، باید آزمایش فراصوت جهت تشخیص لایه‌ای شدن فلز پایه، در پشت و مجاورت خط امتزاج جوش انجام شود. هرگونه ناپیوستگی به فاصله $\frac{t}{4}$ از سطح فولاد باید مطابق ضوابط مندرج در آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران (نشریه ۲۲۸) پذیرفته یا مردود شود. t ضخامت فلز پایه است.

تست R.T.





U.T. تست



M.T. تست

در شکل زیر دستگاه یوک و چگونگی استفاده از آن نشان داده شده است.








شکل ۱۰-۴-۳۲: پارگی ورقهای و لایه‌ای شدن

۲-پ) آزمایش‌های غیر مخرب سوراخ‌های دسترسی و لبه‌های برش‌داده تیر در محل اتصال: زمانی که ضخامت بال مقطع در مقاطع نوردشده و ضخامت جان مقطع در مقاطع ساخته شده از ورق مساوی ۴۰ میلی‌متر یا بیشتر شود، لبه‌های برش‌داده شده تیرها و سوراخ‌های دسترسی در محل اتصال ایجاد شده با برش حرارتی، باید تحت آزمایش ذرات مغناطیسی (MT) یا مواد نافذ (PT) قرار گیرند.



مراحل تست PT




مایع ناقد اضافی را به طور کامل
از روی سطح پاک می کنیم




ماده آشکارساز را
اعمال می کنیم



مایع ناقد را روی سطح
اعمال می کنیم



تعیزگنده ها را بخوبی از سطح
می زاییم و سر می کنیم تا
سطح قطعه خشک شود



مایع ناقد را روی سطح
اعمال می کنیم



جدول ۱۰-۴-۳۱: بازرسی قبل از جوشکاری

QA		QC		شرح فعالیت	ردیف
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
O	-	O	-	قابل شناسایی بودن مواد و مصالح (نوع و رده)	۱
O	-	O	-	سیستم شناسایی جوشکاران (علامت‌گذاری بند جوش)	۲
P/O*	-	P	-	<p>کنترل آماده‌سازی درز جوش شیاری:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● آماده‌سازی اتصال ● هندسه (همراستایی، فاصله ریشه، عمق ریشه، پخ) ● تمیزی درز جوش ● وضعیت خال جوش کاری (کیفیت و محل خال جوش) ● نوع پشت‌بند و مونتاژ آن 	۳

O	-	P	-	کنترل شکل و پرداخت سوراخ دسترسی	۴
P/O*	-	P/O*	-	کنترل آماده‌سازی درز جوش گوش: <ul style="list-style-type: none"> • هندسه (فاصله ریشه، راستا، ...) • تمیزی درز جوش • وضعیت خال جوش کاری (کیفیت و محل خال جوش) 	۵

* پس از انجام بازرسی برای 10 جوش اجرشده توسط یک جوشکار مشخص، که طی آن جوشکار نشان دهد که الزامات را درک کرده و توانایی‌ها و ابزار لازم برای بررسی این موارد را دارا است، فعالیت بازرس به مشاهده تقلیل یافته و انجام بازرسی این موارد باید توسط جوشکار صورت گیرد. اگر بازرس تشخیص دهد که جوشکار انجام این وظایف را متوقف کرده است، فعالیت بازرسی تا زمانی که بازرس از انجام این وظایف توسط جوشکار اطمینان یابد، باید توسط خود بازرس انجام شود.

جدول ۱۰-۴-۳۲: بازرسی حین جوشکاری

ردیف	شرح فعالیت	QC	QA	فعالیت سازی	فعالیت سازی
		مستند	مستند	مستند	فعالیت
۱	<p>پیروی از دستورالعمل رویه جوشکاری (WPS):</p> <ul style="list-style-type: none"> • تنظیم تجهیزات جوشکاری • سرعت جوشکاری • انتخاب الکترود و سیم جوش • نوع و دبی گاز محافظ • پیش گرمایش و دمای بین دو عبور • وضعیت جوشکاری (OH, V, H, F) • عدم استفاده از الکترودهای با جنس متفاوت در یک درز، مگر اینکه در مشخصات فنی خصوصی طرح اجازه داده شده باشد. 	O	-	O	-

O	-	O	-	استفاده از جوشکارهای صلاحیتدار	۲
O	-	O	-	کنترل شرایط نگهداری و جابجایی الکترود:	۳
O	-	O	-	▪ بسته‌بندی ▪ زمان در معرض هوا بودن	۳
O	-	O	-	شرایط محیطی:	۴
O	-	O	-	▪ محدودیت سرعت باد ▪ بارش و دما	۴
O	-	O	-	تکنیک‌های جوشکاری:	۵
O	-	O	-	▪ تمیز کاری بین دو عبور و عبور نهایی ▪ هندسه جوش هر عبور ▪ بازرسی کیفیت چشمی هر عبور	۵
O	-	O	-	عدم جوشکاری روی ترک‌های خال جوش	۶

جدول ۱۰-۴-۳۳: بازرسی بعد از جوشکاری

QA		QC		شرح فعالیت	ردیف
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
O	-	O	-	کنترل تمیز کاری جوش	۱
P	-	P	-	کنترل هندسه جوش (بعد، طول و محل جوش)	۲
P	D	P	D	بازرسی چشمی جوش • ممانعت از ترک • امتزاج جوش با فلز پایه و عبورهای قبل • چاله جوش • هندسه مقطع جوش • بریدگی کنار جوش • تخلخل	۳

P	D	P	D		* ناحیه k	۴
P	D	P	D	اجرای جوش تقویتی یا محدب یا مسطح کردن سطح جوش گوشه (در صورت نیاز)		۵
P	D	P	D	کنترل برداشتن پشت‌بند و ناودان جوش و اجرای جوش گوشه (در صورت نیاز)		۶
P	D	P	-	کنترل جوش تعمیری		۷

* هنگام جوشکاری ورق‌های مضاعفه ورق‌های پیوستگی و سخت‌کننده‌ها، بازرسی چشمی برای کشف ترک در ناحیه k ورق جان تا فاصله 75 میلی‌متر بالا و پایین جوش انجام شود. بازرسی چشمی نباید زودتر از 48 ساعت بعد از تکمیل عملیات جوشکاری انجام شود.

بازرسی اتصالات پیچ و مهره‌ای

۶-۹-۴-۱۰ بازرسی پیچ‌های پر مقاومت

بازرسی پیچ باید توسط نفرات دو دستگاه کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) انجام شود.

شرح حداقل فعالیت‌ها در جدول‌های ۱۰-۲۶-۴-۲۴ تا ۱۰-۴-۲۶ ارائه شده است.

جدول ۱۰-۴-۳۴: بازرسی قبل از پیچکاری

QA		QC		شرح فعالیت	ردیف
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
O	-	O	-	بررسی تطابق پیج و مهره با جزئیات اتصال	۱
O	-	O	-	بررسی روش و دستورالعمل پیچکاری انتخابی برای جزئیات اتصال	۲
O	-	O	-	بررسی اجزای اتصال شامل سطوح تماس اتصال و نحوه آماده‌سازی سوراخها و ...	۳
O	D	P	D	انجام آزمون‌های صحبت‌سنگی پیش‌نصب که به وسیله نفرات نصاب انجام می‌شود و مشاهده و مستندسازی روش‌های به کار رفته برای نصب و پیش‌تنیدگی پیج‌ها	۴
O	-	O	-	بازرسی محل انبار و نحوه نگهداری پیج‌ها، مهره‌ها و واشرها و سایر اجزای اتصال	۵

جدول ۱۰-۴-۳۵: بازرسی حین پیچکاری

QA		QC		شرح فعالیت	ردیف
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
O	-	O	-	اطمینان از وجود پیچ‌ها در همه سوراخ‌ها و تعبیه واشرها	۱
O	-	O	-	اطمینان از شرایط سفتی اولیه قبل از پیش‌تنیده سازی	۲
O	-	O	-	اطمینان از عدم چرخش پیچ و مهره با هم	۳
O	D	P	D	اطمینان از سفت کردن و پیش‌تنیده کردن همه پیچ‌ها و رعایت ترتیب، بهنحوی که از نقاط صلب‌تر به سمت نقاط آزاد‌تر شروع به پیش‌تنیده سازی شود.	۴

جدول ۱۰-۴-۳۶: بازرسی پس از پیچکاری

QA		QC		شرح فعالیت	ردیف
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
P	D	P	D	تهیه گزارش رد یا تأیید اتصال پیچی	۱

۷-۹-۴-۱۰ بازرسی‌های تکمیلی

این بازرسی‌ها باید توسط دستگاه کنترل کیفی (QC) و تضمین کیفیت (QA) انجام شود. شرح فعالیت‌ها در جدول ۷-۴-۱۰ ارائه شده است.

نواحی حفاظت‌شده باید بعد از تکمیل کارگروه‌های تأسیسات مکانیکی، الکتریکی، نصب دیوارهای داخلی و نما مجدداً بازرسی شوند.

جدول ۷-۴-۱۰: بازرسی‌های تکمیلی

ردیف	شرح فعالیت				
	QA	QC	QA	QC	
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
۱	P	D	P	D	الزامات اتصال تیر با مقطع کاهش یافته (RBS) • بازرسی ظاهر بیرونی و سطح تمام شده • رواداری‌های ابعادی

ناحية حفاظت شده:

* کنترل عدم وجود سوراخ و ملحقات غیر موجود در

طرح

۲

P	D	P	D		
---	---	---	---	--	--

بازرسی اعضاء مختلط

۸-۹-۴-۱۰ بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط

بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط باید الزامات این بخش را فراهم نماید. بازرسی‌ها باید توسط نفرات دستگاه کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) انجام شود.

بازرسی قسمت فولادی اعضای سازه‌ای مختلط باید مطابق با الزامات مطرح شده در این بخش باشد و بازرسی‌های مربوط به قسمت بتنی نیز باید با الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مطابقت داده شود.

جدول ۱۰-۴-۲۸: بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط قبل از بتن‌ریزی

ردیف	شرح فعالیت				
	QA	QC			
فعالیت	مستند سازی	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی	
۱	O	-	O	-	بازرسی انتخاب نوع و رده میلگرد
۲	O	-	O	-	بازرسی الزامات پذیرش میلگردها
۳	O	-	O	-	بازرسی انتخاب اندازه و فاصله میلگردها
۴	O	-	O	-	کنترل عدم خم مجدد میلگردها
۵	O	-	O	-	کنترل استحکام، پایداری و نگهداری میلگردها
۶	O	-	O	-	کنترل تأمین فواصل آزاد میلگردها و پوشش لازم
۷	O	-	O	-	کنترل ابعادی اعضای مختلط

جدول ۴-۱۰: بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط حین بتن‌ریزی

QA		QC		شرح فعالیت	ردیف
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
O	D	O	D	شناسایی مشخصات مصالح بتن (طرح اختلاط، مقاومت فشاری، حداکثر اندازه سنگدانه‌ها، حداکثر اسلامپ)	۱
O	D	O	D	بازرسی محدودیت افزودنی‌های روان‌کننده و محل اختلاط آن‌ها (مخلوطکن یا پمپ)	۲
O	-	O	-	بازرسی محدودیت ارتفاع بتن‌ریزی به منظور جلوگیری از جداسدگی	۳

جدول ۴-۱۰: بازرسی اعضای سازه‌ای مختلط بعد از بتن‌ریزی

QA		QC		شرح فعالیت	ردیف
فعالیت	مستند سازی	فعالیت	مستند سازی		
-	D	-	D	بازرسی رسیدن به حداقل مقاومت فشاری در سن‌های مشخص شده	۱

344


الزمات اجرائي جوشای بحرانی لرزه ای

۶-۱-۱۰ الزامات طراحی لرزه‌ای

در طراحی لرزه‌ای سیستم‌های سازه‌ای مشمول این مبحث، رعایت ضوابط طراحی لرزه‌ای مطابق فصل ۳-۱۰ الزامی است.

**PRE-NORTHridge WELDED FLANGE
– BOLTED WEB MOMENT
CONNECTION**


اتصال پیش از زلزله نورتریج



اتصال پیش از زلزله نورتریج

Many fractures were observed near the interface of the groove weld and the face of the column.

بسیاری از شکستگی‌ها در نزدیکی فصل مشترک جوش شیار و وجه ستون مشاهده شدند




اتصال پیش از زلزله نورتریج

Another type of fracture observed after Northridge:

Fracture initiates near root of groove weld, and propagates into the column flange. The fracture ends within the column flange.

نوع دیگری از شکستگی پس از نورتریج مشاهده شد
شکست در نزدیکی ریشه جوش شیار آغاز شده و در بال
ستون گسترش می‌یابد. شکست در بال ستون به پایان
می‌رسد




اتصال پیش از زلزله نورتریج

Another type of fracture observed after Northridge:

Fracture initiates near root of groove weld, and propagates into the column flange. Fracture emerges from column flange a short distance above weld. A portion of the column flange is pulled out. This type of fracture was sometimes described as "divot" failure. (A "divot" of column flange material is pulled out).

نوع دیگری از شکستگی پس از نورتریج مشاهده شد:

شکست در نزدیکی ریشه جوش شیار آغاز شده و در بال ستون گسترش می‌یابد. شکست از بال ستون فاصله کوتاهی در بالای جوش ظاهر می‌شود. بخشی از بال ستون بیرون کشیده می‌شود. این نوع شکستگی گاهی اوقات به عنوان شکست دیوت توصیف می‌شود. (یک "دیوت" از ماده بال ستون بیرون کشیده می‌شود).




اتصال پیش از زلزله نورتریج

98

Another type of fracture observed after Northridge:

Fracture initiates near root of groove weld, and propagates across the column flange.

نوع دیگری از شکستگی مشاهده شده بعد از نورتریج شکست در نزدیکی ریشه جوش شیار آغاز می شود و در طول بال ستون گسترش می یابد و در جان ستون ادامه می یابد.



اتصال پیش از زلزله نورتریج


99

Another type of fracture observed after Northridge:

Fracture initiates near root of groove weld, and propagates across the column flange and continues into web of column.

In a few instances, fractures propagated across the full width of the column.

نوع دیگری از شکستگی مشاهده شده بعد از نورتریج
شکست در نزدیکی ریشه جوش شیار آغاز می شود و در طول بال ستون گسترش می یابد و در جان ستون ادامه می یابد
در برخی موارد، شکافها در عرض کامل ستون منتشر می شوند



اتصال پیش از زلزله نورتريج

102

Fracture of column flange, and portion of column web.

شکست بال ستون و بخشی از جان ستون



پشت بند جوش

129

Photo of weld runoff region at outer edge of beam flange groove weld. This runoff region is where the welder starts and terminates weld passes, and normally contains defects and discontinuities.

عکس برای ناحیه نوار جوش در لبه خارجی جوش‌شیاری بال‌تیر می‌باشد. این ناحیه روان‌جوش جایی است که جوشکار پاس‌های جوش را در آن شروع و تمام می‌کنند، به طور معمول نقص و ناپیوستگی دارد.




عوامل خرابی اتصال خمشی در نورتريج

پارامترهای طراحی

Increase in Flange Stress Due to
Inadequate Moment Transfer
Through Web Connection


افزایش تنش بال به خاطر انتقال ناکافی خمش از طریق
اتصال جان



عوامل خرابی اتصال خمشی در نورتریج

پارامترهای طراحی

- Stress Concentrations:
- Weld access hole
- Shear in flange
- Inadequate flexural participation of web connection
- تمرکز تنش
- سوراخ دسترسی جوش
- برش در بال
- مشارکت ناکافی خمش اتصال جان



Stress Concentrations

۱۰-۹-۴ الزامات اجرایی جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

علاوه بر الزامات بندهای ۱۰-۴-۴، الزامات اضافی اجرایی جوش‌های بحرانی لرزه‌ای به شرح زیر هستند.

۱۰-۹-۴-۱ الزامات مربوط به دستورالعمل‌های رویه جوشکاری (WPS)

- (الف) مشخصات سازنده الکترود و نام تجاری آن مشخص باشد.
- (ب) محدودیت‌های حرارت ورودی برای جوش‌های بحرانی لرزه‌ای مطابق آیین‌نامه‌های معتبر^{۲۰} رعایت شود.
- (پ) روش‌های مجاز جوشکاری شامل FCAW, SAW, SMAW و روش GMAW است.
- (ت) الکترود مورداستفاده در جوش‌های بحرانی لرزه‌ای باید از ردۀ E70 و E90 باشند. خواص مکانیکی الکترودهای مورداستفاده در این نوع جوش‌ها باید مطابق جدول ۱۰-۴-۳۱ باشد.

جدول ۱۰-۴-۳۱: خواص مکانیکی الکترود جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

نوع الکترود			مشخصات مصالح
E90	E80	E70	
540	470	400	تنش تسلیم مشخصه (F_y) بر حسب MPa
620	550	490	حداقل تنش کششی نهایی (F_u) بر حسب MPa
17	19	22	از دیاد طول (%)
حداقل 54 ژول در دمای 10 °C	حداقل 54 ژول در دمای 20 °C	حداقل 54 ژول در دمای 20 °C	طاقت نمونه شیارداده شده شارپی استاندارد فلز جوش - CVN

ث) سطح هیدرولیک الکترودهای جوشکاری و ترکیب پودر- الکترود باید حداقل H16 و مطابق



الزمات آیننامه‌های معتبر باشد.

ج) حداقل دمای بین عبورهای الکترود از یک نقطه مساوی 300 درجه سلسیوس است که باید در


فاصله 25 تا 75 میلی‌متری درز جوش اندازه‌گیری شود.


۱۰-۹-۹-۱ الزامات اجرایی و بازرگانی

- الف) تشخیص صلاحیت جوشکاران برای جوش‌های بحرانی لرزه‌ای که جهت جوشکاری بال پایین تیر به ستون از طریق سوراخ دسترسی انجام می‌شود باید مطابق آیین‌نامه‌های معتبر انجام پذیرد.
- ب) همه جوشکاران باید دارای کدهای شناسایی باشند.
- پ) جوشکاری تحت حفاظت گاز نباید در معرض باد با سرعت بیش از ۵ کیلومتر بر ساعت انجام پذیرد.
- ت) در جوش‌های شیاری با نفوذ کامل در صورت عدم استفاده از پشت‌بند، باید ریشه جوش تا فلز سالم از پشت شیارزنی و با فلز جوش پر شود. بریدگی‌های ناشی از جوشکاری باید اصلاح شوند.
- ث) در صورت نیاز به جوش‌های گوشه تقویتی در محل برداشتن پشت‌بند، حداقل بعد آن باید ۸ میلی‌متر باشد. ساق مجاور بال تیر باید به نحوی باشد که پنجه جوش بر روی فلز پایه قرار گیرد. در صورتی که سطح جوش گوشه تقویتی و فلز پایه به وسیله سنگزدن صاف شده باشد، نیازی به امتداد دادن جوش گوشه تا فلز پایه نیست (شکل ۱۰-۴-۲۳).



شکل ۱۰-۳۳-۴: جزئیات پذیرش جوش گوشه تقویتی






ج) جهت جوشکاری پشت‌بند فولادی دائمی به ستون، حداقل بعد جوش گوشه باید ۸ میلی‌متر باشد.

ج) پشت‌بند فولادی دائمی در درزهای بین بال تیر و بال ستون، نباید به بال تیر جوش یا خال‌جوش شود.


ح) ورق‌های گوشواره‌ای (ناودان‌های انتهای جوش) باید حداقل به اندازه ۲۵ میلی‌متر یا ضخامت قطعه (هر کدام بزرگ‌تر بود)، از لبه درز امتداد داشته باشند و نیازی نیست که بلندتر از ۵۰ میلی‌متر باشند.


خ) در ناحیه حفاظت‌شده، خال‌جوش‌های متصل‌کننده ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش) باید داخل درز جوش اجرا شوند.

د) پس از برداشتن ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش)، حداکثر ناهمواری سطح بال اعضای متصل‌شونده تا ۱۳ میکرومتر قابل قبول است (شکل ۱۰-۴-۲۴).




شكل ٩ - ١٢ - نماییه ناوشلن





شکل ۱۰-۴-۳۴: وضعیت‌های قابل قبول برداشتن ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش)

ذ) قطعه کلگی انتهایی^{۲۱} مطابق شکل ۴-۲۵ نباید به صورت مستقیم در انتهایی درز جوش شیاری قرار گیرد؛ مگر اینکه پس از ورق گوشواره‌ای (ناودان جوش) نصب شده و در پایان جوشکاری به همراه ورق گوشواره‌ای برداشته شود.




ر) در جوشکاری جوش شیاری با نفوذ کامل اتصال بال پایین تیر به بال ستون با استفاده از سوراخ دسترسی جوش، باید موارد زیر رعایت شود:

- ۱) توقف جوشکاری درست در زیر جان تیر اتفاق نیفتد.
- ۲) قبل از شروع عبورهای بعدی، جوشکاری هر عبور باید در کل عرض بال تکمیل شده باشد.
- ۳) محل وقفه‌های جوشکاری هر عبور در مقایسه با وقفه‌های عبور قبل از آن باید در سمت مخالف نسبت به جان تیر باشد.

ز) الزامات عنوان شده در جدول ۱۰-۴-۳۲ در خصوص برداشتن ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش) و پشت‌بند باید رعایت شود.

End Dam^{۲۱}



۱۰-۲-۹-۴ سوراخ‌های دسترسی برای جوشکاری و برش بال‌های تیر در محل اتصال

کلیه سوراخ‌هایی که به منظور دسترسی و تسهیل جوشکاری تعبیه آن‌ها الزامی است، برای قرار دادن مصالح جوش در موضع مورد نظر، باید فضای کافی برای دسترسی داشته باشند. این سوراخ‌ها و نیز قسمت‌های برش داده بال در انتهای تیرها باید به صورتی کاملاً یکنواخت، با انحنای ملایم و بدون گوشه‌های تیر، تعبیه شوند.


طول سوراخ‌های دسترسی (فاصله l_1 نشان داده شده در شکل‌های ۱۰-۲-۹-۷-الف و ب) نباید کمتر از 40 میلی‌متر و کمتر از 1.5 برابر ضخامت ورقی گردد که سوراخ دسترسی در آن ایجاد می‌شود.

ارتفاع سوراخ دسترسی (h_1) نباید از 20 میلی‌متر و از ضخامت ورقی که سوراخ دسترسی در آن ایجاد می‌شود کوچک‌تر و از 50 میلی‌متر بزرگ‌تر در نظر گرفته شود. مطابق شکل ۱۰-۲-۹-۷، شعاع قوس‌های سوراخ دسترسی جوش نباید کوچک‌تر از 10 میلی‌متر انتخاب شود.

در مقاطع نورده شده و ساخته شده از ورق که در آن‌ها ایجاد سوراخ دسترسی پس از اتمام جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد، لبۀ جان باید از سطح بال تا سطح تورفتگی سوراخ دسترسی به صورت شب‌دار، کاملاً یکنواخت و بدون گوشۀ‌های تیز باشد.

در مقاطع ساخته شده از ورق که در آن‌ها ایجاد سوراخ دسترسی قبل از تکمیل جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد، انتهای سوراخ دسترسی می‌تواند عمود بر بال باشد؛ مشروط بر آنکه انتهای جوش به اندازه بعد جوش از سوراخ دسترسی فاصله داشته باشد.

در نیمرخ‌های سنگین و مقاطع ساخته شده از ورق که از ورق‌هایی به ضخامت بیش از 40 میلی‌متر ساخته می‌شوند، لبه‌های برش داده تیر یا سوراخ‌های دسترسی که توسط شعله بریده شده باشند را باید با سنگزدن به صورت فلز صاف و براق در آورد. اگر قسمت‌های منحنی بریده شده در محل سوراخ دسترسی توسط عمل متله کردن یا برقوزدن صورت گرفته باشد، نیازی به سنگزدن و صاف کردن نخواهد بود.




ب) مقاطع ساخته شده از ورق که در آن‌ها ایجاد سوراخ دسترسی قبلاً از تکمیل جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد.

الف) مقاطع نوردشده و ساخته شده از ورق که در آن‌ها ایجاد سوراخ دسترسی پس از انجام جوشکاری بال‌ها به جان صورت می‌گیرد.

شکل ۷-۹-۱۰: سوراخ‌های دسترسی برای جوشکاری و برش بال‌های تیر در محل اتصال

قسمت چهارم - سوراخ دسترسی لرزه ای



می دانیم همانطور که جوش شیاری بال به صورت حجمی کوچک می شود، میدان تنش پسمند عمود بر محور طولی جوش ایجاد می گردد. همزمان، با انقباض طولی جوش شیاری، تنش جانبی در طول جوش ایجاد می شود که به عنوان تنش در جهت \angle تعیین می شود. هنگامی که جوش جان صورت می پذیرد، انقباض طولی این جوش منجر به انتشار تنش در جهت Z می شود. این سه الگوی تنش پسمند در تقاطع جان و فلنچ تیر با وجه ستون به هم می رسند. هنگامی که فولاد در هر سه جهت متعامد به طور همزمان بارگذاری می شود، حتی انعطاف پذیرترین فولاد نیز نمی تواند شکل پذیری از خود نشان دهد لذا در تقاطع این سه جوش، تمایل به ترک قابل توجه خواهد بود.

جدول ۱۰-۴-۳۲: الزامات برداشتن پشت‌بند و ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش)

پشت‌بند	ناودان انتهای جوش	
قاب‌های خمی		
باقی بماند و با جوش گوشه به ستون (نه به تیر) جوش داده شود	برداشته شود	اتصال بال فوقانی تیر به بال ستون
برداشته شود	برداشته شود	اتصال بال تحتانی تیر به بال ستون
باقی بماند و با جوش گوشه به ستون جوش داده شود	توصیه می‌شود در گوشة اتصال بال به جان ستون (نزدیک ناحیه k) استفاده نشود. در صورت استفاده باقی بماند	ورق‌های پیوستگی
	نزدیک لبه بال ستون برداشته شود	
قاب‌های مهاربندی شده همگرا		
باقی بماند	باقی بماند	همه اتصالات مهاربندها

قاب‌های مهاربندی شده و اگرا

مانند قاب‌های خمثی	برداشته شود	اتصال تیر پیوند به ستون
برداشته شود	برداشته شود	اتصال مهاربندها به تیر پیوند
باقي بماند	باقي بماند	سایر اتصالات مهاربندها
وصله ستون‌ها (در قاب‌های خمثی و مهاربندی شده همگرا و اگرا)		
باقي بماند	برداشته شود	وصله ستون‌ها

ژ) ایجاد ملحقات جوشی از جمله جوش گل‌میخ‌ها و بست‌های نگهدارنده و سایر موارد در ناحیه حفاظت‌شده ممنوع است.



س) بریدگی‌ها و رخمهای در ناحیه حفاظت‌شده باید با شیب ۱ به ۵ در امتداد موازی محور عضو و ۱ به ۲.۵ در امتداد عمود بر آن سنگزندی و اصلاح شود.



ش) پیش‌گرمايش برای تمام **حال جوشکاري**‌ها باید مطابق دستورالعمل جوشکاري (WPS) باشد.

ص) در ناحیه حفاظت‌شده هیچ‌گونه حال‌جوش خارج از درز جوش مجاز نیست و حال‌جوش‌های اشتباه باید با سنگزندی برداشته شوند.


ض) اگر محل برداشته شدن ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهای جوش) با جوشکاری اضافی اصلاح شده باشد، سلامت ناحیه اصلاح شده و مجاورت آن باید با آزمایش MT کنترل شود.

ط) جوشکاری خارج ناحیه K در محل اتصال ورق پیوستگی به جان ستون باید مطابق شکل‌های ۷۵-۴-۲۴-الف و ب انجام یذیرد و پس از ۴۸ ساعت از اتمام جوشکاری تا محدوده ۷۵ میلی‌متری، آزمایش MT شود.





ظ) برای جزئیات اتصال ورق مضاعف جان به مقاطع نوردشده باید از شکل ۳۷-۴-۱۰ و جدول ۳۳-۴-۱۰ در دستورالعمل جوشکاری استفاده شود.



شکل ۳۷-۴-۱۰: جزئیات اتصال ورق مضاعف جان به مقاطع نوردشده

جدول ۱۰-۴-۳۳: جزئیات اتصال ورق مضاعف جان به مقاطع نوردشده

وضعیت مجاز جوشکاری	آماده‌سازی درز			ضخامت فلز پایه (U = نامحدود)	مشخصه اتصال	فرآیند جوشکاری			
	رواداری‌ها		شکاف ریشه شعاع نورد زاویهٔ شیار						
	در مونتاژ	در طراحی							
F	$\pm 6 \text{ mm}$ مطابق نورد $+10^\circ, -5^\circ$	$+1.5 \text{ mm}, -0$ -	R=0 مطابق نورد مقطع = $a=20^\circ$	T ₃	T ₂	T ₁	Dblr	SMAW	
F	$\pm 6 \text{ mm}$ مطابق نورد $+10^\circ, -5^\circ$	$+1.5 \text{ mm}, -0$ -	R=0 مطابق نورد مقطع = $a=30^\circ$	U	U	U	Dblr-GF	GMAW FCAW	

F	$\pm 6 \text{ mm}$ مطابق نورد $+10^\circ, -5^\circ$	$+1.5 \text{ mm}, -0$ -	$R=0$ مطابق نورد مقطع $\alpha=30^\circ$	U	U	U	Dblr-S	SAW
---	---	----------------------------	---	---	---	---	--------	-----

= وضعیت تحت F

= جوش دستی با الکترود روکش دار = SMAW

= جوش زیر پودری = SAW

= جوش تحت حفاظت گاز = GMAW

= جوش تحت حفاظت گاز با الکترود توپودری = FCAW


= ورق مضاعف با جوش دستی = Dblr

= ورق مضاعف با جوش تحت حفاظت گاز = Dblr-GF

= ورق مضاعف با جوش زیر پودری = Dblr-S


Correct and safe oxygas welding station

جوش تحت حفاظت گاز



قسمت پنجم - جوش قوسی با الکترود تو پودری (FCAW) AWS A5.20

EXXT-X




AWS/ASME SFA	DIN	نام کالا
5.20	8555	
E71 T1 MJ	-	AMA 200F
E71T-1C	-	AMA 201F

EXXT-X M J HZ

نوشتن **M** = گاز محافظ (CO₂, 20-25 % Ar, 75-80 % CO₂)
 ننوشتن **M** = گاز دیگر مانند CO₂ استفاده شود یا سیم جوش از نوع خود محافظ است.
 جوش حاصل از این سیم جوش دارای مقاومت به ضربه (چرمگی) بالاتر نسبت به سایر سیم جوش های توبودری است.

نیاز به انجام آزمون
نفوذپذیری هیدروژن



معایب جوشکاری زیر پودری

- برای ورق های نازک مناسب نیست.
- جوشکاری فقط در حالت تخت و افقی (گوشه) قابل انجام است.
- هزینه تجهیزات جوش زیر پودری بیشتر است.
- محل درز اتصال در حین جوشکاری قابل کنترل نیست.





D:\ejra\pictures\New pic\IMG_20151231_101300.jpg


جوش زیر پودری

mycivil.ir

مای سیویل

**PRE-NORTHRIDGE WELDED FLANGE
– BOLTED WEB MOMENT
CONNECTION**

اتصال تیر به ستون



اتصال تیر به ستون

Weld tabs tacked in place. Weld tabs extend groove geometry beyond the flange edges. This permits weld terminations (which normally contain defects) to be made outside of the beam flange.

محل های جوش داده شده در جای خود قرار دارند. محل های جوشکاری هندسه شیار را فراتر از لبه های ورق گسترش می دهند. این اجازه می دهد که خاتمه های جوش (که به طور معمول دارای نقص هستند) در خارج از ورق تیر ساخته شوند.



اتصال تیر به ستون

The first weld pass has been placed inside of the groove (the "root" pass). To make this pass, the welder must interrupt the weld in the center portion of the flange, i.e., in the region of the weld access hole.

اولین پاس جوش در داخل شیار قرار گرفته است (گذر «ریشه»). برای ایجاد این عبور، جوشکار باید جوش را در قسمت مرکزی ورق، یعنی در ناحیه سوراخ دسترسی جوش قطع کند.



اتصال تیر به ستون

Bottom groove continues to be filled with weld metal. Note that each weld pass is interrupted in the center portion of the flange, where the welder must weld from alternate sides of the beam web. The interruption of the weld passes in the middle portion of the flange (i.e the portion in the vicinity of the weld access hole) can lead to weld defects in this region.

شیار پایین همچنان با فلز جوش پر می شود. توجه داشته باشید که هر گذر جوش در قسمت مرکزی تیر قطع نمی شود، جایی که جوشکار باید از دو طرف متناوب تیر جوش بدهد. قطع شدن جوش در قسمت میانی تیر(یعنی بخشی در مجاورت سوراخ دسترسی جوش) میتواند منجر به نقص جوش در این منطقه شود.



اتصال تیر به ستون

Completed bottom flange groove weld. In pre-Northridge practice, the back-up bar and weld tabs were normally left in-place.

جوش شیار تیرپایین انجام شده است. در تمرین قبل از نورتريج، ورق پشت بند و زبانه های جوشکاری معمولاً در جای خود قرار می گرفتند.



اتصال تیر به ستون

Beam top flange, prior to welding.
Back-up bar and weld tabs have
been tacked into place. Note that the
backup bar is continuous, and passes
through the weld access hole.

ورق بالایی تیر، قبل از جوشکاری. ورق های پشت بند و محل های جوشکاری در جای خود قرار گرفته اند. توجه داشته باشید که ورق پشت بند مداوم است و از سوراخ دسترسی جوش عبور می کند.



اتصال تیر به ستون

Completed top flange grooved weld.
For any given weld pass, the welder starts outside of the beam flange (in the region of the weld tab), welds continuously across the groove, and terminates the weld pass outside of the beam flange, at the opposite weld tab. Unlike the bottom flange weld, the top flange groove weld is not interrupted in the middle part of the flange (i.e, the beam web is not an obstruction at the top flange weld).

جوش شیاردار ورق بالا برای هر جوش داده شده، جوش خارج از ورق تیر (در منطقه محل جوش) شروع می شود، به طور مداوم از طریق شیار جوش داده می شود و عبور جوش در خارج از ورق تیر، در محل مقابله جوش داده می شود. بر خلاف جوش ورق پایین، جوش شیار ورق بالایی در قسمت وسط ورق قطع نمی شود (به عنوان مثال، جان تیرچه مانعی در جوش ورق بالایی نیست).



اتصال تیر به ستون

Beam flange groove welds are normally examined after completion in the field by ultrasonic testing (UT). (This photo shows a moment connection with a cover plate).

With UT, a transducer sends a sound wave into the weld joint. If the wave encounters a defect, a portion of the wave is reflected back to the transducer. An experienced UT technician can interpret these signals to detect defects.

جوش های شیار ورق پرتو معمولاً پس از اتمام در زمین با آزمایش اولتراسونیک (UT) بررسی می شوند. (این عکس اتصال لرزهای با صفحه پوشش را نشان می دهد).

با استفاده از UT، مبدل موج صوتی را به داخل اتصال جوش می فرستد. اگر موج با نقصی مواجه شود، بخشی از موج به مبدل بازتاب می شود. یک تکنسین با تجربه UT می تواند این سیگنال ها را برای تشخیص نقص تفسیر کند.



392

پیوست ها

پیوست ۱

فهرست استانداردهای معتبر

مصالح سازه‌های فولادی مورد تأیید

این مبحث

مصالح قابل به کارگیری در سازه‌های فولادی شامل نیمیرخ‌ها، ورق‌ها، پیچ و مهره‌ها، الکترودها، گل‌میخ‌ها و مصالح مصرفی جوشکاری باید با استانداردهای معتبر این پیوست انطباق داشته باشند. صدور گواهی‌نامه معتبر انطباق با استاندارد، توسط کارخانه سازنده یا فروشنده رسمی مصالح ضروری است. در صورتی گواهینامه انطباق محصول نه با یکی از استانداردهای معرفی شده در این پیوست، بلکه با سایر استانداردهای معتبر صادر گردد، می‌توان با انجام آزمون‌های معادل‌سازی، آن محصول را با یکی از استانداردهای معرفی شده در این پیوست انطباق داد. نحوه معادل‌سازی در بخش ۱۰-۴-۲ معرفی شده است.

۱۰-۱-۱ استانداردهای فولاد سازه‌ای معتبر مورد تأیید

- ۱۰-۱-۱-الف استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- ۱۰-۱-۱-ب استانداردهای اتحادیه اروپا (EN)
- ۱۰-۱-۱-پ استانداردهای سازمان جهانی استاندارد (ISO)
- ۱۰-۱-۱-ت استانداردهای انجمن آزمایش مصالح آمریکا (ASTM)
- ۱۰-۱-۱-ث استانداردهای صنعتی ژاپن (JIS)

۱۰-۱-۲ استانداردهای پیج و مهره سازه‌ای معتبر مورد تأیید

- ۱۰-۱-۲-الف استانداردهای ایران
- ۱۰-۱-۲-ب استانداردهای اتحادیه اروپا (EN) و سازمان جهانی استاندارد (ISO)
- ۱۰-۱-۲-پ استانداردهای انجمن آزمایش مصالح آمریکا (ASTM) و موسسه استاندارد ملی آمریکا (ANSI)

۱۰-۱-۳ استانداردهای مصالح مصرفی جوشکاری معتبر مورد تأیید

- ۱۰-۱-۳-الف استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI)
- ۱۰-۱-۳-ب استانداردهای اتحادیه اروپا (EN) و سازمان جهانی استاندارد (ISO)
- ۱۰-۱-۳-پ استانداردهای انجمن جوشکاری آمریکا (AWS)

پیوست ۶

حفظ از برابر آتش

۱۰-۶ پ کلیات

حفظ ساختمان‌ها در برابر آتش باید مطابق با الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان صورت گیرد. درجه‌بندی مقاومت اعضای سازه‌های فولادی در برابر آتش بر حسب نوع ساختار و نوع عضو سازه‌ای تابعی از مساحت، ارتفاع و تصرف با توجه به مقررات مبحث مذکور تعیین می‌گردد که در محدوده ۱ تا ۳ ساعت است.

برای تأمین مقاومت در برابر آتش مورد نیاز اعضای سازه‌ای فولادی، علاوه بر روش‌های ذکر شده در این پیوست، روش‌های ارزیابی و طراحی مواد و سیستم‌های محافظت‌کننده در مقابل حریق مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و مدارک فنی پشتیبان آن نیز مورد تائید و مجاز است.

۱-پ ۱-۶ کلیات


۱-پ ۲-۶ جزئیات حفاظت ستون‌های فولادی

۱-پ ۳-۶ جزئیات حفاظت تیرهای فولادی

۱-پ ۴-۶ جزئیات حفاظت خرپاهای فولادی

۱-پ ۵-۶ روابط محاسباتی باربری اعضای فولادی در معرض آتش و افزایش دما

مقاومت کم فولاد در برابر حریق



مقاومت کم در برابر حریق



پوشش های مخصوص جهت محافظت در برابر حریق و خوردگی

- سیم توری و بتن پاشی
- مواد پاشه‌شی معدنی
- رنگ های منبسط شونده
(پف کننده)
- پنل های ضد حریق
- مقطع مختلط با بتن

399


جمع بندی و پیشنهادات



جمع‌بندی و پیشنهادات

- به منظور جبران عقب‌افتدگی در صنعت ساختمان بایستی فرهنگ پیش‌ساختگی و تولید کارخانه‌ای ساختمان ایجاد و مورد حمایت دستگاههای اجرایی گردد.
- در صورت محقق شدن روش اجرای صنعتی ساختمان‌ها باید دیگر آیین‌نامه‌های داخلی همچون مبحث ۹ و ۱۰ مطابق این رویه بازنگری و بروزرسانی شوند.
- در انبوه‌سازی‌های طرح نهضت ملی مسکن باید به ساخت صنعتی و کارخانه‌ای اسکلت فلزی، توجه ویژه‌ای شود.

جمع‌بندی و پیشنهادات



- استفاده از شیوه «طرح و ساخت» در پروژه‌های انبوه‌سازی

پیوست ۱ مبحث ۱۱

مشخصه اصلی انبوه‌سازی، تکرار زیاد و در نتیجه، امکان اتخاذ روش برای ساخت است. هنگام طراحی طرح تکرارپذیر در انبوه‌سازی صنعتی، توجه به ساخت‌پذیری و در دسترس بودن فناوری‌ها و روش‌های ساخت صنعتی اهمیت ویژه‌ای دارد و این مهم، با اتخاذ شیوه «طرح و ساخت» به سهولت انجام می‌شود. از این‌رو، برای کسب بهترین نتیجه از مهندسی ارزش و ترویج صنعتی‌سازی در انبوه‌سازی، شیوه «طرح و ساخت» برای آنها الزامی شده است. الزام «طرح و ساخت» برای انبوه‌سازی صنعتی، الزام آن برای کل پروژه است. واضح است که در فعالیت‌های مختلف می‌توان از مشاور یا پیمانکاری جداگانه، لیکن تحت مدیریت واحد و به صورت یکپارچه استفاده کرد. در شیوه «طرح و ساخت»، پایش پروژه بر عهده شخص ثالثی است که معمولاً مشاور کارفرماست. در پروژه‌های

جمع‌بندی و پیشنهادات



- ایجاد بستر مناسب جهت گارانتی ساختمان‌های تولیدشده به روش صنعتی‌سازی



پیوست ۳ مبحث ۱۱

تبلیغات و مشوق‌ها برای مصرف‌کننده محصول خواهد بود. مثلا در ژاپن، تاکید خاصی روی کیفیت ساختمان‌های پیش‌ساخته و تطبیق مشخصات ساختمان با خواست مشتری وجود دارد؛ به طوری که خرید خانه از این شرکت‌ها معمولاً با گارانتی ۱۰ ساله و بازبینی‌های دوره‌ای بعد از فروش همراه است.

جمع‌بندی و پیشنهادات



- لازمه اجرای صنعتی ساختمان‌ها تربیت و به کارگیری نیروی کار تحصیل کرده است.
- با اجرای صنعتی سازی ساختمان برای نیروی کار تحصیل کرده شغل ایجاد خواهد شد. این امر باعث رضایت اجتماعی و سیاسی در جامعه خواهد شد.




پیوست ۶-۳ مبحث ۱۱

از طرف دیگر، نیروی کار جامعه امروزی، آرام آرام به سمت اخذ تحصیلات عالی پیش می‌رود. این موضوع، باعث می‌شود تا در بلندمدت، بازار تولید ساختمان‌های سنتی با کمبود نیروی کار مواجه شود؛ چرا که نیروی کار تحصیل کرده دیگر نخواهد توانست به عنوان یک کارگر ساده نسبت به ساخت و اجرای ساختمان مبادرت ورزد. اجرای ساختمان با روش‌های صنعتی و فناوری‌های جدید، نیاز به گروه‌های مدرس و آموزش دیده دارد. از این رو، در صورت مدیریت درست سیستم آموزش عالی، نیروی کار تحصیل کرده امروزی، رغبت بیشتری برای فعالیت در این عرصه خواهد داشت و طبیعتاً



جمع‌بندی و پیشنهادات

- تکمیل فهرست بها ابنيه با در نظر گرفتن آیتم‌های صنعتی‌سازی (همچون واشر DTI، اجرای میراگرها و ...)



پیوست ۱ مبحث ۱۱

- فقدان فهرست بهای ویژه صنعتی‌سازی موجب شده است که انعطاف کافی برای پذیرش روش‌ها و فناوری‌های جدید صنعتی در نظام قیمت‌گذاری محصول و خدمات ساختمانی وجود نداشته باشد؛ در نتیجه، ریسک پیمانکاران برای کاربرد شیوه‌های جدید در طراحی و ساخت افزایش یابد. عدم اعمال مهندسی ارزش، از دیگر پیامدهای فقدان فهرست بهای ویژه صنعتی‌سازی است.



جمع‌بندی و پیشنهادات

پیوست ۲ مبحث ۱۱



- ۱۸- تولید قطعات با روش‌های اتوماسیون صنعتی نظیر برش‌کاری و سوراخ‌کاری‌های CNC و جوشکاری رباتیک؛
- ۱۹- روش‌های نوآورانه در ساخت قطعات فولادی نظیر نورد پروفیل‌های خاص و قوطی، جوشکاری‌های اتوماتیک و نوآورانه (نظیر Electro Slag، زیرپودری و غیره)، ساخت قالب‌های سرهم‌سازی با قابلیت حرکت و چرخش برای تنظیم زاویه جوشکاری؛
- ۲۰- طراحی اتصالات نوآورانه در سازه‌های فولادی به منظور حداقل نمودن عملیات اجرایی و نیروی انسانی در کارگاه؛
- ۲۱- کاربرد اتصالات پیچ و مهره‌ای استاندارد، به جای جوشکاری در کارگاه؛
- ۲۲- طراحی و ساخت سازه‌های ترکیبی فولاد و بتن به منظور بهره‌گیری از مزایای هر دو؛

جمع‌بندی و پیشنهادات

پیوست ۲ مبحث ۱۱



تاریخ:
۱۴۰۱/۰۸/۱۱
شماره:
۱۱۷۴۴۱۱ (داخلی)
تدارد:

بسمه تعالیٰ

سال ۱۴۰۱ تربیت: دانش ساز و انسان آفرین
شماره نامه وارد: ۳۳
دفترخانه: سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

باسمه تعالیٰ

موضوع: پیشنهاد به هیات مدیره جهت الزام به استفاده از سازندگان ذیصلاح در اسکلت‌های فلزی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
با سلام
احتراماً عطف به مصوبات کمیسیون تخصصی عمران، مصوبه ذیل به حضور ارائه می‌گردد:
در راستای رعایت مقررات ملی ساختمان از جمله مباحثت جدید ۱۰ و ۱۱ که در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، پیشنهاد می‌گردد
برای ساخت اسکلت فلزی بروزه‌های گروه‌های ساختمانی "ج" غیر مسکونی و "د" از سازندگان ذیصلاح و دارای صلاحیت و فق
مقررات ملی استفاده شود.
با احترام

محسن ایران منش
دفتر کمیسیون تخصصی عمران

۴- استفاده حداکثری از ساخت در کارخانه یا ساخت در فضایی پیش‌بینی شده در کارگاه با تامین
تمهیدات لازم برای پایش مراحل ساخت و عمل آوری؛

۵- حداقل نمودن ساخت در محل احداث ساختمان و بیشینه‌سازی نصب در آن؛
۶- حداکثر استفاده از قطعات پیش‌ساخته در حد عضو یا مجموعه‌ای از اعضاء؛





پروژه‌های ساختمانی انبوه بزرگ

۱۱-۴-۴-۵-۵ قطعات اسکلت فولادی باید در کارخانه، تولید و اتصالات آن در محل، به صورت پیچ و
مهره اجرا شود.

407

منابع و مراجع





cwbcertification

CSA Standard W178.2-2018 "Certification of Welding Inspector"
Overview of Changes in the 2018 Edition

INTERNATIONAL STANDARD

ISO
9712

Fourth edition
2012-06-15

Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel

Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel END

ISIRI/ISO
14731
1st.edition



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران - ایزو

۱۴۷۳۱

چاپ اول

هماهنگی جوشکاری-
وظایف و مسئولیت‌ها

Welding coordination-
Tasks and responsibilities

ASNT STANDARD

2020

EDITION

FOR QUALIFICATION
AND CERTIFICATION OF
NONDESTRUCTIVE TESTING
PERSONNEL



The American Society for Nondestructive Testing Inc.
ASNT...Creating a Safer World!®

Based on the International Standard developed by the 2000 Edition
of ASNT/ISO 9639: ASNT Standard for Qualification and
Certification of Nondestructive Testing Personnel

AUDIT CHECKLIST CP-189



2020

EDITION

FOR QUALIFICATION AND
CERTIFICATION OF NONDESTRUCTIVE
TESTING PERSONNEL



The American Society for Nondestructive Testing Inc.
ASNT...Creating a Safer World!®



Specification for Structural Joints Using High- Strength Bolts

ANSI/AISC 360-16

Comments due August 1, 2014

International Standard
Specification for Structural Joints Using High-Strength Bolts

Prepared by AISC® Committee A303-Structural and
approved by the Financial Control Board Committee



ISIRI/ISO

11304

1st.edition



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران - ایزو

۱۱۳۰۴

چاپ اول


هماهنگ جوشکاری -
وظایف و مسئولیتها

Welding coordination-
Tasks and responsibilities

آین نامه اتصالات در سازه های فولادی

سازمان امور اقتصادی
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی
www.saeid.ac.ir

نشریه شماره ۱۹۸





KSTI

انجمن صنfi کارفرمایی شرکتهای
بازرسی فنی خراسان رضوی

انجمن صنfi کارفرمایی شرکتهای
بازرسی فنی خراسان رضوی برگزار می کند

الزمات ساخت، نصب و کنترل روآداریها در سازه های فولادی

با نگاهی به مباحث جدید ۱۰ و ۱۱ مقررات ملی ساختمان



مدرس

جناب آقای دکتر گرامی

زمان :

پنجشنبه ۲۹ دیماه ساعت ۱۶ الی ۲۱
و جمعه ۳۰ دیماه ساعت ۱۹ الی ۱۴

مکان :

سالن همایش های انجمن

هزینه ثبت نام دوره ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

به شرکت کنندگان در این دوره تکواهینامه حضور در دوره آهدا می شود.

